



BMW 318i

EZ 01/2012 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 164.487km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 91***

Fahrzeug aufgenommen am: 09.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 318i [DE - Kb5 318 i EU5, (Facelift) 2008 - 2012]		
Kategorie Kombi	FIN WBAUS31070A834303	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 164.487km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 143 PS (105 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 103.605km	Letzter Service am 01/2020
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2012	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	235 
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	170 
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	115	Heckklappe	100
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel heizbar
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Drehzahlmesser
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 105 kW 16V
- Nebelscheinwerfer
- Reifenpannen-Anzeige
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Vertex
- Aktive Kopfstützen
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Modellpflege
- Multifunktion für Lenkrad
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitze vorn mechanisch verstellbar

- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Außentemperaturanzeige
- Original Fahrzeug Farbe: TITANSILBER
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitze vorn höhenverstellbar



Sonderausstattung

- Comfort-Paket
- Metallic-Lackierung
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Park-Distance-Control (PDC)
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Dachreling schwarz
- Sitzheizung vorn
- Licht- und Regensensor
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaautomatik erweiterter Umfang


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten links (Steinschlag)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)