



Mercedes-Benz E 400 d 4Matic

EZ 10/2018 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 214.884km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 74***
Fahrzeug aufgenommen am: 22.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung E 400 d 4Matic [DE - Kb5 E 400 d EU6d-T, 4Matic Avantgarde, 2018 - 2020]		
Kategorie Kombi	FIN WDD2132231A525269	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 214.884km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 340 PS (250 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.925 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 197.198km	Letzter Service am 12/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2018	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 154g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)



(5 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	180 
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	200 
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	225 
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	310 
Motorhaube	320 	Heckklappe	145
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Interieur, Innenraum, Abrieb, Wertminderung, Karosserie, Delle / Lackschaden, Wertminderung, laut Einlieferer 3.Hand;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik (Thematic 2-Zonen)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kotflügelverbreiterung schwarz
- Lenkrad mit Multifunktion
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- KeyFree-Startsystem
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Mercedes-Benz Notrufsystem

- Motor 2,9 Ltr. - 250 kW CDI KAT
- PRE-SAFE-System
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Servolenkung
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Dachreling (Aluminium)
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Luftfederung mit Niveauregulierung Hinterachse
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ



Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- Ausstattungs-Paket: Business
- Avantgarde Interieur
- Bereifung mit Notlaufsystem
- Fahrassistenz-Paket
- Fzg. ohne Modellbezeichnung
- Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Memory-Paket
- Metallic-Lackierung
- Mittelkonsole Edelholz Esche, schwarz
- Multibeam LED
- Multifunktions-Telefonie
- Multikontursitz-Paket Aktiv
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitze vorn: Klimatisierung
- Spiegel-Paket
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Infotainment-System: Remote Online
- Park-Paket
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Rückfahrkamera
- Scheinwerfer LED High Performance
- Smartphone integriert
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Sitzheizung vorn
- Kraftstofftank: vergrößert
- Sitz-Komfort-Paket
- Zeituhr (Analog)
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Ambiente-Beleuchtung
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Abstandsregeltempomat DISTRONIC Plus mit Lenk-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent Plus (BAS) mit Kreuzungs-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- PRE-SAFE-System
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Sitzheizung vorn
- Sitzheizung vorn
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag)



Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)




Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)




Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)