



Mercedes-Benz GLA 220 CDI / d 4Matic

EZ 01/2017 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 143.254km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 68***
Fahrzeug aufgenommen am: 17.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung GLA 220 CDI / d 4Matic [AT - SUV5 GLA 220 d EU6, 4Matic Urban, 2015 - 2016]		
Kategorie Geländewagen	FIN WDC1569051J347018	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 143.254km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 177 PS (130 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.143 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 122.022km	Letzter Service am 01/2025
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2017	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 130g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Reifenschäden: Felgen teilweise angefahren und Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	210 
Kotflügel vorne links	160	Kotflügel vorne rechts	225 
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	180 
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	150	Heckklappe	80 
Dach	90 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Audiosystem Audio 20 (USB, GPS)
- Design- und Ausstattungslinie Urban
- Frontscheibe Verbundglas
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenausstattung: Zierteile Wellen Optik Anthrazit
- Karosserie: 5-türig
- Modellbezeichnung geändert (mit Code)
- Original Fahrzeug Farbe: MOUNTAINGRAU
- Reiserechner
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Unterfahrschutz
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Lenkrad (Leder)
- Aktive Motorhaube
- Außentemperaturanzeige
- Feststellbremse elektrisch
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Zierteile Wellen (Raute) Optik Silber
- Innenhimmel Stoff
- Ladekantenschutz (verchromt)
- Motor 2,1 Ltr. - 130 kW CDI KAT
- Radstand 2699 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitz-Komfort-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fond
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Unterfahrschutz vorn und hinten (schwarz)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachreling (Aluminium)
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad mit Multifunktion

• Mittelarmlehne vorn mit Fach	• Rücksitzlehne geteilt / klappbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico	• Sportsitze vorn
• Mercedes-Benz Notrufsystem	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
• Bremsassistent	• Einschaltautomatik für Fahrlicht
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)	• Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (Downhill-Speed-Regulation)
• Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)	• Klimaanlage
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopf-Airbag-System (Windowbag)
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Seitenairbag (Sidebag) vorn
• Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite	• Start/Stop-Anlage
• Tempomat	• Wegfahrsperre
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Rußpartikelfilter
• Antriebsart: Allradantrieb	• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT



Sonderausstattung

• Ablage-Paket	• Ambiente-Beleuchtung
• Außenspiegel schwarz lackiert	• Bereifung mit Notlaufsystem
• Brillenfach im Dachhimmel integriert	• Einstiegsleisten beleuchtet
• Federung für grosse Bodenfreiheit (Off-Road Fahrwerk)	• Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
• Klapptisch in Beifahrersitzlehne integriert	• Laderaum-Paket
• Licht- und Sicht-Paket	• Night-Paket
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Spiegel-Paket
• Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links	• Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Unterfahrschutz vorn und hinten (schwarz)
• Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel mit Umfeldleuchte	• Dachreling schwarz, hochglänzend
• Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem	• Metallic-Lackierung
• Panorama-Schiebedach elektrisch (vollverglaste Dachfläche)	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
• Armlehne hinten klappbar mit Durchlademöglichkeit (herausnehmbar)	• Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
• TFT-Farbdisplay (8,0 Zoll)	• Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
• Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent	• Keyless Go Startanlage
• Parktronic-System PTS (vorn und hinten)	• Rückfahrkamera
• Bi-Xenon-Scheinwerfer	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)