



Mercedes-Benz V 220/250 d SCORE 4MATIC kompakt

EZ 11/2016 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 138.873km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 07***

Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung V 220/250 d SCORE 4MATIC kompakt [DE - Bs4 V 220 CDI / d EU6, d 4Matic kompakt Score, 2016 - 2017]		
Kategorie Van	FIN WDF44781113217414	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 138.873km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 2.143 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 58.064km	Letzter Service am 10/2020
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2016	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 176g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)
Rost, Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren	Ungleichmäßig abgefahren, Kratzer, Rost	Kratzer	Kratzer, Rost

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	780 
Seitenteil hinten links	190 	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	210 	Heckklappe	600 
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Verschleißanzeige leuchtet; Bremsen nahe Verschleißgrenze: vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagenetz an Vordersitzlehne links
- Airbag Beifahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Auflastung auf 3,1 t
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dachverkleidung / Innenhimmel Stoff grau
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Seitenwind-Assistent
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrerseite
- Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem Audio 20 mit Touchpad
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
- BlueEfficiency-Paket
- Bremssystem mit ABS+ASR
- Design- und Ausstattungslinie Edition
- Edition
- Einstiegsleuchten
- Fahrassistenten-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage

• Fenster im Lade-/FG-Raum: - elektr. ausstellbar, hinten links/rechts	• Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
• Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts	• Fensterheber elektrisch 2-fach
• Feststellbremse elektrisch	• Fußmatten Velours
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe Automatik GTronic - (7-Stufen)
• Gurtstraffer	• Haltegriffe im Fond
• Handschuhfach abschließbar	• Heckscheibe heizbar
• Intelligent Light System LED	• Karosserie/Aufbau: Bus
• Karosserie/Aufbau: Kompakt	• Kindersicherung
• Klimaautomatik Fond (Tempmatik)	• Kombiinstrument mit Farbdisplay
• Kopf-Airbag-System (Windowbag)	• Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite
• Lenkrad (Leder)	• Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
• Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner	• Metallic-Lackierung
• Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage	• Modellbezeichnung geändert (mit Code)
• Motor 2,1 Ltr. - 120 kW CDI KAT	• Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
• Park-Paket	• Partikelfilter
• PKW-Zulassung	• PTC Heater
• Radstand 3200 mm	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Reserverad mit Wagenheber	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Sitzausstattung: Isofix-Kindersitz-System
• Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Einzelsitz links
• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Einzelsitz rechts	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Spiegel-Paket	• Sport-Paket Exterieur
• Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, 2-fach	• Tagfahrlicht
• Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas	• Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
• Wartungsintervall-Anzeige Assyst	• Wegfahrsperr
• Wärmeschutzverglasung	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Ablagenetz an Vordersitzlehne rechts	• Freisprecheinrichtung Bluetooth
• Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB)	• Start/Stop-Anlage Motor
• Heckleuchten LED	• Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
• Rückfahrkamera	• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel mit Umfeldleuchte
• Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik	• Bremssattel mit Schriftzug (Mercedes-Benz)
• Original Fahrzeug Farbe: CAVANSITBLAU	



Sonderausstattung

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| • Dachreling (Aluminium eloxiert) | • Fahrassistenz-Paket |
|-----------------------------------|-----------------------|

• Fahrwerks-Dämpfungssystem Agility Control	• Fernbedienung für Zusatzheizung
• Gepäcksicherungsnetz	• Harnstofftank (AdBlue): 25 Ltr.
• Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem	• Heckscheibe aufstellbar
• Komfort-Klimaautomatik Thermotronic	• Kraftstofftank: vergrößert
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links	• Sitzausstattung: Tisch zwischen 1. + 2. Rücksitzreihe
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort
• Vorbereitung Navigationssystem Garmin MAP Pilot	• Zusatzheizung (Warmwasser)
• Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent	• PRE-SAFE-System
• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
• Innenraumfilter: Pollenfilter	• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag, Delle)




Motorhaube (Steinschlag, Delle)



Motorhaube (Steinschlag, Delle)



Motorhaube (Steinschlag, Delle)




Motorhaube (Steinschlag, Delle)



Motorhaube (Steinschlag, Delle)



Motorhaube (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)



Motorhaube (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)



Motorhaube (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)



Rad (Rost, Kratzer)



Rad (Rost, Kratzer)



Rad (Rost, Kratzer)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)




Rad (Kratzer, Rost)



Rad (Kratzer, Rost)



Rad (Kratzer, Rost)



Rad (Kratzer, Rost)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer, Rost)



Rad (Kratzer, Rost)



Fahrtür (Verformung, Delle)



Fahrtür (Verformung, Delle)



Fahrrertür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)