



Mercedes-Benz 316 CDI RWD L2

EZ 03/2020 | Kastenwagen | Diesel | Automatikgetriebe | 152.896km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 56***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 316 CDI RWD L2		
Kategorie Kastenwagen	FIN W1V9076331P211630	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 152.896km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 2.143 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 136.878km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 2	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2020	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 197g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 7.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts

   

(6 mm) (6 mm) (6 mm) (6 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Kontrolle Bremsassist. aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachverkleidung im Fahrerhaus
- Einstiegsgriff für Schiebetür an Laderaumtrennwand
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Kindersicherung
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Original Fahrzeug Farbe: IRIDIUMSILBER
- Radstand 3665 mm
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar
- Ablagefach oberhalb Frontscheibe
- Adaptives Bremslicht
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außentemperaturanzeige
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Getriebe Automatik GTronic - (7-Stufen)
- Keyless-Start
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,1 Ltr. - 120 kW CDI KAT
- Partikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne

- | | |
|---|-----------------------------|
| • Start/Stop-Anlage Motor | • Tagfahrlicht |
| • Wartungsintervall-Anzeige Assyst | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zul. Gesamtgewicht 3,50 t |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • 2. Batterie (Zusatzbatterie) Innenraum | • Anhängersteckdose 13-polig |
| • DAB-Tuner (Radioempfang digital) | • Deckenleuchte im Laderaum mit Türkontakt |
| • Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts | • Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent |
| • Fahrtenschreiber Bedienung vorn unter Dachhimmel | • Fahrwerk: Stabilisierung Stufe II |
| • Fernbedienung für Zusatzheizung | • Freisprecheinrichtung Bluetooth |
| • Fzg. ohne Fahrzeugabsenkung | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Hecktür (Öffnungswinkel 270 Grad) | • Holzfussboden im Laderaum |
| • Klimaanlage geregelt (Tempmatik) | • Kraftstofftank: Haupttank 93 Ltr. |
| • Laderaumtrennwand mit Fenster | • Leitungskanal an Heckportal |
| • Leitungskanal an Seitenwand | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Markierungsleuchten seitlich | • Metallic-Lackierung |
| • Multimediasystem MBUX (Touchscreen 7") | • Navigationssystem für Multimediasystem MBUX |
| • Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht | • Park-Paket mit Rückfahrkamera |
| • Querträger mit integriertem Auftritt | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber | • Rückfahrkamera |
| • Rückspiegel innen | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer LED High Performance | • Schlechtwege-Fahrwerk |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze |
| • Sitze im Fahrerhaus: Schwingsitz Komfort, Fahrerseite | • Trennrelais bei Batterie zusätzlich |
| • Vlies-Batterie 92 Ah | • Vorderachse verstärkt |
| • Wagenheber | • Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben) |
| • Zusatzblinkleuchten hinten (Dach) | • Zusatzheizung (Warmwasser) |
- zusätzlicher Wärmetauscher

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









18.03.2020	2222	ARL153275	2	1	120/3800	16
N1	BB		5932-5932		2020-2020	
W1V9076331P211630	4		2620-2620		2462-2585	
Mercedes-Benz				120		
906BB35			200	3500		3500
L2MD1350BXX			1860	2250		
QF2AAVB2B0XX			1860	2250		
			82	2850		66
Sprinter			2800	750	2	
Mercedes-Benz			235/65R16C	115/113		
Fz.z.Gu.bef. B. 3,5 t			235/65R16C	115/113		
Van						
595/2009*2018/932D						
EUROVI; D; M; N			e1*2007/46*0301*20			
Diesel			22.10.2019	K	FS11564	
0002	6600	2143				
ZU 20: MAX.2945*AHK LT. EGTG*ZU T: OPT. 130, 120, 110, 100, 90 KM/H*8.1:MAX.*BEI WERKS. MONT. AHK: FZ.M.SPEZ. FAHRDYN.STABIL.SYST.F.ANH-BETR.F.100 KM/H GEM.9.AUSN.V. C.Z.SIVO						
			56231G 4311		Schein	

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)