



Volkswagen Touran Join Start-Stopp

EZ 07/2018 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 184.069km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 41***

Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Touran Join Start-Stopp [DE - Van5 1.6 TDI BMT/Start-Stopp EU6, Join, 2017 - 2019]		
Kategorie Van	FIN WVGZZZ1TZJW112831	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 184.069km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 24.624km	Letzter Service am 03/2020
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2018	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 118g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (NEFZ)



Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(6 mm)	(6 mm)
Ungleichmäßig abgefahren	Ungleichmäßig abgefahren, Kerben, Kratzer		



Lackwerte



 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	240
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	300
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	110	Heckklappe	105
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Gang hakt;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze und Armlehnen (3 Sitzplätze)
- Ablagefächer in Dachkonsole
- Antennen-Diversity
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Chrom-Paket (1)
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fensterzierleisten schwarz
- Gepäckmanagement-Paket
- Gepäckraumbeleuchtung
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Dekoreinlagen New Brushed Design
- Karosserie: 4-türig
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel lackiert
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Dachhimmel Stoff, grau
- Doppeltonhorn
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kopfstützen hinten (3-fach)

• Kühlergrill schwarz mit Chromleisten	• Lautsprecher (8)
• Lendenwirbelstützen vorn	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchten vorn und hinten	• Motor 1,6 Ltr. - 85 kW TDI
• Nebelschlussleuchte	• Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK
• Parkbremse elektrisch	• Pedale Edelstahl
• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sitze: Komfortsitze vorn	• Sitzlehne vorn rechts umklappbar
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
• Stoßfänger Wagenfarbe, mit Chromleiste vorn	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verbandkasten und Warndreieck	• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Dachreling silber
• Fensterheber elektrisch vorn und hinten	• Frontscheibe Verbundglas getönt
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Wärmeschutzverglasung grün getönt
• Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar	• Sitzheizung vorn
• Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)	• Audiosystem: CD-Player
• Multifunktionsanzeige Plus	• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
• Multimediabuchse AUX-IN und USB-Schnittstelle	• Multimediabuchse AUX-IN und USB-Schnittstelle
• Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)	• Volkswagen Media Control
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
• Auto-Hold-Funktion	• Bremsassistent
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Elektron. Differentialsperre (EDS)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistentz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h)
• Fahrassistentz-System: City-Notbremsfunktion	• Fahrassistentz-System: City-Notbremsfunktion
• Fahrassistentz-System: Müdigkeitserkennung	• Fahrassistentz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	• Insassen-Schutzsystem proaktiv
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
• Knieairbag Fahrerseite	• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	• Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
• Start/Stop-Anlage	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Zentralverriegelung	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Rußpartikelfilter
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Antriebsart: Frontantrieb
• Getriebe 6-Gang	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • 3. Sitzreihe mit Einzelsitzen (2 Sitzplätze) | • App-Connect |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Mobile Online Dienste Car-Net |
| • Raucher-Paket | • Spiegel-Paket |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Außenspiegel mit Abblendautomatik, links |
| • Außenspiegel mit Umfeldleuchte | • Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts |
| • Perleffekt-Lackierung | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN | • Multimediabuchse AUX-IN und USB-Schnittstelle |
| • Volkswagen Media Control | • Volkswagen Media Control und App-Connect / MirrorLink |
| • Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren, Kerben, Kratzer)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren, Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Verformung)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)




Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)