



Seat Ateca Xcellence 4Drive

EZ 09/2017 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 193.415km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 26***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Ateca Xcellence 4Drive [DE - SUV5 2.0 TDI EU6, Xcellence 4Drive, 2016 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN VSSZZZ5FZH6542995	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 193.415km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 183.412km	Letzter Service am 06/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2017	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 135g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;Muffiger Geruch im Innenraum Schiebedach macht Geräusche beim öffnen

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte	• AUX-IN-Anschluss und 2 x USB-Anschluss
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Ambiente-Beleuchtung LED	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Antriebsart: Allradantrieb
• Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung und Welcome Light	• Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
• Außenspiegel lackiert	• Außenspiegel mit Spiegelabsenkung, rechts
• Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Bluetooth Audio-Streaming	• Bordcomputer
• Bremsassistent	• Chrom-Paket
• Chromleisten an Seitenfenstern	• Dachhimmel schwarz
• Dachreling silber	• Doppeltonhorn
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
• Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (SEAT Drive Profile)	• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung

• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Fußraumbeleuchtung vorn	• Fußraumbeleuchtung vorn LED
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG	• Handschuhfach beleuchtet
• Heckleuchten LED	• Innenausstattung: Chrom-Applikationen
• Innenraumlicht-Paket LED	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Knieairbag Fahrerseite
• Kofferraumbeleuchtung	• Komfortsitze
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Kopfstützen vorn	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar	• Lendenwirbelstütze verstellbar
• Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion	• Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
• Leuchtweitenregelung	• Licht- und Regensensor
• Licht- und Sicht-Paket	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Mittelarmlehne hinten	• Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftdüsen hinten
• Motor 2,0 Ltr. - 140 kW TDI	• Nebelscheinwerfer
• Original Fahrzeug Farbe: "Pacific" Blau	• Parkbremse elektrisch
• Radstand 2630 mm	• Reifenkontroll-Anzeige
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzlehne klappbar
• Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheinwerfer LED
• Schließ-/Startsystem Kessy	• Seitenairbag
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Start/Stop-Anlage	• Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
• Steckdose (12V-Anschluß) vorn	• Tagfahrlicht LED
• Verglasung getönt	• Verzurrsen Koffer-/Laderaum
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

• 10 Lautsprecher	• Audio-Navigationssystem Plus
• Bluetooth Audio-Streaming	• Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
• Einparkhilfe vorn und hinten, optisch	• Fahrassistenz-Paket 5
• Fahrassistenz-Paket: Stau- und Notfallassistent	• Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)

- | | |
|--|---|
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent | • Fahrassistenz-System: Parklenkassistent |
| • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent | • Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Auspark-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung | • Frontscheibe heizbar |
| • Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto) | • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) |
| • Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert) | • Induktionsladeschale für Smartphone |
| • Kamerasystem Umgebungsansicht (Top View, 360°) | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Reserverad als Notrad | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) |
| • Sitz vorn links elektr. verstellbar | • Sitzheizung vorn |
| • Sonderlackierung Mediterran-Blau | • Sprachsteuerungs-System |
| • USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss (CUP-Eingang) | • Winter-Paket |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











2025

1

[illegible]

Service-Nachweise

	JA	NEIN
LeaseLife Service	☒	☐
Zahl- oder laufleistungsfähiger Service	☐	☒
Ölwechsel-Service	☒	☐
Inspektion	☒	☐
Ölwechsel	☒	☐
Wix Ölwechsel	☒	☐
Zusatzarbeiten	JA	NEIN
Schad- und Präventiv	☒	☐
LAUFWERK	☒	☐
Kraftstofffilter	☒	☐
Zündkerzen	☒	☐
Brummschäut	☒	☐
250h ³ Öl und Filter	☒	☐
AT	☒	☐
HALDEX Kupplung (XO)	☒	☐
Gewichte und -schächte	☒	☐
Haupthalter (Paperfilter)	☒	☐
Zahnkranz	☒	☐

Nachweise

Vorname: Y. G. NORTS
 Nr.: 183412
 Rechnungsnummer: 18023
 Rechnungsprüfung: Nein
 Service durchgeführt von:

KFZ-TECHNIK ZÜHR
Ihre Meisterwerkstatt
 Markus Zühr Kfz-Meister
 Boller-Weig 5 | 26389 Wiefelsmühlen
 Tel. 04421/96 20 458 | Mobil: 0178/14 33 281
 Email: ktz-technik.zuehr@web.de

Stempel des Fachbetriebs

SEAT Meister-Service

Vollst. auf:

Seit:

Stempel der SEAT Hauptstadt

Möchten Sie SEAT Service?

Ja/Nein:

Seit:

Seit: 2008/01/01

1. Hinweis

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn das Service (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

26



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)