



Opel Insignia Innovation 4x4

EZ 10/2017 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 137.447km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 09***

Fahrzeug aufgenommen am: 22.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Insignia Innovation 4x4 [DE - Kb5 2.0 Turbo 4x4 EU6, INNOVATION, 2017 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN W0VZT8ECXJ1042287	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 137.447km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 260 PS (191 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 131.274km	Letzter Service am 04/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2017	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 199g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 8.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.


Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



Kratzer,
Kerben Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	215 	Beifahrertür	200 
Kotflügel vorne links	200 	Kotflügel vorne rechts	190 
Türe hinten links	200 	Türe hinten rechts	200 
Seitenteil hinten links	200 	Seitenteil hinten rechts	200 
Motorhaube	150	Heckklappe	170 
Dach	180 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagebox / Stauraum im Koffer-/Laderaum
- Ambiente-Beleuchtung Armaturentafel
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistentz-System: Abstandswarner
- Fahrassistentz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistentz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistentz-System: Notbrems-Assistent
- Farbdisplay (4,2 Zoll)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Fußgänger-Schutzsystem: Aktive Motorhaube
- Abbiegelicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem Navi RF 900 Europa Touch (IntelliLink 8"-Display)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bluetooth Audio-Streaming
- Dach, Design-Ausführung (Chrom)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistentz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistentz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistentz-System: Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch hinten
- Feststellbremse elektrisch
- Frontkamera
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

- | | |
|---|--|
| • Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen) | • Heckleuchten LED |
| • Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Kindersicherung | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Kopf-Airbag-System | • Kopfstützen hinten (3-fach) |
| • Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl) | • Lenkrad (Leder 3-Speichen) |
| • Leuchtweitenregelung automatisch | • Luftfeuchtesensor |
| • MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy | • Mittelarmlehne hinten |
| • Motor 2,0 Ltr. - 191 kW 16V SIDI Turbo | • OnStar SOS Service |
| • Original Fahrzeug Farbe: TIEFSEEBLAU/DARKMOON BLUE | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Reifendruckwarner | • Rücksitzlehne geteilt (40:20:40) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Seitenairbag vorn | • Sicht-Paket |
| • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Voll-LED (IntelliLux) | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
Autonomer Notbrems-Assistent und Frontkamera | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik | • DAB-Tuner (Radioempfang digital) |
| • Ergonomiesitz vorn links | • Ergonomiesitz vorn rechts |
| • Fahrassistenz-System: Abstandswarner | • Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. autom. Einparken |
| • Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rückfahr-Assistent) | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent |
| • Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent | • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung |
| • Fahrwerk FlexRide Premium | • Farbdisplay (8,0 Zoll) |
| • Head-up-Display | • Heckklappenöffnung elektrisch |
| • Kamerasystem 360° | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar |
| • Lenkrad heizbar | • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung |
| • Mittelarmlehne hinten | • Nebelscheinwerfer |
| • Premium-Paket 2 / Leder perforiert | • Rückfahrkamera |
| • Rücksitzlehne geteilt (40:20:40) | • Rücksitzlehnen umklappbar FlexFold |
| • Schließ-/Startsystem Keyless Open | • Seitenscheiben geräuschedämmend |
| • Sitz vorn links mit Massagefunktion | • Sitz vorn links und Außenspiegel mit Memoryfunktion |
| • Sitz-Paket | • Sitzbelüftung vorn |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder Siena / Mistral perforiert, Schwarz | • Sitzheizung hinten |

- | | |
|--|--|
| • Sitzheizung vorn | • Sitzverstellung vorn links elektr. (8-fach) |
| • Sitzverstellung vorn rechts (8-fach) | • Sound-System BOSE |
| • Technologie-Paket Park & Go Premium | • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














13.10.2017	1844	AAJ000098	2	2	191/5500	245
M1	AC		4986		1863	
W0VZT8ECXJ1042287			1500		1755	
OPEL						
Z-B			199		90	
DA0HAAB22			1135		2295	
BA1PICBHN5			1135		1170	
			75		3750	68
INSIGNIA SPORTS TOURER			2200		750	
OPEL AUTOMOBILE			245/35 ZR20 95Y XL			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			245/35 ZR20 95Y XL			
Kombilimousine						
715/2007*2016/646W			Blau			
EURO6;W;PI/CI;M;N11			e8*2007/46*0264*02			
Benzin			13.06.2017		K	GE623193
0001	36W0	1998				
7.2/8.2;+90 b.Anh.Betr.*S.1 max.S-PI*ww.AHK lt.EGTG*Datum						
zur Emissionsklasse 13.10.2017***						





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)