



Jaguar F-PACE R-Sport AWD

EZ 01/2019 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 79.443km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 26***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Jaguar	Typ/Verkaufsbezeichnung F-PACE R-Sport AWD [DE - SUV5 30d EU6d-T, R-Sport AWD, 2018 - 2020]		
Kategorie Geländewagen	FIN SADCA2BK1JA235267	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 79.443km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 300 PS (221 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 2.993 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 71.766km	Letzter Service am 02/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2019	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 166g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	90	Seitenteil hinten rechts	90
Motorhaube	130	Heckklappe	-
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audio Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bremssättel grau lackiert
- Dachhimmel Premium-Velours
- Edelstahlpedale
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent (AEB)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußgänger-Schutzsystem (Aktive Motorhaube PDBS)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage geländeabhängig (All Surface Progress Control, ASPC)
- Ambiente Interieurbeleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armaturentafel Oberteil in Luxtec
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bremsanlage: Sportausführung
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einstiegsblenden (Edelstahl) beleuchtet, mit Schriftzug Jaguar
- Fahrassistenz-System: Antriebsmomentkontrolle (Torque Vectoring)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe wärmedämmend
- Fußmatten Premium
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 8-Gang - Quickshift, Automatik

• Getränkehalter vorn	• Heckleuchten LED
• Heckscheibe heizbar	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz im Fond	• Karosserie: 5-türig
• Keyless-Start	• Kindersicherung elektrisch
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Kopf-Airbag-System (Windowbag)
• Kopfstütze hinten mitte	• Kühlergrill schwarz
• Ladekantenschutz (Edelstahl)	• Laderaumschienen
• Lenkrad (Sport/Leder - R-Sport-Emblem) mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Luftauslass Blende seitlich, R-Sport Chrom
• Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter	• Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
• Motor 3,0 Ltr. - 221 kW V6 Diesel KAT	• Nebelscheinwerfer
• Nebelschlussleuchte integriert	• Parkbremse elektronisch (EPB)
• Radstand 2874 mm	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rückfahrkamera
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Schaltfunktion (Schaltwippen/-tasten) am Lenkrad	• Scheibenrahmen schwarz
• Scheibenwischer mit Regensensor	• SCR-System (AdBlue-Technologie)
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung elektronisch gesteuert
• Sitzbezug / Polsterung: Luxtec / Technical Mesh	• SOS-Notruffunktion für Lokalisierung Fahrzeug (InControl Protect)
• Sportsitze vorn und hinten	• Steckdose (12V-Anschluß) 2-fach
• Stop-Start-Anlage	• Valet-Funktion (Kofferraum / Handschuhfach)
• Verzurrstreben auf Ladeboden (Aluminium)	• Warnanlage für Sicherheitsgurte
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Diebstahl-Warnanlage
• Dachhimmel Sonderfarbe Light Oyster	• Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
• Lenkrad mit Multifunktion	



Sonderausstattung

• Audiosystem Meridian 380 Watt Premium-Klangsystem (CD/DVD)	• Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Umfeldleuchte
• Außenspiegel mit Warnsystem Totwinkel	• Dual-View-Bildschirm mit Touchscreen
• InControl-Connect-Paket Pro	• InControl-Connect-Paket Pro 1
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium	• Metallic-Lackierung
• Navigationssystem Pro	• Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
• Sitzverstellung vorn elektr. (10/10-Wege links/rechts)	• Sportsitze Taurus, perforiert
• Winter-Paket	• Außenspiegel heizbar
• InControl Wi-Fi (WLAN-Hotspot)	• InControl Apps Mobile Online Dienste
• InControl Remote Premium (Onlinedienste / Apps)	• Instrumentenanzeige TFT-Infodisplay HD
• Navigationssystem InControl Touch inkl. Sprachsteuerung (JaguarVoice)	• Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Verkehrszeichenerkennung

- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Frontscheibe heizbar
- Sitzheizung vorn und hinten
- Lenkrad heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











08.01.2019	1590	AEW00007X	Z	Z	221/4000	241
MIG		AC	4731-4853		1936-1936	
SADCA2BK1JA235267		X	1667-1667		2033-2033	
Jaguar				100		
DC			150	2570		2570
B			1270	1420		
S01			1270	1420		
			77	3000		71
Jaguar F-PACE			2400	750		5
Jaguar Land Rover (GB)			255/60R18 112W			
Gefändetz. Pers. bef.			255/60R18 112W			
Kombilimousine						
715/2007*2015/45W			Schwarz		9	
EURO6;W;P/C; M, N1.1			e11*2007/46*3324*06			
Diesel			06.02.2018	A	FT271097	
0002	36W0	2993				
ww.AHK ILEGTG*						

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)




Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)