



Volkswagen Touran Sound BMT/Start-Stopp

EZ 11/2017 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 71.487km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 45***
Fahrzeug aufgenommen am: 20.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Touran Sound BMT/Start-Stopp [DE - Van5 1.2 TSI BMT/Start-Stopp EU6, Sound, 2017 - 2018]		
Kategorie Van	FIN WVGZZZ1TZJW043099	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 71.487km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2017	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 130g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)

Kratzer,
Rost



(3 mm)

Kerben,
Kratzer, Rost



(3 mm)

Kratzer,
Rost



(3 mm)

Kratzer



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	140	Heckklappe	130
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. Sitzreihe Einzelsitze und Armlehnen (3 Sitzplätze)
- Ablagefächer in Dachkonsole
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Chrom-Paket (1)
- Dachreling silber
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablage Tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachhimmel Stoff, grau
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterzierleisten schwarz
- Fußmatten Textil

• Gepäckmanagement-Paket	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Gepäckraumbeleuchtung	• Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich
• Gepäckraumboden höhenverstellbar	• Getriebe 6-Gang
• Handschuhfach mit Kühlfunktion	• Heckscheibenwischer
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Equalizer	• Innenspiegel abblendbar
• Insassen-Schutzsystem proaktiv	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 4-türig	• Kennzeichenbeleuchtung LED
• Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert	• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Kühlergrill schwarz mit Chromleisten	• Lautsprecher (8)
• Lendenwirbelstützen vorn	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Leseleuchten vorn und hinten
• Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar	• Motor 1,2 Ltr. - 81 kW TSI
• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)	• Multifunktionsanzeige Plus
• Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Nebelschlussleuchte	• Nichtraucher-Paket
• Parkbremse elektrisch	• Pedale Edelstahl
• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn	• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sitze: Komfortsitze vorn
• Sitzheizung vorn	• Sitzlehne vorn rechts umklappbar
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger Wagenfarbe, mit Chromleiste vorn
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verbandkasten und Warndreieck
• Volkswagen Media Control und App-Connect / MirrorLink	• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Zentralverriegelung
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Antennen-Diversity
• Audiosystem: CD-Player	• Multimediabuchse AUX-IN und USB-Schnittstelle
• Multimediabuchse AUX-IN	• Chromeinfassung Lichtschalter
• Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion	• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	• Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
• Auto-Hold-Funktion	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links	• Volkswagen Media Control
• Multimediabuchse AUX-IN und USB-Schnittstelle	• App-Connect
• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN	• Original Fahrzeug Farbe: CARRIBEAN BLUE



Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Mobile Online Dienste Car-Net
- Reifendruck-Kontrollsystem

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











1	03.11.17	0603	BWL000301	2	01	81	/4600	189
2	M1	AC		3	4527-4632			1829
3	WVGZZZ1TZJW043099	1		4	1613-1674			1436
4	VOLKSWAGEN, VW			5		80		
5	1T			6	130	2060	2060	
6	CYV8AC			7	1040	1070		
7	FM6FM6AJ0147MMS50VR26Z			8	1040	1070		
8				9	72	3750	71	
9	TOURAN			10	1300	710	5	
10	VOLKSWAGEN-VW			11	205/55 R17 95V XL			
11	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1.			12	205/55 R17 95V XL			
12	Kombilimousine			13				
13	715/2007*2015/45W			14				
14	EURO6;W:PI/CI; M; N1 I			15				
15	Benzin			16	@1*2001/116*0211*43			
16	0001	36W0	1197	17	29.05.17	K	EU943620	
17	F.1/F.2:+0 u. 7.2/8.2:+20			18				
18	b.Anhängebetrieb*0.1:1600 bi			19				
19	s 8% Steig.*techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:3360k			20				
20	g*bis 8% Steig.:3660*Bei werkseitig montierter AHK: ES			21				
21	P m.spez.Fahrdyn.Stab1.Syst.f.Anh.Betr.f.Temp.100 km/h			22				
22	gem.3.Aend.VO.z.9.Aush.VO.z.STVO*ww.AHK 1t.ETG6*			23				

Formular zur Zulassung eines Kraftfahrzeugs in der Bundesrepublik Deutschland. Es enthält Felder für die Fahrzeugkategorie, die Zulassungsberechtigung, die Zulassungsbefreiung und die Zulassungsbefreiungsbefreiung. Ein Stempel mit der Aufschrift 'Zulassungsbefreiung' ist ebenfalls zu sehen.

Formular zur Zulassung eines Kraftfahrzeugs in der Bundesrepublik Deutschland. Es enthält Felder für die Fahrzeugkategorie, die Zulassungsberechtigung, die Zulassungsbefreiung und die Zulassungsbefreiungsbefreiung. Ein Stempel mit der Aufschrift 'Zulassungsbefreiung' ist ebenfalls zu sehen.

Formular zur Zulassung eines Kraftfahrzeugs in der Bundesrepublik Deutschland. Es enthält Felder für die Fahrzeugkategorie, die Zulassungsberechtigung, die Zulassungsbefreiung und die Zulassungsbefreiungsbefreiung. Ein Stempel mit der Aufschrift 'Zulassungsbefreiung' ist ebenfalls zu sehen.

Formular zur Zulassung eines Kraftfahrzeugs in der Bundesrepublik Deutschland. Es enthält Felder für die Fahrzeugkategorie, die Zulassungsberechtigung, die Zulassungsbefreiung und die Zulassungsbefreiungsbefreiung. Ein Stempel mit der Aufschrift 'Zulassungsbefreiung' ist ebenfalls zu sehen.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)




Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag, Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer, Rost)



Rad (Kerben, Kratzer, Rost)



Rad (Kratzer, Rost)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Lackschaden, Steinschlag)



Dach (Lackschaden, Steinschlag)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)




Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)