



Jaguar XF Pure

EZ 04/2020 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 135.747km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 46***
Fahrzeug aufgenommen am: 02.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Jaguar	Typ/Verkaufsbezeichnung XF Pure [DE - Lim4 E-Performance EU6d-T, Pure, 2018 - 2020]		
Kategorie Limousine	FIN SAJBB4BN4LCY86380	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 135.747km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	
Hubraum 1.999 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 135.691km	Letzter Service am 05/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2020	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 124g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)

Hinten links



(4 mm)
Kratzer

Hinten rechts



(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)

Reifenschäden: Felgen angefahren

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	160
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	190 
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	230 
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	235 	Heckklappe	135
Dach	115		



Technischer Zustand

Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Fahrzeug startet nicht obwohl Batterie i.O.;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachhimmel Premium-Velours
- Einstiegsblenden (Edelstahl) beleuchtet, mit Schriftzug Jaguar
- Fußgänger-Schutzsystem (Aktive Motorhaube PDBS)
- Getränkehalter vorn
- InControl Touch Pro Infotainment-System (10 Zoll Farbdisplay)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kindersicherung elektrisch
- Kühlergrill schwarz mit Chromeinfassung
- Luftauslass Blende seitlich, Chrom
- Original Fahrzeug Farbe: NARVIK/EBONY
- Reifen-Reparaturset
- Scheibenrahmen Chrom
- Sitze vorn mechan. verstellbar (8-fach)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Armaturentafel Oberteil in Luxtec
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bremssättel Grau-Metallic lackiert (mit Jaguar Schriftzug)
- Dachhimmel Morzine Light Oyster
- Edelstahlpedale
- Einstiegsblenden (Edelstahl) beleuchtet, mit Schriftzug R-Dynamic
- Fußmatten Premium
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Gloss Black
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstütze hinten mitte
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 120 kW Diesel KAT
- Parkbremse elektronisch (EPB)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Smartphone-Paket
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar

• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Frontscheibe wärmedämmend
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Verglasung getönt
• Lenkrad (Leder)	• Lenkrad mit Multifunktion
• Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach	• Verzurrösen Koffer-/Laderaum
• Audio Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)	• Audiosystem Jaguar 180 Watt Klangsystem (CD/DVD)
• Bluetooth-Schnittstelle	• SOS-Notruffunktion für Lokalisierung Fahrzeug (InControl Protect)
• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Bremsassistent
• Diebstahlschutz Neigungsüberwachung	• Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
• Elektron. Traktionskontrolle	• Fahrassistentz-System: Antriebsmomentkontrolle (Torque Vectoring)
• Fahrassistentz-System: Aufmerksamkeits-Assistent	• Fahrassistentz-System: Autonomer Notbrems-Assistent (AEB)
• Fahrassistentz-System: Berganfahrhilfe (Hill-Holder)	• Fahrassistentz-System: Spurverlassenswarnung
• Fernbedienung für Zentralverriegelung	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz im Fond	• Keyless-Start
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Kopf-Airbag-System (Windowbag)
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Park-Distance-Control (PDC) hinten
• Park-Distance-Control (PDC) vorn	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rückfahrkamera	• Seitenairbag vorn
• Stop-Start-Anlage	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Zentralverriegelung	• Heckleuchten LED
• Rußpartikelfilter	• SCR-System (AdBlue-Technologie)
• Antriebsart: Heckantrieb	• Getriebe 6-Gang
• Niveauregulierung	• Servolenkung elektronisch gesteuert



Sonderausstattung

• Head-up-Display-Paket	• InControl Apps
• InControl Apps Mobile Online Dienste	• Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
• Uni-Lackierung	• Frontscheibe infrarot-reflektierend
• Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Sitzheizung vorn	• Head-up-Display
• Fahrassistentz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









02.04.2020	1590	AEA00047 9	2	1	120/120	227
M1	AA		4954-5067		1880	
SAJBB4BN4LCY86380		7	1457		1720-1791	
JAGUAR				75		
JB			151	2230	2230	
D			1060	1240		
519A0			1060	1240		
			76	3000	71	
JAGUAR XF			1600	750	5	
JAGUAR LAND ROVER (UK)						
Fz z Pers.bef.b. 8 Spl.			225/55 R17 101V			
Limousine			225/55 R17 101V			
38AM			Schwarz		8	
EURO6,WLTP-AM,PI/CI; M, N1 I			e5*2007/46*1048*00			
Diesel			28.03.2019	K	FR253080	
0002	36AM	1999				
WW.AHK LT.EGTG*						

02.04.2020

02.04.2020

02.04.2020

SOBEGARNT
KFS.-ZUSCHWENK
2020F BEAMEN
1-4

Übertragener Name
Der Leistung
JA

☒ Nur zur Nutzung des Silberkennzeichens
im internationalen Schenkungsverkehr.
Folgende Angaben, die nicht zur
Lieferungsfähigkeit führen.

R053080

Daten der Schenkungseinfuhrung		Daten der Schenkungseinfuhrung	
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3
1.2	1.2.1	1.2.2	1.2.3
1.3	1.3.1	1.3.2	1.3.3
1.4	1.4.1	1.4.2	1.4.3
1.5	1.5.1	1.5.2	1.5.3
1.6	1.6.1	1.6.2	1.6.3
1.7	1.7.1	1.7.2	1.7.3
1.8	1.8.1	1.8.2	1.8.3
1.9	1.9.1	1.9.2	1.9.3
1.10	1.10.1	1.10.2	1.10.3
1.11	1.11.1	1.11.2	1.11.3
1.12	1.12.1	1.12.2	1.12.3
1.13	1.13.1	1.13.2	1.13.3
1.14	1.14.1	1.14.2	1.14.3
1.15	1.15.1	1.15.2	1.15.3
1.16	1.16.1	1.16.2	1.16.3
1.17	1.17.1	1.17.2	1.17.3
1.18	1.18.1	1.18.2	1.18.3
1.19	1.19.1	1.19.2	1.19.3
1.20	1.20.1	1.20.2	1.20.3
1.21	1.21.1	1.21.2	1.21.3
1.22	1.22.1	1.22.2	1.22.3
1.23	1.23.1	1.23.2	1.23.3
1.24	1.24.1	1.24.2	1.24.3
1.25	1.25.1	1.25.2	1.25.3
1.26	1.26.1	1.26.2	1.26.3
1.27	1.27.1	1.27.2	1.27.3
1.28	1.28.1	1.28.2	1.28.3
1.29	1.29.1	1.29.2	1.29.3
1.30	1.30.1	1.30.2	1.30.3
1.31	1.31.1	1.31.2	1.31.3
1.32	1.32.1	1.32.2	1.32.3
1.33	1.33.1	1.33.2	1.33.3
1.34	1.34.1	1.34.2	1.34.3
1.35	1.35.1	1.35.2	1.35.3
1.36	1.36.1	1.36.2	1.36.3
1.37	1.37.1	1.37.2	1.37.3
1.38	1.38.1	1.38.2	1.38.3
1.39	1.39.1	1.39.2	1.39.3
1.40	1.40.1	1.40.2	1.40.3
1.41	1.41.1	1.41.2	1.41.3
1.42	1.42.1	1.42.2	1.42.3
1.43	1.43.1	1.43.2	1.43.3
1.44	1.44.1	1.44.2	1.44.3
1.45	1.45.1	1.45.2	1.45.3
1.46	1.46.1	1.46.2	1.46.3
1.47	1.47.1	1.47.2	1.47.3
1.48	1.48.1	1.48.2	1.48.3
1.49	1.49.1	1.49.2	1.49.3
1.50	1.50.1	1.50.2	1.50.3
1.51	1.51.1	1.51.2	1.51.3
1.52	1.52.1	1.52.2	1.52.3
1.53	1.53.1	1.53.2	1.53.3
1.54	1.54.1	1.54.2	1.54.3
1.55	1.55.1	1.55.2	1.55.3
1.56	1.56.1	1.56.2	1.56.3
1.57	1.57.1	1.57.2	1.57.3
1.58	1.58.1	1.58.2	1.58.3
1.59	1.59.1	1.59.2	1.59.3
1.60	1.60.1	1.60.2	1.60.3
1.61	1.61.1	1.61.2	1.61.3
1.62	1.62.1	1.62.2	1.62.3
1.63	1.63.1	1.63.2	1.63.3
1.64	1.64.1	1.64.2	1.64.3
1.65	1.65.1	1.65.2	1.65.3
1.66	1.66.1	1.66.2	1.66.3
1.67	1.67.1	1.67.2	1.67.3
1.68	1.68.1	1.68.2	1.68.3
1.69	1.69.1	1.69.2	1.69.3
1.70	1.70.1	1.70.2	1.70.3
1.71	1.71.1	1.71.2	1.71.3
1.72	1.72.1	1.72.2	1.72.3
1.73	1.73.1	1.73.2	1.73.3
1.74	1.74.1	1.74.2	1.74.3
1.75	1.75.1	1.75.2	1.75.3
1.76	1.76.1	1.76.2	1.76.3
1.77	1.77.1	1.77.2	1.77.3
1.78	1.78.1	1.78.2	1.78.3
1.79	1.79.1	1.79.2	1.79.3
1.80	1.80.1	1.80.2	1.80.3
1.81	1.81.1	1.81.2	1.81.3
1.82	1.82.1	1.82.2	1.82.3
1.83	1.83.1	1.83.2	1.83.3
1.84	1.84.1	1.84.2	1.84.3
1.85	1.85.1	1.85.2	1.85.3
1.86	1.86.1	1.86.2	1.86.3
1.87	1.87.1	1.87.2	1.87.3
1.88	1.88.1	1.88.2	1.88.3
1.89	1.89.1	1.89.2	1.89.3
1.90	1.90.1	1.90.2	1.90.3
1.91	1.91.1	1.91.2	1.91.3
1.92	1.92.1	1.92.2	1.92.3
1.93	1.93.1	1.93.2	1.93.3
1.94	1.94.1	1.94.2	1.94.3
1.95	1.95.1	1.95.2	1.95.3
1.96	1.96.1	1.96.2	1.96.3
1.97	1.97.1	1.97.2	1.97.3
1.98	1.98.1	1.98.2	1.98.3
1.99	1.99.1	1.99.2	1.99.3
1.100	1.100.1	1.100.2	1.100.3

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)