



Volkswagen Touran Active Start-Stopp

EZ 08/2021 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 348.116km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Touran Active Start-Stopp [DE - Van5 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6d, Active, 2021 - 2022]		
Kategorie Van	FIN WVGZZZ1TZW037022	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 348.116km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 332.021km	Letzter Service am 04/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2021	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 121g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 4.6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	138
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	185 
Seitenteil hinten links	90	Seitenteil hinten rechts	145
Motorhaube	140	Heckklappe	100
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze und Armlehnen (3 Sitzplätze)
- Ablagefächer in Dachkonsole
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel lackiert
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Doppeltonhorn
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fensterzierleisten schwarz
- Fußraumbeleuchtung vorn LED
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Dekoreinlagen für Sondermodell
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lautsprecher (8)
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ambiente-Beleuchtung
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Chrom-Paket (1)
- Dachhimmel Stoff, grau
- Einstiegsleisten für Sondermodell
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fußmatten Textil
- Gepäckmanagement-Paket
- Gepäckraumbeleuchtung
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 4-türig
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
- Lendenwirbelstützen vorn

• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Leseleuchten vorn und hinten
• Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus	• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
• Nebelschlussleuchte	• Nichtraucher-Paket
• Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK	• Parkbremse elektrisch
• Pedale Edelstahl	• Radioempfang digital (DAB+)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts	• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: für Sondermodell
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sitze: Komfortsitze vorn
• Sitzlehne vorn rechts umklappbar	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger Wagenfarbe, mit Chromleiste vorn
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verbandkasten und Warndreieck
• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Dachreling silber	• Fensterheber elektrisch vorn und hinten
• Frontscheibe Verbundglas getönt	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Wärmeschutzverglasung grün getönt
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion	• Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
• Sitzheizung vorn	• App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
• Multifunktionsanzeige Plus	• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
• Notrufsystem	• Sprachsteuerungs-System
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
• Auto-Hold-Funktion	• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
• Bremsassistent	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Elektron. Differentialsperre (EDS)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistentz-System: City-Notbremsfunktion	• Fahrassistentz-System: Müdigkeitserkennung
• Fahrassistentz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion	• Insassen-Schutzsystem proaktiv
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
• Knieairbag Fahrerseite	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)	• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
• Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer	• Start/Stop-Anlage
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Zentralverriegelung
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Rußpartikelfilter
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Antriebsart: Frontantrieb
• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)



Sonderausstattung

• Aktive Frontklappe	• Antennen-Diversity
• Bordwerkzeug und Wagenheber	• Fahrassistenz-Paket Plus
• Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)	• Leuchtweitenregelung automatisch
• Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)	• Spiegel-Paket
• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel mit Abblendautomatik, links	• Außenspiegel mit Umfeldleuchte
• Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts	• Perleffekt-Lackierung
• Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)	• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h)
• Fahrassistenz-System: Blind Spot Sensor mit Auspark-Assistent	• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
• Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)	• Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)	• Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist plus)
• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rückfahrkamera (Rear View)	• Scheinwerfer LED mit dynamischem Kurvenlicht
• Tagfahrlicht LED	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag, Delle)



Motorhaube (Steinschlag, Delle)



Motorhaube (Steinschlag, Delle)



Motorhaube (Steinschlag, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)