



Peugeot 307 Break/ SW Break Grand Filou Cool

EZ 03/2005 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 142.518km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 66***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung 307 Break/ SW Break Grand Filou Cool		
Kategorie Kombi	FIN VF33EKFUC84004686	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 142.518km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 88 PS (65 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.360 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 95.613km	Letzter Service am 04/2012
Emissionsklasse Euro 3	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2005	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 159g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	135	Heckklappe	160
Dach	120		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost; Service/Wartung fällig; Ein Schlüssel ohne Funkfernbedienung; Knöpfe auf Funkfernbedienung defekt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, links
- Außentemperaturanzeige
- Bremsanlage Hinterachse: Lucas
- Dachantenne
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Original Fahrzeug Farbe: LACKIERUNG ALUMINIUM-GRAU/METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, rechts
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Aluminium, gebürstet
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schutzleisten
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff

- | | |
|----------------------------------|--|
| • Sondermodell Grande Filou Cool | • Spinal-Care-System (Aktive Sitze / Kopfstützen vorn) |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verglasung getönt | • Wartungsintervall-Anzeige |
| • Wegfahrsperre mit Transponder | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|-----------------------------|--|
| • Frontscheibe Akustikglas | • Generator 70 A (Klasse 8+) |
| • Getriebe 5-Gang | • Getriebe 5-Gang |
| • Kühler im Motorraum links | • Motor 1,4 Ltr. - 65 kW 16V KAT (KFU / ET3J4) |
| • Multiplex-Montage CAN VAN | • Produktionsstätte: Frankreich (Sochaux, Orga.-Nr. letzte 2 Stellen = 89) |
| • Reifen 195/65 R15 ..H | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Fahrertür (Delle)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Anderer Schaden): Schwergängig



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Delle)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Riss/Bruch)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Anderer Schaden): Display ohne Funktion



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)