



Audi Q5

EZ 09/2020 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 99.699km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 91***

Fahrzeug aufgenommen am: 24.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung Q5 [DE - SUV5 3.0 TDI EU6d-T, 50 quattro sport, 2019 - 2020]		
Kategorie Geländewagen	FIN WAUZZZFY6L2089321	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 99.699km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 286 PS (210 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 2.967 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 91.350km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2020	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 221g/km (WLTP) 162g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.4l/100km (WLTP) 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)



(2 mm)



(2 mm)



(2 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	140	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Anhängerkupplung fährt nicht aus.

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: hinten, vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Außenspiegel Wagenfarbe	• Außenspiegel konvex, links
• Außenspiegel konvex, rechts	• Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
• Frontscheibe Akustikglas	• Fußmatten Velours
• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	• Karosserie: 4-türig
• Kindersicherung, manuell	• Kraftstofftank: 65 Ltr.
• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar	• Leuchtweitenregelung automatisch
• Mittelarmlehne hinten mit Fach	• Modellbezeichnung mit neuer Leistungskennzeichnung
• Motor 3,0 Ltr. - 210 kW V6 24V TDI	• Nichtraucher-Paket
• Original Fahrzeug Farbe: DAYTONAGRAU	• Parkbremse elektro-mechanisch
• Radioempfang digital (DAB)	• Radstand 2819 mm
• Reifen-Reparaturkit	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Stoßfänger Sport-Design (S-line)
• Stoßfänger Sport-Design mit Diffusoreinsatz hinten	• Licht- und Regensensor
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Mittelarmlehne vorn
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)	• Sportsitze vorn

• AUX-IN-Anschluss	• Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
• Universal-Schnittstelle Bluetooth	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Bremsassistent	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)	• Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Kopf-Airbag-System (Sideguard)
• Lichtsensor (Coming Home, Leaving Home)	• Reifenkontroll-Anzeige
• Seitenairbag vorn	• Start/Stop-Anlage
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go
• Rußpartikelfilter	• SCR-System (AdBlue-Technologie)
• Antriebsart: Allradantrieb	• Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
• Audi Drive Select	• Servolenkung



Sonderausstattung

• Akustikglas Türscheiben vorn	• Assistenz-Paket Stadt
• Assistenz-Paket Tour	• Audi Smartphone Interface
• Audi connect (Internetbasierende Dienste)	• Ausstattungs-Paket: S line Selection
• Ausstattungs-Paket: S line Sport-Paket / Plus	• Ausstattungs-Paket: Technology Selection
• Dachhimmel Stoff, schwarz	• Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
• Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet	• Exterieur-Paket S line
• Glanz-Paket	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
• Kraftstofftank: 70 Ltr.	• Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus
• Licht-Paket	• Optik-Paket Titanschwarz
• Pedale und Fußstütze in Edelstahl	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Schwellerleisten Sport-Design	• Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sequenz mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
• Sound-System Bang & Olufsen	• Stoßfänger Sport-Design (S-line)
• Stoßfänger Sport-Design mit Diffusoreinsatz hinten	• Voll-Lackierung
• Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar	• Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
• Dachkantenspoiler S-line	• Dachreling
• Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)	• Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
• Perleffekt-Lackierung	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)	• Sitzheizung vorn
• Sportsitze vorn	• Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
• Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay	• Head-up-Display
• Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch	• Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)

- | | |
|--|--|
| • Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage Plus (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung | • Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City) |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent | • Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic) inkl. Audi pre sense rear |
| • Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck | • Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung inkl. Notfall-Assistent mit kamerabasierter Verkehrszeichenerkennung |
| • Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) | • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung |
| • Frontkamera (Scheibe) | • Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen |
| • Rückfahrkamera | • Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel) |
| • Standheizung | • Abbiege- und Allwetterlicht |
| • Abbiege- und Allwetterlicht | • Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht |
| • Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht | • Matrix-LED-Scheinwerfer |
| • Scheinwerfer LED | • Harnstofftank (SCR): 24 Ltr. |
| • Sport-Fahrwerk S-line | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Anderer Schaden): Beschädigung Dämmmatte



Motorhaube (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)