



## Volkswagen Tiguan Team BMT

EZ 11/2010 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 202.200km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 16\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 24.06.2026

Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                           |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Volkswagen                                   | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Tiguan Team BMT [DE - SUV5 1.4 TSI BMT EU5, Team, 2009 - 2011] |                                             |                                          |
| Kategorie<br>Geländewagen                                  | FIN<br>WVGZZZ5NZBW059908                                                                  | Kennzeichen<br>-                            | Laufleistung laut Tacho<br>202.200km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>12/2027 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                          | Leistung<br>150 PS (110 KW)                 | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                      | Serviceheft<br>Ja                                                                         | Scheckheftgepflegt<br>Scheckheft lückenhaft |                                          |
| Hubraum<br>1.390 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt vor                                                                    | Letzter Service<br>189.092km                | Letzter Service am<br>11/2024            |
| Emissionsklasse<br>Euro 5a                                 | Sitze<br>5                                                                                | Türen<br>4/5                                | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>11/2010                                              | Farbe<br>Grau                                                                             | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>3        |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                           | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland   |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             |                                                                                           | CO2-Emissionen<br>156g/km (NEFZ)            | Kraftstoffverbrauch<br>6.7l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



## Lackwerte

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 128                      | Beifahrertür             | 120                      |
| Kotflügel vorne links   | 120                      | Kotflügel vorne rechts   | 130                      |
| Türe hinten links       | 130                      | Türe hinten rechts       | 140                      |
| Seitenteil hinten links | 120                      | Seitenteil hinten rechts | 120                      |
| Motorhaube              | 130                      | Heckklappe               | 110                      |
| Dach                    | 130                      |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug;

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket (1)
- Dachreling silber eloxiert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 4-türig

- |                                                     |                                                            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| • Kopf-Airbag-System (Sideguard)                    | • Kopfstützen hinten (3-fach)                              |
| • Lendenwirbelstützen vorn                          | • Lenkrad (Leder) mit Dekoreinlagen Aluminium              |
| • Mittelarmlehne                                    | • Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TSI (1390 ccm)               |
| • Multifunktionsanzeige Plus                        | • Multimediabuchse MEDIA-IN                                |
| • Nebelscheinwerfer integriert                      | • Nebelschlussleuchte                                      |
| • Original Fahrzeug Farbe: PEPPER GREY              | • Radstand 2604 mm                                         |
| • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)           | • Reifenkontroll-Anzeige                                   |
| • Rücksitzbank / Lehne geteilt                      | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5                      |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder                      | • Scheibenwaschdüsen heizbar                               |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)               | • Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn                  |
| • Seitenairbag vorn                                 | • Seitenscheiben hinten grün getönt (65 %)                 |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar                  | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar                        |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff                     | • Sitze: Sportsitze vorn                                   |
| • Sitzheizung vorn                                  | • Sitzlehne vorn rechts umklappbar                         |
| • Start/Stop-Anlage                                 | • Stoßfängerabdeckung vorn (Böschungswinkel 18 Grad)       |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe                        | • Wegfahrsperre (elektronisch)                             |
| • Winter-Paket                                      | • Wärmeschutzverglasung grün getönt                        |
| • Zentralverriegelung                               |                                                            |



## Sonderausstattung

- |                                               |                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| • Ambiente-Paket                              | • Außenspiegel elektr. anklappbar               |
| • Außenspiegel mit Memoryfunktion             | • Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung |
| • Fußmatten Textil                            | • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen               |
| • Leseleuchten vorn und hinten                | • Metallic-Lackierung                           |
| • Raucher-Paket                               | • Reifenkontroll-Anzeige                        |
| • Scheibenwischer mit Regensensor             | • Seitenairbag hinten                           |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)  |
| • Spiegel-Paket                               | • Tagfahrlicht                                  |
| • Team-Plus-Paket                             |                                                 |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos














# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

# Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Brandloch)