



Volkswagen Golf IV Lim. Comfortline

EZ 11/2002 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 121.540km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 45***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf IV Lim. Comfortline		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZ1JZ3B069710	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 121.540km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2002	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 180g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)



(8 mm)



(8 mm)

Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	210 	Beifahrertür	190 
Kotflügel vorne links	130 	Kotflügel vorne rechts	145 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	195 	Seitenteil hinten rechts	680 
Motorhaube	335 	Heckklappe	200 
Dach	200 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Diebstahl-Warnanlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Geräuschkämmung Motor
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 2-türig
- Kopfstützen hinten
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne hinten
- Original Fahrzeug Farbe: schwarz
- Reserverad in Fahrbereifung
- Scheinwerfer: Valeo
- Seitenschutzleisten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Blinkleuchten seitlich
- Comfortline
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Komfort-Paket Elektrik
- Kupplungsbetätigung hydraulisch
- Mittelarmlehne
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Reifen 195/65 R15 ..T
- Rücksitzbank / Lehne geteilt (ohne Armlehne)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| • Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitz-Komfort-Paket |
| • Sitze: Komfortsitze vorn | • Stoßfänger lackiert |
| • Wartung: Longlife-Service | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Zentralverriegelung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Batterie 60 Ah | • Frontscheibe mit Bandfilter oben |
| • Generator 90 A | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Klimaanlage | • Kopf-Airbag-System (Sideguard) |
| • Kühlung verstärkt | • Kühlung verstärkt |
| • Motor 1,6 Ltr. - 77 kW 16V KAT (BCB) | • Motorvariante 1,6 Ltr. |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Verformung)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)




Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)