



Kia Ceed FIFA World Cup Edition

EZ 06/2014 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 156.213km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 93***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Kia	Typ/Verkaufsbezeichnung Ceed FIFA World Cup Edition [DE - LimS5 1.6 CRDi EU5, FIFA World Cup Edition, 2013 - 2014]		
Kategorie Limousine	FIN U5YHN516AEL133393	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 156.213km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 128 PS (94 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.582 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 106.187km	Letzter Service am 05/2022
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2014	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 114g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)
		Kerben	

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Reifenschäden: Felgen verschürft			

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	160
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abbiegelicht
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem KIA CD/MP3-Radio
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Bordcomputer
- Chromeinfassung Seitenfenster
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fernentriegelung Tankklappe
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter
- Handbremshebel Leder
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebs-Schlupfregelung (TCS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel heizbar
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenkrad heizbar

- | | |
|---|---|
| • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar | • Mittelkonsole Alu-Optik |
| • Motor 1,6 Ltr. - 94 kW CRDi KAT | • Multifunktion für Lenkrad |
| • Nebelscheinwerfer | • Original Fahrzeug Farbe: DARK GUN METAL |
| • Reifen-Reparaturset | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitz klappbar 1/3-2/3 | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Seitenairbag |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert | • Servolenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung (Flex Steer) |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Zuheizer | |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Service - Inspektion

Mit Abstempelung bestätigt die autorisierte Kia-Werkstatt, dass die Inspektion nach Herstellervorgabe durchgeführt wurde.

Inspektion	
30000	km
oder nach 24	Monaten
durchgeführt:	
Datum 17.05.16	
km-Stand 28655	
☐ Shell-Öl	☒ anderes Öl
Ölmenge und -qualität	
17B 223.52	5W30
Leistungen durchgeführt:	ja ☐ nein ☐
Bremsschulung	☒
Klimaanlagenwartung	☒
Kupplungsschulung	☒
Zahnriemen mit Spannrolle	☒
Wartung nach Gewinlagen	☒
Wartungsplan durchgeführt	☒

KIA KIA MOTORS
Autohaus Arnold GmbH
 Werkstatt für alle Marken, Fax 06066
 92331 Parsberg-Lupburg
 Unterschrift: [Signature]
 2008

Inspektion	
6000	km
oder nach 48	Monaten
durchgeführt:	
Datum 03.05.18	
km-Stand 56774	
☐ Shell-Öl	☒ anderes Öl
Ölmenge und -qualität	
17B 223.52	5W30
Leistungen durchgeführt:	ja ☐ nein ☐
Bremsschulung	☒
Klimaanlagenwartung	☒
Kupplungsschulung	☒
Zahnriemen mit Spannrolle	☒
Wartung nach Gewinlagen	☒
Wartungsplan durchgeführt	☐

KIA KIA MOTORS
Autohaus Arnold GmbH
 Werkstatt für alle Marken, Fax 06066
 92331 Parsberg-Lupburg
 Unterschrift: [Signature]
 2008

Inspektion	
90.000	km
oder nach	Monaten
durchgeführt:	
Datum 05.10.20	
km-Stand 82814 km	
☐ Shell-Öl	☒ anderes Öl
Ölmenge und -qualität	
Cashal	5W30
Leistungen durchgeführt:	ja ☐ nein ☐
Bremsschulung	☐
Klimaanlagenwartung	☐
Kupplungsschulung	☐
Zahnriemen mit Spannrolle	☐
Wartung nach Gewinlagen	☐
Wartungsplan durchgeführt	☐

American: P
PKW & Motor
 Do
 Abh
 Werkstatt
 Tel.
 Unterschrift: [Signature]

© Volkswagen AG 2008



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß
instand gesetzt)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)