



Audi A4 Avant

EZ 09/2020 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 107.489km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 26***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A4 Avant [DE - Kb5 35 2.0 TDI EU6d-T, S line, (Facelift) 2019 - 2020]		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZF43LA080112	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 107.489km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2028 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 95.740km	Letzter Service am 12/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2020	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 108g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links


(5 mm)
Kratzer

Vorne rechts


(5 mm)
Kratzer

Hinten links


(6 mm)

Hinten rechts


(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audi music interface
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachreling schwarz
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fensterzierleisten schwarz
- Funkschlüssel
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Heckdiffusor
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Licht- und Regensensor
- Mild-Hybrid-Technologie
- Modellpflege
- Nichtraucher-Paket
- Radioempfang digital (DAB)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachkantenspoiler
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Frontscheibe Akustikglas
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Harnstofftank (SCR): 12 Ltr.
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Mild-Hybrid 120 kW (Motor 2,0 Ltr. - 120 kW 16V TDI)
- Mittelarmlehne vorn
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Original Fahrzeug Farbe: IBISWEISS
- Reifen-Reparaturkit

- | | |
|---|-------------------------------------|
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40) | • SCR-System (AdBlue-Technologie) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheinwerfer Basis (LED - Technologie) | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektro-mechanisch | • Sitze vorn manuell einstellbar |
| • Sport-Fahrwerk | • Start/Stop-Anlage |
| • Stoßfänger Sport-Design (S-line) | • Tagfahrlicht LED |
| • Uni-Lackierung | • Universal-Schnittstelle Bluetooth |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wendeladeboden (Ladeboden) |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Ambiente-Beleuchtung | • Audi connect (Internetbasierende Dienste) |
| • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik | • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts |
| • Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box) | • Business-Paket |
| • Dachhimmel Stoff, schwarz | • Einparkhilfe hinten (APS) |
| • Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus) | • Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet |
| • Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist) | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| • Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay | • Fußmatten Velours |
| • Fzg. ohne Leichtlaufreifen | • Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel in Glasoptik schwarz |
| • Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Interieur-Paket S line | • Kraftstofftank: 54 Ltr. |
| • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion | • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion |
| • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch | • Pedale und Fußstütze in Edelstahl |
| • Rückfahrkamera | • Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sequenz mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen |
| • Sitzheizung vorn | • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten |
| • Sound-System Bang & Olufsen | • Sportsitze vorn |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











rice ☒ Longlife-Service (Serviceintervall flexibel/spätestens nach 2 Jahren)
stur ☒ Zeit- und laufleistungsabhängiger Service (jedes Jahr oder alle je nachdem was zuerst eintritt) km

LIQUI MOLY

Datum: 15.12.25 Kilometerstand (abgelesen): 95740
Nächster Service am oder bei
Datum: Kilometerstand:

Folgende Bauteile wurden erneuert:

☒ Ölfilter	☐ Keilriemen/Keilrippenriemen	☐ Zahnriemen
☒ Luftfilter	☒ Staub- bzw. Pollenfilter	☐ Bremsbeläge vorne
☐ Kraftstofffilter	☐ gereinigt/desinfiziert	☐ Bremsbeläge hinten
Klimaanlage	☐ gereinigt	☐ nachgefüllt
Automatikgetriebe	☐ gereinigt	☐ gespült
Kraftstoffsystem	☐ gereinigt	
Ansaugsystem	☐ gereinigt	
Andere:		

Stempel Werkstatt:
AUTOCENT
AUTOEXCELLENZ SCHAUER
Inh. Fritz Kundt
Tiersgartenstraße 84 · 26349 Jade
Tel. 04454/9786970 · Fax 04454/9786975

bis Grad Celcius



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)