

Fiat

FIAT SCUDO (506) KASTEN (2022->) L1 BASIS MOTOR 1,5 LTR. - 75 KW MULTIJET KAT KASTEN

VIN: VXFVFEHTMPZ079716



Beschreibung

	Zulassungsdatum 31/10/2023	Laufleistung 94436 km
Farbe -	Jahr 2021	Polster -
Anzahl der Türen 4	Anzahl der Sitze 2	Generation -
Karosserietyp Van	Hubraum 1499 cc	Getriebe Schaltgetriebe
Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Diesel	Anzahl Gänge 6
Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)		

Bewertungsdetails

Bewertungsort
AKB Schöneck

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
004	Füllflasche Nothilfekit / -	Fehlt	Ersetzen
005	Kompressor Nothilfekit / -	Fehlt	Ersetzen
006	Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts	Delle	Smart Repair
			
007	Seitenwand / Hinten Links	Delle	Reparieren

				
008	Türeinstieg / Vorne Links	Kratzer	Reparieren	
				
009	Tür / Vorne Links	Delle	Smart Repair	
				
010	Stoßfänger / Vorne Lackiert : No	Kratzer	Ersetzen	
				
011	Tür / Vorne Rechts	Kratzer	Lackieren	
				
012	Türzierleiste / Vorne Rechts	Kratzer	Ersetzen	
				
013	Tür / Rechts	Kratzer	Lackieren	
				

014	Türzierleiste / Rechts Lackiert : No	Kratzer	Ersetzen
			
015	Schweller / Rechts	Kratzer	Lackieren
			
016	Kotflügel / Hinten Rechts	Kratzer	Smart Repair
			

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☐ Ersatzrad
- ☐ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Wagenheber
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Hutablage
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Pannenset

Hauptreifensatz

Vorne Links	SEMPERIT	215 / 65 / 16 / Winter	8 mm
Vorne Rechts	SEMPERIT	215 / 65 / 16 / Winter	8 mm
Hinten Links	FALKEN	215 / 65 / 16 / Winter	6 mm
Hinten Rechts	FALKEN	215 / 65 / 16 / Winter	6 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum




Laufleistung



Navigation




Spare Tyre



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts




Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts




Warnleuchte Inspektion



Warnleuchte Inspektion



Warnleuchte Inspektion



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts / Delle




Seitenwand / Hinten Links / Delle




Seitenwand / Hinten Links / Delle



Türeinstieg / Vorne Links / Kratzer



Türeinstieg / Vorne Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Delle




Tür / Vorne Links / Delle



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Kratzer



Türzierleiste / Vorne Rechts / Kratzer



Türzierleiste / Vorne Rechts / Kratzer



Türzierleiste / Vorne Rechts / Kratzer



Tür / Rechts / Kratzer

