DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

vom: 16.10.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:

Besichtigt am: 16.10.2026 11:21

Berichts-Nr:

FIN: WAUZZZF59RN011399



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

vom: 16.10.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Cabrio/Roadster
Hersteller:	Audi
Modell:	A5
HSN / TSN:	0588 / BKV
Erstzulassungsdatum:	12.08.2024
Laufleistung:	43.029 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Distriktgrün Metallic
Farbe Dach:	Verdeck schwarz
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	3.000 ccm
Leistung:	260 kW (354 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	6
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	2
Anzahl Sitze:	4
Getriebe:	Automatik 8-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz-felsgrau/schwarz-schwarz/schwarz/schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	7 Tag(e)

FIN: WAUZZZF59RN011399

» Fahrzeugausstattung

4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze

6 Zyl.Ottomotor 3,0L Aggr. 06M.C

6-Zylinder-Ottomotor 3,0 L/260 KW (24V) TFSI, homogen Grundmotor ist: TM8/T9I/TH9

Abgaskonzept, WLTP3 M1, N1-I//EU6EA

Abwicklung Serie

Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar

Akustikverdeck vollautomatisch

Akzentflächen schwarz glänzend

Ambiente-Lichtpaket plus

Audi AG

Audi connect Navigation & Infotainment

Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control

Audi drive select

Audi Neuwagen-Reifengarantie

Audi phone box

Audi pre sense city

Audi Soundsystem

Audi virtual cockpit plus

Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch

Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, automatisch abblendend mit Memory-Funktion

Außenspiegel links, asphärisch

Außenspiegel rechts, asphärisch

Außenspiegelgehäuse in Aluminiumoptik

Ausstattung Welt

Basis

Batterie 420A (75Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug und Wagenheber

Bremssättel rot lackiert

Cabriolet

Dach in Wagenfarbe

Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe

Dachreling, Entfall

Datenmodul Europa

Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet

Digitaler Radioempfang

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 100-150 A

Einbauteile f.6 Zyl.Motor

Einparkhilfe plus

Einsatz für bleifreie Betankung

Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet, S-Schriftzug

Elektromechanische Servolenkung

Embleme

Erhöh.der Serienkraftstofferstbefüllung

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -8WB/8WC/8WF-

Fertigungsablauf Standard

Folienbeklebung

Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung

Funkschlüssel (ohne Safelock)

Funktionspaket Reifen

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert

Fußmatten vorn und hinten

Gepäckraumauskleidung (Ausf.2)

Gepäckraumklappe automatisch öffnend

Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage

Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Gewichtsbereich 11 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 10

Glanzpaket

Gurtanlegekontrolle

Halteassistent

Heckblende (ECE)

Infotainmentpaket Smartphone

Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf

Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung

Kategorie 0

Kein Selbstabholer

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn

Kindersicherheits-Paket

Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz

Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die Fondsitze

Klarglas

Klimaautomatik

Kofferraumbodenmatte

Komforteinstieg

Komfortmittelarmlehne vorn

Komfortpaket Spiegel

Kopfstützen vorn

Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen (quattro)

Kraftstoffsystem Otto-Direkteinspritzung(FSI)

Ländergruppe A

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Heckleuchten plus

Linkslenker

LTE-Unterstützung für Audi phone box

Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischem Blinklicht

Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischem Blinklicht

Mikrofaser Dinamica Frequenz/ Leder-Kombination mit S-Prägung

Mit Multifunktionskamera

Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland

MMI Navigation plus mit MMI touch

Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung

Motorabdeckung

N.N.N. Ausführung 1

Nicht Heissland

Ohne Ablagepaket

Ohne AdBlue-Tank

Ohne Alcohol Interlock

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Anhängevorrichtung

Ohne Belederung

Ohne besondere Farbausstattung

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Car2X

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Feuerlöscher

Ohne Frontspoiler

Ohne Garagentoröffner

Ohne Head-up-Display

Ohne Heckspoiler

Ohne integriertes Mautsystem

Ohne Kindersicherung im Fahrgastraum

Ohne Ladeboden

Ohne Multimedia" im Fahrzeug

Ohne Nackengebläse

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Sonnenschutzrollo

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne Vorkonditionierung

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne zus.Warnleuchten

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ottomotor

Pedalerie und Fußstütze aus Edelstahl

PKW-Ausführung

quattro

quattro mit selbstsperrendem Mittendifferenzial

Räder Audi Sport, 5-Doppelarm, titangrau matt, glanzgedreht, 8,5Jx19, Reifen 255/35 R19

Räder der Audi Sport / Quattro GmbH

Räder, 10-Parallelspeichen, 8,0Jx18, Winterreifen 245/40 R18

Radschrauben Standard

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 255/35 R19 96Y xl

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifendruck-Kontrollanzeige

Reserverad platzsparend

Rückfahrkamera

Rücksitzlehne umklappbar

Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung

Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll, Bremssättel rot lackiert (ECE)

Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll, Bremssättel rot lackiert mit S-Schriftzug (ECE)

Scheinwerfer-Reinigungsanlage

Seitenairbags vorn

Serienqualität

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sitzheizung vorn

Smartphone-Interface

Sonnenblenden vorn

spezielles Typschild EU

Sportfahrwerk

Sportkontur-Lederlenkrad, 3-Speichen, unten abgeflacht mit Multifunktion plus

Sportsitze vorn

Spurverlassenswarnung

Standard

Standardabgasanlage

Standardelektrik

Standard-Klimazonen

Start-Stop-System

Steuerung SWIN

Steuerungsnummer 8

Stoßfänger S-Modell

Tagfahrlicht

tiptronic

Tiptronic

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf.1)

Türgriffe in Wagenfarbe

Typprüfland Deutschland

USB-Ladeschnittstellen im Fond

Variante " S "

Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten

Vorbereitung für Functions on Demand

Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz

Wegfahrsperre elektronisch

Windschott

Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	255/35 R 19 96 Y	5,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	255/35 R 19 96 Y	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	255/35 R 19 96 Y	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	255/35 R 19 96 Y	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear			Winter	Aluminium	245/40 R 18 97 V	7,0 mm
Goodyear			Winter	Aluminium	245/40 R 18 97 V	7,0 mm
Goodyear			Winter	Aluminium	245/40 R 18 97 V	7,0 mm
Goodyear			Winter	Aluminium	245/40 R 18 97 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbereifung zulässig: Ja

Pannenbereifung verkehrssicher: Ja

Notrad vorhanden: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfängerspoiler vorne	Gebrochen	Ersetzen und lackieren
2	Seitenwand hinten links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
3	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Türverkleidung vorne rechts	Riss	Smart Repair Leder
5	Türverkleidung vorne links	Riss	Smart Repair Leder
6	Sitzbezug vorne links	Riss	Smart Repair Leder
7	Verkleidung B-Säule links	Riss	Smart Repair Leder
8	Tür vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
9	Heckklappe	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zusätzliche Felge(n)	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

vom: 16.10.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	WAUZZZF59RN011399
	FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Gereinigt
Besichtigungsbedingungen:	Eingeschränkt
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Nein
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

FIN: WAUZZZF59RN011399

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


vom: 16.10.2026



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten




Innenraum - Navigationsgerät/Radio

FIN: WAUZZZF59RN011399

» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfängerspoiler vorne - Gebrochen - Ersetzen und lackieren


2 - Seitenwand hinten links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren (teilweise)





3 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen



4 - Türverkleidung vorne rechts - Riss - Smart Repair Leder






5 - Türverkleidung vorne links - Riss - Smart Repair Leder






6 - Sitzbezug vorne links - Riss - Smart Repair Leder

7 - Verkleidung B-Säule links - Riss - Smart Repair Leder

8 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken






9 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken




GEBRAUCHSSPUREN

1 - Zusätzliche Felge(n) - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)


FIN: WAUZZZF59RN011399