



Peugeot 308 Style

EZ 08/2019 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 96.827km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 82***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung 308 Style [AT - LimS5 1.2 e-THP/PureTech 110 EU6d-T, Style, (Facelift) 2018 - 2020]		
Kategorie Limousine	FIN VF3LPHNPJKS272050	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 96.827km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.199 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 81.491km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2019	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 129g/km (WLTP) 104g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (WLTP) 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Reifenschäden: Kratzer

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	80	Kotflügel vorne rechts	70
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	80	Heckklappe	-
Dach	90		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Airbag leuchtet im Tacho

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Anzeigeinstrumente mit Hintergrund schwarz
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem WIP Sound (Radio)
- Audiosystem mit 6 Lautsprecher
- Audiosystem mit 6 Lautsprecher + Fernbedienung am Lenkrad
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Einparkhilfe akustisch
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch hinten, sequentiell, mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth

• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Getriebe 6-Gang	• Gurtkraftbegrenzer
• Handbremshebelgriff Leder	• Handschuhfach beleuchtet
• Handschuhfach mit Kühlfunktion	• Heckleuchten LED
• Heckscheibe heizbar	• Heckscheibenwischer mit Einschaltautomatik (Rückwärtsgang)
• Heckspoiler Wagenfarbe	• Innenausstattung: Blende Heizungs-/Radiobetätigung, Silber
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite	• Kopf-Airbag-System
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Kopfstützen hinten verstellbar
• Kopfstützen vorn verstellbar	• Kühlergrill schwarz, Rahmen verchromt
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar	• Lendenwirbelstütze manuell verstellbar
• Lenkrad (3-Speichen)	• Lenkrad (Sport/Leder)
• Lenkrad mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
• Leseleuchten vorn	• Licht- und Regensensor
• Mittelarmlehne vorn	• Modellpflege
• Motor 1,2 Ltr. - 81 kW 12V e-THP / PureTech	• Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay
• Nebelscheinwerfer	• Original Fahrzeug Farbe: LACKIERUNG PLATINIUM-GRAU/METALLIC-LACKIERUNG
• Pyrotechnischer Gurtstraffer	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Schaltpunktanzeige	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Seitenairbag vorn	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
• Servolenkung elektrisch	• Sicht-Paket
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sitzheizung vorn	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Tagfahrlicht LED
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Türgriffe innen verchromt
• USB-Schnittstelle	• USB-Schnittstelle in Mittelkonsole (WIP-Plug)
• Warnanlage für Sicherheitsgurte	• Wegfahrsperre
• Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung






Sonderausstattung

Fahrzeugfotos









[illegible][illegible]

WARTUNGSNACHWEIS

Datum: 28.07.2024

Km: 63 267km

Normale Bedingungen ☒

Erweiterte Einsatzbedingungen ☐

ÖF

OW-20 ~ 350

PF

LF ~~perman~~

Periodische Wartung

Stempel des Reparaturbetriebs

HIRSCHMÜLLER

GmbH

8330 Feldbach, Europastraße 19

8290 Fürstenfeld

8290 Fürstenfeld

Nächste Durchsicht

Bei: km bzw. am: / /

Datum: / /

Km: /

Normale Bedingungen ☐

Erweiterte Einsatzbedingungen ☐

Periodische Wartung

Stempel des Reparaturbetriebs

Nächste Durchsicht

Bei: km bzw. am: / /

Datum: 24.08.25

Km: 81491

Normale Bedingungen ☒

Erweiterte Einsatzbedingungen ☐

Zinkstutzen

5W-30

Periodische Wartung

Stempel des Reparaturbetriebs

Perseus

Service-Partners

Autohaus

Pichler GmbH

8290 Fürstenfeld

Nächste Durchsicht

Bei: km bzw. am: / /

Datum: / /

Km: /

Normale Bedingungen ☐

Erweiterte Einsatzbedingungen ☐

Periodische Wartung

Stempel des Reparaturbetriebs

Nächste Durchsicht

Bei: km bzw. am: / /



Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)