



Fiat Punto Nuova Collezione

EZ 07/2017 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 56.568km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 80***

Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Fiat	Typ/Verkaufsbezeichnung Punto Nuova Collezione [AT - LimS5 1.2 8V EU6, Nuova Collezione, 2017 - 2018]		
Kategorie Kleinwagen	FIN ZFA1990000P321276	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 56.568km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 69 PS (51 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.242 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 56.562km	Letzter Service am 07/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2017	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 117g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Kratzer	Kratzer	Kratzer	Kratzer

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)
Reifenschäden: Kratzer			

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	170 
Kotflügel vorne links	155	Kotflügel vorne rechts	180 
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	180 
Seitenteil hinten links	170 	Seitenteil hinten rechts	210 
Motorhaube	160	Heckklappe	120
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenten-System: Bremsassistent
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kindersicherung
- Kopfstützen hinten
- Motor 1,2 Ltr. - 51 kW KAT
- Original Fahrzeug Farbe: COLORE ESTERNO (NERO PROVOCATORE)
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitz geteilt / klappbar (Asymmetrisch)
- Schaltpunktanzeige
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Elektrische Servolenkung Dual-Drive
- Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getränkehalter
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kofferraumleuchte
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Radzierkappen / Radvollabdeckung
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung elektrisch

- | | |
|---|---|
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzausstattung: 5-Sitzer |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht | • Tankdeckel abschließbar |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Audio-/Telefonbedienung am Lenkrad | • Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player inkl. Bluetooth-Freisprecheinrichtung |
| • Blue & Me (Bluetooth mit Sprachsteuerung, USB-Schnittstelle, MP3) | • Freisprechanlage Bluetooth |
| • Innenraumfilter: Pollenfilter | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Kopf-Airbag-System vorn und hinten | • Kopfstütze hinten mitte |
| • Lenkrad und Schalt-/Wählhebel Leder | • Metallic-Lackierung |
| • Nebelscheinwerfer mit Kurvenlicht integriert (Cornering-Funktion) | • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht |
| • Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher und Dachantenne | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Tech-Paket | • USB-Schnittstelle |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Datenauszug aus der Genehmigungsdatenbank erstellt durch: FCA Austria GmbH, Schönbühner Straße 297-37, 1120 Wien 		
Datum Genehmigung 30.11.2023 30.11.2023	20 Hersteller Antragsnummer 123456789 21 Hersteller FCA ITALY	22 Antragskategorie FERTIGUNGSAUßERUNG 23 Genehmigungsnummer 123456789
31 Fahrzeugkategorie PKW 32 Typ 123456789	24 Antriebsart 123456789 25 Anzahl/Anordnung Zylinder 4/16	26 Leistung (kW bei Drehzahl) (kW) 123456789 27 Drehmoment (Nm) 123456789
4.2.2 Herstellerkennung 123456789 4.2.3 Fahrzeugkennung 123456789	28 Fahrzeugkennung 123456789 29 Herstellerkennung 123456789	30 Herstellerkennung 123456789 31 Fahrzeugkennung 123456789
5.0 Name und Anschrift des Herstellers FCA ITALY S.p.A. CORSO D'AGLIOLLO 396, 50100 TORINO (ITALY) 5.1 Adressierte Fachbehörde 123456789	32 Herstellerkennung 123456789 33 Fahrzeugkennung 123456789	34 Herstellerkennung 123456789 35 Fahrzeugkennung 123456789
6.1 Fahrzeugkategorie 123456789 6.2 Anzahl der Achsen / Fahrer 123456789	36 Fahrzeugkategorie 123456789 37 Anzahl der Achsen / Fahrer 123456789	38 Fahrzeugkategorie 123456789 39 Anzahl der Achsen / Fahrer 123456789
7.1 Längsmaß 123456789 7.2 Breite 123456789	40 Längsmaß 123456789 41 Breite 123456789	42 Längsmaß 123456789 43 Breite 123456789
8.1 Masse (Leertouren) 123456789 8.2 Masse (Maximal) 123456789	44 Masse (Leertouren) 123456789 45 Masse (Maximal) 123456789	46 Masse (Leertouren) 123456789 47 Masse (Maximal) 123456789
9.1 Technische Abstände 123456789 9.2 Technische Abstände 123456789	48 Technische Abstände 123456789 49 Technische Abstände 123456789	50 Technische Abstände 123456789 51 Technische Abstände 123456789
10.1 Zulässige Beladung (Gewicht) 123456789 10.2 Technische Abstände 123456789	52 Zulässige Beladung (Gewicht) 123456789 53 Technische Abstände 123456789	54 Zulässige Beladung (Gewicht) 123456789 55 Technische Abstände 123456789
11.1 Technische Abstände 123456789 11.2 Technische Abstände 123456789	56 Technische Abstände 123456789 57 Technische Abstände 123456789	58 Technische Abstände 123456789 59 Technische Abstände 123456789
12.1 Technische Abstände 123456789 12.2 Technische Abstände 123456789	60 Technische Abstände 123456789 61 Technische Abstände 123456789	62 Technische Abstände 123456789 63 Technische Abstände 123456789
13.1 Technische Abstände 123456789 13.2 Technische Abstände 123456789	64 Technische Abstände 123456789 65 Technische Abstände 123456789	66 Technische Abstände 123456789 67 Technische Abstände 123456789
14.1 Technische Abstände 123456789 14.2 Technische Abstände 123456789	68 Technische Abstände 123456789 69 Technische Abstände 123456789	70 Technische Abstände 123456789 71 Technische Abstände 123456789
15.1 Technische Abstände 123456789 15.2 Technische Abstände 123456789	72 Technische Abstände 123456789 73 Technische Abstände 123456789	74 Technische Abstände 123456789 75 Technische Abstände 123456789
16.1 Technische Abstände 123456789 16.2 Technische Abstände 123456789	76 Technische Abstände 123456789 77 Technische Abstände 123456789	78 Technische Abstände 123456789 79 Technische Abstände 123456789
17.1 Technische Abstände 123456789 17.2 Technische Abstände 123456789	80 Technische Abstände 123456789 81 Technische Abstände 123456789	82 Technische Abstände 123456789 83 Technische Abstände 123456789
18.1 Technische Abstände 123456789 18.2 Technische Abstände 123456789	84 Technische Abstände 123456789 85 Technische Abstände 123456789	86 Technische Abstände 123456789 87 Technische Abstände 123456789 </



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Motorhaube (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Fahrrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)




Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Heckklappe (Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)