



BMW 225 xe Sport Line

EZ 01/2018 | Van | Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid) |
Automatikgetriebe | 111.636km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 67***
Fahrzeug aufgenommen am: 02.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 225 xe Sport Line [DE - Van5 225xe iPerformance EU6, Sport Line, 2015 - 2018]		
Kategorie Van	FIN WBA2C710607A73288	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 111.636km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 88.753km	Letzter Service am 02/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2018	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 46g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(2 mm)	(2 mm)
	Kerben, Kratzer		Kerben, Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)
Reifenschäden: Kratzer; Kerben			

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	115	Heckklappe	95
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio (BMW)
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Elektromotor 65 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (6-Stufen)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Heckleuchten LED
- Hybrid 165 kW (Motor 1,5 Ltr. - 100 kW)
- Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control

- | | |
|---|---|
| • Kopf-Airbag-System hinten | • Kopf-Airbag-System vorn |
| • Lenkrad (Sport/Leder) | • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar |
| • Licht- und Regensensor | • Licht-Paket |
| • Lufteinlassblende schwarz hochglänzend | • Mittelarmlehne hinten |
| • Mittelarmlehne vorn | • Multifunktion für Lenkrad |
| • Navigationssystem: Navigation (USB) | • Nebelscheinwerfer |
| • Parkbremse elektrisch | • Personalisierungssystem (Personal Profile) |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Schaltpunktanzeige | • Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt |
| • Seitenairbag hinten | • Seitenairbag vorn |
| • Service-System: ConnectedDrive Services | • Service-System: eDrive Services |
| • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices | • Servolenkung Servotronic |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Race | • Sitze hinten mechanisch verstellbar |
| • Sitze vorn mechanisch verstellbar | • Sport Line |
| • Sportsitze vorn | • Start-Stop-Knopf |
| • Start/Stop-Anlage (Funktion) | • Tagfahrlicht LED |
| • Variable Sportlenkung | • Warndreieck |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung getönt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Auspuffblenden verchromt |
| • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert | • Blinkleuchten LED |
| • Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent) | • Ambiente-Beleuchtung |
| • Fußraumbeleuchtung vorn | • Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten |
| • Leseleuchten vorn | • Leseleuchten hinten |
| • Gepäckraumbeleuchtung | • BMW-Online: Online-Plattform |
| • Original Fahrzeug Farbe: MINERALGRAU | |




Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Außenspiegel-Paket | • Business-Paket |
| • Dachreling schwarz | • Fahrassistenz-System: Driving Assistant |
| • Fzg. ohne Modell-Schriftzug | • HiFi-Lautsprechersystem |
| • Innenausstattung: Interieurleisten schwarz hochglänzend mit Akzentleiste | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz |
| • Metallic-Lackierung | • Panoramadach (Glas) |
| • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten | • Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang) |
| • Spiegel-Paket | • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts |
| • Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt | • Navigationssystem: Navigation (USB) |
| • Sitzheizung vorn | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent |

- | | |
|---|---|
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent | • Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige |
| • Fahrassistenz-System: Park-Assistent | • Heckleuchten LED |
| • Außenspiegel elektr. verstellbar | • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert |
| • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)




Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)