CarOnSale

# Mercedes-Benz CLA 220 CDI / d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 56*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2015 | 178.167km | 177 PS | Diesel | Automatikgetriebe | 3 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Mercedes-Benz | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>CLA 220 CDI / d [DE - Kb5 CLA 220 CDI / d EU6, d AMG Line, 2015 - 2016] | KATEGORIE<br>Kombi |
| FIN<br>WDD1179031N320465 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>178.167km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>- / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Alcantara | LEISTUNG<br>177 PS (130 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>1 | SERVICEHEFT<br>Ja (digital) |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Scheckheft lückenhaft | HUBRAUM<br>2.143 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>114.417km | LETZTER SERVICE AM<br>11/2021 | EMISSIONSKLASSE<br>Other |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 12/2015 | FARBE<br>Weiß | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>3 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>111g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>4.2l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (18 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 6 mm | ⚠ 6 mm<br>Kratzer |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 6 mm<br>Kratzer | ⚠ 6 mm<br>Kratzer |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | **105 µm** | Beifahrertür | **115 µm** |
| Kotflügel vorne links | **105 µm** | Kotflügel vorne rechts | **95 µm** |
| Türe hinten links | **100 µm** | Türe hinten rechts | **115 µm** |
| Seitenteil hinten links | **120 µm** | Seitenteil hinten rechts | **105 µm** |
| Motorhaube | **90 µm** | Heckklappe | **90 µm** |
| Dach | **80 µm** | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- AMG-Optic-/Styling-Paket 1
- Außentemperaturanzeige
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Matrix-Optik
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Motor 2,1 Ltr. - 130 kW CDI KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Lenkrad (Leder)
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- USB-Anschluss / AUX-IN-Anschluss
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Wegfahrsperre
- Rußpartikelfilter
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Adaptives Bremslicht
- Chrom-Paket
- Feststellbremse elektrisch
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Innenhimmel Stoff
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: CALCITWEISS/ZIRRUSWEISS
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Sportsitze vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Start/Stop-Anlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Sport-Fahrwerk
- Aktive Motorhaube
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Frontscheibe Verbundglas
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Karosserie: 5-türig
- Modellbezeichnung geändert (mit Code)
- Reiserechner
- Sitz-Komfort-Paket
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Armauflage vorn mit Fach
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Klimaanlage
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Tempomat
- Heckleuchten LED
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT

## Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Night-Paket
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Laderaum-Paket
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Sound-System Harman-Kardon mit Logic7-Surround-System
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Audiosystem Audio 20 mit Vorbereitung Garmin MAP Pilot
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)
- Infotainment-System: Remote Online
- Licht- und Sicht-Paket
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Spiegel-Paket
- Panorama-Schiebedach
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- TFT-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos

















9.0°C
13:46





DAIMLER AG
e1*2001/116*0470
WDD1179031N320465
2050 kg
3590 kg
1- 1100 kg
2- 950 kg
Mercedes-Benz
650
TYP: 245 G
PZ: 6
1,0 %
0,50
Made in Hungary

CarOnSale



Navigationsbereit





9,0°C
13:44



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Ausgeblichen/Matt)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Spaltmaße ungenau)




- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Schweller rechts (Delle)



- Schweller rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)




- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)