



Volvo XC60 Inscription Recharge Plug-In Hybrid
AWD

EZ 04/2023 | Geländewagen | Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid) |
Automatikgetriebe | 61.784km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 81***
Fahrzeug aufgenommen am: 19.06.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volvo	Typ/Verkaufsbezeichnung XC60 Inscription Recharge Plug-In Hybrid AWD [DE - SUV5 T8 Twin Engine AWD PHEV EU6d, Inscription, (Facelift) 2021 - 2022]		
Kategorie Geländewagen	FIN LYVUZH5V2PB296999	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 61.784km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 310 PS (228 KW)	Kraftstoff Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.969 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 56.776km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2023	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 24g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 1l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	145
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	145
Motorhaube	120	Heckklappe	-
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung erweitert
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Applikationen an den Seitenfenstern Chrom
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch
- Bordcomputer
- Digital-Paket
- Einparkhilfe hinten (mit Bremsfunktion)
- Elektromotor 107 kW (Hybridantrieb)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung
- Antriebsart: Allradantrieb
- Armaturenbrett in Leder-Optik mit Kontrastnaht
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Weitwinkel
- Beinauflage manuell einstellbar, Sitze vorn
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachreling Aluminium-Optik
- Digitale Instrumentierung 12,3"-Display 2. Generation
- Einstiegsleisten mit Aluminiemeinlage
- Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
- Fahrassistenz-Paket: Safety Assistance
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent

• Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)	• Fahrassistenz-System: Run-off Road Protection
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen)	• Heckscheibe heizbar
• Heckspoiler	• Hybrid 335 kW (Motor 2,0 Ltr. - 228 kW)
• Infotainment-System: Android (DAB+) mit High Performance Sound	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Driftwood
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Keyless Drive	• Keyless-Start
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten elektr. umklappbar
• Ladekabel (7,0 m) mit Schukostecker (Mode 2)	• Ladekantenschutz (Aluminium)
• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar (4-Wege)	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
• Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP)	• Make-up-Spiegel beleuchtet
• Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter	• Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter
• Modellpflege	• Motorsound-System (Audible Vehicle Alert System, AVAS)
• Nebelschlussleuchte	• Parkbremse elektrisch
• Radstand 2865 mm	• Reifen-Reparaturset
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitz geteilt
• Rücksitzlehnen klappbar	• Schalt-/Wählhebelgriff Kristallglas
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer LED
• Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)	• Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
• Seitenairbag vorn	• Sensor Scheibenbeschlagenerkennung
• Servolenkung geschwindigkeitsabhängig	• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
• Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sitze vorn neigungsverstellbar	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger vorn mit Chrom-Applikationen
• Subwoofer	• Tagfahrlicht LED
• Taschenhaken im Gepäckraum	• USB-Anschlüsse (2) im Fond
• Volvo ON CALL	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
• Wegfahrsperre	• Winter-Paket
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Service-System: Google Services
• Induktionsladeschale für Smartphone	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Road Sign Information, RSI)
• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	• Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)
• Fahrassistenz-System: Straßenrand-Erkennung (Road Edge Detection)	• Fahrassistenz-System: Connected Safety
• Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKA)	• Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung (Oncoming Lane Mitigation)
• Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC)	• Fahrassistenz-System: Ready to Drive Notification
• Radioempfang digital (DAB)	• Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
• Sitzheizung vorn	• Lenkradheizung
• Original Fahrzeug Farbe: BLACK STONE	



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Fahrassistenz-Paket | • Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming |
| • Ionisator zur Luftreinigung (erweiterte Reinigung der Innenraumluft) | • Kraftstofftank: 71 Ltr. |
| • Memoryfunktion für Sitz vorn rechts | • Sitzheizung hinten |
| • Sportsitze Wolltextil (Tailored Wool) | • Türsicherungssystem hinten elektrisch |
| • Fahrassistenz-Paket: Driver Assistance | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung und Einleitung der Notbremsung |
| • Fahrassistenz-System: Abstandswarner | • Fahrassistenz-Paket: Driver Awareness |
| • Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (Blind Spot Informations System, BLIS) | • Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Abschwächung |
| • Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic Alert, CTA) | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















04.04.2023	9101	DUPO00078	2	2	228/6000	180
AC		AC			1708-4708	1902-1902
UZH5V2PB296999			2		1639-1639	2150-2150
VOLVO					100	
					2660	
UZH5					1320	1420
UZH5VDO					1320	1420
					72	3750
UZH5					2250	750
VOLVO (S)					235/55R10	165H
Switzerland Pers. def.					235/55R19	165H
ombillimousine					Schwarz	
15/2037*2018/1832AP					64*2007/45*1229*17	
Euro6;WLTP;AP:PI/CI: M, N1 I					06.05.2022	K
hydr.B/E ext.auf1						GQ218762
0625	36AP	1960				

 Bundeskriminalamt Kriminalpolizei Bundesrepublik Deutschland Kriminalpolizei für die Bundesländer 	
Verfahrensnr. 131 111 111	
Ort 131 111 111	
Verfahrensnr. 131 111 111	
Ort 131 111 111	
Verfahrensnr. 131 111 111	
Ort 131 111 111	
Verfahrensnr. 131 111 111	
Ort 131 111 111	
Verfahrensnr. 131 111 111	
Ort 131 111 111	
Verfahrensnr. 131 111 111	
Ort 131 111 111	
Verfahrensnr. 131 111 111	
Ort 131 111 111	
Verfahrensnr. 131 111 111	
Ort 131 111 111	
Verfahrensnr. 131 111 111	
Ort 131 111 111	
Verfahrensnr. 131 111 111	
Ort 131 111 111	
Verfahrensnr. 131 111 111	
Ort 131 111 111	
Verfahrensnr. 131 111 111	
Ort 131 111 111	
Verfahrensnr. 131 111 111	
Ort 131 111 111	
Verfahrensnr. 131 111 111	
Ort 131 111 111	
Verfahrensnr. 131 111 111	
Ort 131 111 111	
Verfahrensnr. 131 111 111	
Ort 131 111 111	
Verfahrensnr. 131 111 111	
Ort 131 111 111	
Verfahrensnr. 131 111 111	
Ort 131 111 111	
Verfahrensnr. 131 111 111	
Ort 131 111 111	
Verfahrensnr. 131 111 111	
Ort 131 111 111	
Verfahrensnr. 131 111 111	
Ort 131 111 111	
Verfahrensnr. 131 111 111	
Ort 131 111 111	
Verfahrensnr. 131 111 111	
Ort 131 111 111	
Verfahrensnr. 131 111 111	
Ort 131 111 111	
Verfahrensnr. 131 111 111	
Ort 131 111 111	
Verfahrensnr. 131 111 111	
Ort 131 111 111	
Verfahrensnr. 131 111 111	
Ort 131 111 111	
Verfahrensnr. 131 111 111	
Ort 131 111 111	
Verfahrensnr. 131 111 111	
Ort 131 111 111	
Verfahrensnr. 131 111 111	
Ort 131 111 111	
Verfahrensnr. 131 111 111	
Ort 131 111 111	
Verfahrensnr. 13	

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)




Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)