



Land Rover Discovery S SD4

EZ 08/2018 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 60.135km

Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)

Fahrzeugstandort: 87***

Fahrzeug aufgenommen am: 13.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Land Rover	Typ/Verkaufsbezeichnung Discovery S SD4 [DE - SUV5 2.0 SD4 EU6, S Start/Stopp, 2016 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN SALRA2BN5HA036998	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 60.135km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 241 PS (177 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.999 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 58.202km	Letzter Service am 04/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2018	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 168g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	122
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	115	Heckklappe	-
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Tacho ist auf Meilen eingestellt

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Ablagefach 3.Sitzreihe	• Brillenfach im Dachhimmel
• Dachhimmel Nimbus	• Dachhimmel Sonderfarbe Light Oyster
• Einstiegsbeleuchtung	• Elektr. Bremskraftverteilung
• Frontscheibe Verbundglas	• Gepäck-/Laderaumleuchte
• Getränkehalter vorn	• Handschuhfach beleuchtet
• Heckscheibe heizbar	• Heckscheibenwischer
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Ebony	• Karosserie: 5-türig
• Kühlergrill Atlas / Brunel Finish	• Laderaumabdeckung
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Lufteinlassblende Narvik Black
• Lufteinlassblende schwarz	• Motor 2,0 Ltr. - 177 kW TD Sd4 KAT
• Original Fahrzeug Farbe: SANTORINI BLACK	• Parkbremse elektrisch
• Radstand 2923 mm	• Reifen-Reparaturkit
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Scheinwerfer H4
• Schriftzug in Brunel	• Schutzleiste Heckklappe/-Deckel Gloss Black Finish
• Sitz-Paket 1	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff

- | | |
|---|---|
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Steckdosen (12V-Anschluß) 2.Reihe (2-fach) | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verteilergetriebe einstufig (Untersetzungsgetriebe) | • Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC) |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Außenspiegel mit Memoryfunktion |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten | • Rücksitz geteilt |
| • Sitze vorn elektr. verstellbar (8-fach) | • Bluetooth-Schnittstelle |
| • Bordcomputer | • SOS-Notruffunktion für Lokalisierung Fahrzeug (InControl Protect) |
| • Touchscreen-Farbdisplay (10,2 Zoll) | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Anti-Blockier-System (ABS) | • Bremsassistent |
| • Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) | • Fahrassistenten-System: Bergabfahrkontrolle (HDC) |
| • Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent | • Fahrassistenten-System: Notbrems-Assistent |
| • Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent (Lane Departure Warning) | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Kopf-Airbag-System (Windowbag) |
| • Mittel-Differentialsperre | • Notbrems-Warnblinkautomatik |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Seitenairbag |
| • Start-Stop-Knopf (Start/Stop-Anlage ohne Schlüssel) | • Start/Stop-Anlage |
| • Traktionskontrolle | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung | • Tagfahrlicht |
| • Rußpartikelfilter | • Antriebsart: Allradantrieb |
| • Getriebe Automatik - Drive Select (8-Stufen) | • Servolenkung elektrisch |
| • Terrain-Response-System 4 | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • 10 Lautsprecher | • Heckklappe innen elektr. betätigt |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Sitzausstattung: 7-Sitzer |
| • Technology-Paket | • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) |
| • Frontscheibe heizbar | • Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen) |
| • Metallic-Lackierung | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion | • Sitzheizung vorn und hinten |
| • Audiosystem: Land Rover Sound-System erweitert (250 Watt) | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Park-Distance-Control vorn |
| • Luftfederung elektronisch geregelt | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrtür (Anderer Schaden): Abdeckung fehlt

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)