



Volkswagen Tiguan Sport & Style BMT

EZ 02/2010 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 172.544km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 47***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Tiguan Sport & Style BMT [DE - SUV5 2.0 TDI BMT EU5, Sport & Style, 2009 - 2011]		
Kategorie Geländewagen	FIN WVGZZZ5NZAW073716	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 172.544km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 152.035km	Letzter Service am 04/2024
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2010	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 139g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(8 mm)



(8 mm)



(8 mm)



(8 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	170 	Beifahrertür	255 
Kotflügel vorne links	190 	Kotflügel vorne rechts	215 
Türe hinten links	175 	Türe hinten rechts	120 
Seitenteil hinten links	190 	Seitenteil hinten rechts	240 
Motorhaube	175 	Heckklappe	180 
Dach	185 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Klappern;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebsart: Frontantrieb	• Auto-Hold-Funktion
• Außenspiegel asphärisch, links	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
• Außenspiegel konvex, rechts	• Außenspiegel lackiert
• Außentemperaturanzeige	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Bremsassistent	• Chrom-Paket (1)
• Dachreling silber eloxiert	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent	• Fensterheber elektrisch vorn und hinten
• Fernbedienung für Zentralverriegelung	• Frontscheibe Verbundglas getönt
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe 6-Gang	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
• Innenspiegel abblendbar	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 4-türig	• Klimaanlage Climatic
• Kopf-Airbag-System (Sideguard)	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Lendenwirbelstützen vorn	• Lenkrad (Leder) mit Dekoreinlagen Aluminium
• Mittelarmlehne	• Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
• Multifunktionsanzeige Plus	• Nebelschlussleuchte
• Nichtraucher-Paket	• Radstand 2604 mm

• Reifenkontroll-Anzeige	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzbank / Lehne geteilt	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
• Seitenairbag vorn	• Seitenscheiben hinten grün getönt (65 %)
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze: Sportsitze vorn
• Sitzlehne vorn rechts umklappbar	• Start/Stop-Anlage
• Stoßfängerabdeckung vorn (Böschungswinkel 18 Grad)	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung grün getönt
• Zentralverriegelung	• Chromleisten an Seitenfenstern



Sonderausstattung

• Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player)	• Perleffekt-Lackierung
• Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)	• Top-Paket
• Unterfahrschutz Triebwerk (Motor und Getriebe)	• Winter-Paket
• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)	• Laderaumboden variabel und herausnehmbar
• Bordwerkzeug und Wagenheber	• Panorama-Schiebedach elektrisch
• Nebelscheinwerfer integriert	• Einparkhilfe hinten
• Fußmatten Textil	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)