



## Volkswagen Golf Life

EZ 09/2020 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 97.781km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)  
Fahrzeugstandort: 53\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                         |                                                                |                                          |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Volkswagen                                   | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Golf Life [AT - LimS5 1.5 TSI EU6d-T, Life OPF, 2019 - 2021] |                                                                |                                          |
| Kategorie<br>Limousine                                     | FIN<br>WVWZZZCDZMW001241                                                                | Kennzeichen<br>-                                               | Laufleistung laut Tacho<br>97.781km      |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>09/2026 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                        | Leistung<br>131 PS (96 KW)                                     | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                      | Serviceheft<br>Nein                                                                     | Scheckheftgepflegt<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt |                                          |
| Hubraum<br>1.498 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt vor                                                                  | Letzter Service<br>93.692km                                    | Letzter Service am<br>03/2026            |
| Emissionsklasse<br>Euro 6                                  | Sitze<br>5                                                                              | Türen<br>4/5                                                   | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>09/2020                                              | Farbe<br>Grau                                                                           | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>1                           |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                           | Land der letzten Zulassung<br>Österreich                       |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             | CO2-Emissionen<br>123g/km (WLTP)                                                        |                                                                | Kraftstoffverbrauch<br>5.4l/100km (WLTP) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Vorne links                                                                       | Vorne rechts                                                                      | Hinten links                                                                      | Hinten rechts                                                                     |
|  |  |  |  |
| (8 mm)                                                                            | (8 mm)                                                                            | (8 mm)                                                                            | (8 mm)                                                                            |
| Kerben,<br>Kratzer                                                                | Kerben,<br>Kratzer                                                                |                                                                                   | Kerben,<br>Kratzer                                                                |

### 2. Satz

Reifentyp: Winterreifen  
Felge: Ohne Felgen (Zoll: 16)

|                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Vorne links                                                                       | Vorne rechts                                                                        | Hinten links                                                                        | Hinten rechts                                                                       |
|  |  |  |  |
| (8 mm)                                                                            | (8 mm)                                                                              | (8 mm)                                                                              | (8 mm)                                                                              |

## Lackwerte

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 110                      | Beifahrertür             | 120                      |
| Kotflügel vorne links   | 110                      | Kotflügel vorne rechts   | 130                      |
| Türe hinten links       | 110                      | Türe hinten rechts       | 120                      |
| Seitenteil hinten links | 100                      | Seitenteil hinten rechts | 110                      |
| Motorhaube              | 140                      | Heckklappe               | 110                      |
| Dach                    | 120                      |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Zusatzinformationen

Flugrost;

## Verschleißteile


|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung (10 Farben)
- Antennen-Diversity
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- App-Connect
- App-Connect Wireless
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless und Apple CarPlay
- Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
- Ausstattung Comfortline / Life / Business
- Ausstattung Life
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, mit Memory
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Bremsassistent
- Dachhimmel Stoff, grau
- Dachspoiler
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (XDS)

|                                                                                                       |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch                    | • Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)                |
| • Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung                                                            | • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung                                                |
| • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)                                              | • Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion  |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung                                                      | • Fensterheber elektrisch vorn und hinten                                                  |
| • Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)                                                     | • Frontscheibe Verbundglas getönt                                                          |
| • Fußgänger-Schutzsystem (passiv)                                                                     | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage                                                         |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschw.-Begrenzer                                     | • Getriebe 6-Gang                                                                          |
| • Heckleuchten LED                                                                                    | • Innenausstattung: Dekoreinlagen Nature Cross Brushed                                     |
| • Innenraumfilter: Geruchs- und Allergenfilter                                                        | • Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter                            |
| • Innenspiegel abblendbar                                                                             | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz (inkl. i-Size-Kindersitze) |
| • Karosserie: 5-türig                                                                                 | • Keyless-Start                                                                            |
| • Klimaanlage Climatronic 1-Zonen                                                                     | • Kopfstützen hinten (3-fach)                                                              |
| • Lautsprecher (7, vorn und hinten)                                                                   | • Lendenwirbelstützen vorn                                                                 |
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion                                                | • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung                         |
| • Leseleuchten vorn                                                                                   | • Leuchtweitenregelung                                                                     |
| • Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar                                                         | • Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus                        |
| • Mobile Online Dienste We Connect Plus                                                               | • Mobiltelefon Schnittstelle mit kabelloser Ladefunktion                                   |
| • Motor 1,5 Ltr. - 96 kW 16V TSI ACT                                                                  | • Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn                                            |
| • Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten | • Nebelschlussleuchte                                                                      |
| • Nichtraucher-Paket                                                                                  | • Notrufsystem                                                                             |
| • Original Fahrzeug Farbe: URANO GRAU/CINZA URANO                                                     | • Otto-Partikelfilter (OPF)                                                                |
| • Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion                                                        | • Radioempfang digital (DAB+)                                                              |
| • Reifenkontroll-Anzeige                                                                              | • Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)                                       |
| • Rücksitzlehne geteilt                                                                               | • Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne                                                 |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP                                                           | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder                                                             |
| • Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar                                                 | • Scheinwerfer LED                                                                         |
| • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit                                                           | • Service-System: Intelligente Fahrzeugvernetzung (Car2X)                                  |
| • Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig                                        | • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar                                 |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar                                                                    | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Maze                                                       |
| • Sitze vorn höhenverstellbar                                                                         | • Sitze: Komfortsitze vorn                                                                 |
| • Sonnenblenden mit Spiegel                                                                           | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)                                                   |
| • Sprachsteuerungs-System                                                                             | • Start/Stop-Anlage                                                                        |
| • Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum                                                                   | • Stoßfänger Wagenfarbe                                                                    |
| • Tagfahrlicht LED                                                                                    | • Türgriffe außen Wagenfarbe                                                               |
| • Türgriffschalen außen beleuchtet                                                                    | • Türverkleidung Stoff                                                                     |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten                                                     | • Wegfahrsperre (elektronisch)                                                             |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)                                               | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung                                                    |



# Sonderausstattung

---

- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Standheizung mit Standlüftung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



# Fahrzeugfotos


























## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)





Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Steinschlag)



Dach (Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)





Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)





Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)