

## » Übersicht

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Auftrags-Nr:</b>   | 1002615275        |
| <b>Besichtigt am:</b> | 24.08.2026 10:23  |
| <b>Berichts-Nr:</b>   | 11234642          |
| <b>FIN:</b>           | VSSZZZKM0RR006938 |



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



## » Fahrzeugdaten

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen            |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | SUV                           |
| <b>Hersteller:</b>                  | Cupra                         |
| <b>Modell:</b>                      | Formentor                     |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 7593 / ARE                    |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 24.08.2023                    |
| <b>Laufleistung:</b>                | 124.930 km                    |
| <b>Nachweis Kilometerstand:</b>     | Abgelesen                     |
| <b>Farbe:</b>                       | "Candy" Weiss                 |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | "Candy" Weiss                 |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Allrad                        |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Diesel                        |
| <b>Hubraum:</b>                     | 1.968 ccm                     |
| <b>Leistung:</b>                    | 110 kW (150 PS)               |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               |                               |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                |                               |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              |                               |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    |                               |
| <b>Radstand:</b>                    |                               |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                             |
| <b>Zylinder:</b>                    | 4                             |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            | Euro 6                        |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 4                             |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 5                             |
| <b>Getriebe:</b>                    | Automatik 7-Gang              |
| <b>Polsterart:</b>                  | Stoff                         |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | Titanschwarz - Palomino-Braun |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 2                             |

## » Dokumente & Wartung

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Nächste HU:</b>                                        | 08.2028     |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Ja          |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Nein        |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Keine       |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital     |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Vollständig |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         | 23.07.2026  |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      | 122.663 km  |
| <b>Restlauf bis Service:</b>                              | 22.100 KM   |



## » Fahrzeugausstattung

|                                                                                                                         |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 Leseleuchten vorn,2 hinten                                                                                            | Einparkhilfe (Servolenkung)                                                                               |
| 230V Wechselrichter und Steckdose für Europa                                                                            | Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)                                                       |
| 4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C                                                                                      | Einton-Signalhorn                                                                                         |
| 4-Zyl.-Turbodiesel 2,0 l/110 kW (4V) CR Grundmotor:<br>T37/T3Y/TS1/T4P/TR1/TOP/<br>T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T11/T3C, TDI | Elektrische Luftzusatzheizung                                                                             |
| 7-Gang-Automatikgetriebe für Allrad                                                                                     | Embleme                                                                                                   |
| Abgasendrohr hinten (Standard)                                                                                          | Entriegelung Hintersitz mechanisch                                                                        |
| Abgaskonzept, EU6 AP                                                                                                    | Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)                                                        |
| Abwicklung Serie                                                                                                        | Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer                                                                       |
| Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung                                                               | Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen                                                     |
| Allradantrieb                                                                                                           | Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FF-                                                                     |
| Ambientelicht Ausführung 2                                                                                              | Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose                                                 |
| Antenne nur für FM Empfang, Diversity                                                                                   | Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch                                       |
| Außen-Sound Standard                                                                                                    | Fernlichtassistent                                                                                        |
| Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung                              | Fertigungsablauf Standard                                                                                 |
| Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex                                                                  | Feststellbremse                                                                                           |
| Außenspiegelgehäuse lackiert                                                                                            | Formteilhimmel ungeteilt                                                                                  |
| Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter                                                     | FPK-Medium                                                                                                |
| Batterie 420A (70Ah)                                                                                                    | Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer                                |
| Batterie/Generator Kapazität Standard                                                                                   | FULL LINK                                                                                                 |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift                                                                       | Fußhebelwerk "Standard"                                                                                   |
| Betriebserlaubnis Nachtrag                                                                                              | Gepäckraumauskleidung mit Staufächern                                                                     |
| Bordliteratur in Deutsch                                                                                                | Gepäckraumklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung                                             |
| Bordwerkzeug                                                                                                            | Gepäcktaschen an Rückenlehnen                                                                             |
| BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)                                                                         | Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose                                               |
| Chrom-Paket                                                                                                             | Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch                                           |
| Climatronic ( 3-Zonen ) mit Klimabedienteil hinten                                                                      | Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung                                                     |
| Dachreling, schwarz                                                                                                     | Heckspoiler                                                                                               |
| Dämpfung hinten,Basis 1                                                                                                 | Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze                                                                  |
| Dämpfung vorn                                                                                                           | Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H                                                                      |
| Dekor-Einlagen                                                                                                          | Kältemittel R1234yf                                                                                       |
| Dekor-Einlagen für Konsole                                                                                              | Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung                                                                   |
| Differenzialsperre ( XDS ) Dynamische Traktions Hilfe                                                                   | Keine Aktionsausführung                                                                                   |
| Digitaler Radioempfang                                                                                                  | Kennzeichenträger vorn (groß)                                                                             |
| Drehstromgenerator 140 A                                                                                                | Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite |
| Drei.-Automatikgurte vorn                                                                                               | Klimakomfortscheibe                                                                                       |
| Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label                                                                         | Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)                                                              |
| Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz                                                                          | Komfort-Sportausstattung CUPRA Formentor                                                                  |
| Dynamiklenkung                                                                                                          | Kopfstützen hinten (3 Stück)                                                                              |
| Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -                                                           | Kopfstützen vorn                                                                                          |
| -                                                                                                                       |                                                                                                           |



|                                                                                                   |                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kraftstoffsystem Diesel                                                                           | Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze                                                   |
| Landesverkaufsprogramm Deutschland                                                                | Ohne Mode3 Ladekabel                                                                      |
| Lautsprecher, vorn und hinten                                                                     | Ohne Navigationsgerät                                                                     |
| LED- Hauptscheinwerfer mit Linse                                                                  | Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen                          |
| Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic                                               | Ohne Schalthebelknopf/-Griff                                                              |
| LED-Innenlicht-Paket: Handschuhfach, Fußraum, Ablage und Multicolor-Ambientebeleuchtung umlaufend | Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige                          |
| LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert                                                  | Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)                                                 |
| Leichtmetallräder 8J x 18                                                                         | Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze                                                           |
| Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen                                       | Ohne Sonderspezifikationen                                                                |
| Leuchtweitenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)                           | Ohne Steckdose                                                                            |
| Linkslenker                                                                                       | Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang                                                       |
| Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)                                           | Ohne Trennwand                                                                            |
| Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent                                                    | Ohne Überführungsausrüstung                                                               |
| Mit Multifunktionskamera                                                                          | Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck                                                    |
| Mit Projektionsleuchte (Spiegel)                                                                  | Ohne Verkehrszeichenerkennung                                                             |
| Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)                                                                 | Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)                                        |
| Mittelarmlehne vorn                                                                               | Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum                                        |
| Modul Boden hinten Ausführung 1                                                                   | Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz                                                          |
| MPV Formentor                                                                                     | Ohne Zusatz-/Standheizung                                                                 |
| Müdigkeitserkennung                                                                               | Ohne zusätzliche Bereifung                                                                |
| Nebelscheinwerfer                                                                                 | Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund                        |
| Nebelschlussleuchte                                                                               | Optionsinfotainment (MIB3)                                                                |
| Nicht Heissland                                                                                   | Pan-European-eCall                                                                        |
| Nichtraucherausführung                                                                            | Pannen-Set                                                                                |
| Normalsitze vorn                                                                                  | Parklenkassistent                                                                         |
| Ohne 2. Batterie                                                                                  | Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)                                  |
| Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR                                                                   | Radstand                                                                                  |
| Ohne alternativ-Antriebssystem                                                                    | Rechtsverkehr                                                                             |
| Ohne Anhängavorrichtung                                                                           | Regionscode " ECE " für Radio                                                             |
| Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen                                                                | Reifen 245/45 R18 96W Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2 (Polymerbeschichtung) |
| Ohne besondere Karosseriemaßnahmen                                                                | Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke                                                    |
| Ohne Car2X                                                                                        | Reifendruckkontrolle                                                                      |
| Ohne CD/DVD für Navigation                                                                        | Rückfahrkamera                                                                            |
| Ohne Dacheinsatz (Volldach)                                                                       | Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne                         |
| Ohne Elektromotor ( Hybrid )                                                                      | Safe & Driving XL in Kombination mit Radio                                                |
| Ohne erweitertem Sicherheitssystem                                                                | Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt     |
| Ohne Feuerlöscher                                                                                 | Scheibenbremsen hinten                                                                    |
| Ohne Fußmatten                                                                                    | Scheibenbremsen vorn                                                                      |
| Ohne Head-Up Display                                                                              | Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor                                  |
| Ohne Individualeinbau                                                                             | Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung             |
| Ohne Kompensator                                                                                  | Schublade unter dem rechten Vordersitz                                                    |
| Ohne Ladekabel                                                                                    |                                                                                           |



Schwarzer Fahrzeuginnenraum (Dachhimmel)  
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn  
Serienkraftstoff-Erstbefüllung  
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )  
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar  
Sitzbezüge in Stoff  
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar  
Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf  
Sonnenblende und B-Säule  
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw  
Sprachsteuerung  
Spurhalteassistent plus Emergency Assist und Stauassistent  
Spurwechselassistent  
Stabilisator hinten  
Stabilisator vorn  
Standardelektrik  
Standard-Klimazonen  
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation  
Stoßfänger Sport  
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- u. Leaving-  
home Funktion automatisch  
Telefonvorbereitung für Handy  
Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ  
Tür und Seitenverkleidung Teilleder  
Typprüfamt Deutschland  
Typzeichen und Firmenemblem  
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz  
Variables Ladebodenkonzept  
Variante Grundausstattung  
Vier-Lenkerachse  
Wartungsintervallverlängerung  
Wegfahrsperre elektronisch  
Werksinterne Steuerung Selbstabholer  
Winterpaket: Sitzheizung vorn  
Zierleisten schwarz



## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort    | Position | Typ    | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|------------|--------|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Goodyear   | Vorne  | Links    | Sommer | Aluminium | 245/45 R 18 96 W | 7,0 mm      |
| Goodyear   | Vorne  | Rechts   | Sommer | Aluminium | 245/45 R 18 96 W | 6,0 mm      |
| Goodyear   | Hinten | Links    | Sommer | Aluminium | 245/45 R 18 96 W | 6,0 mm      |
| Goodyear   | Hinten | Rechts   | Sommer | Aluminium | 245/45 R 18 96 W | 5,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 05.2027

Kompressor vorhanden: Ja

## » Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil                             | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung                       |
|----|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 1  | Tür vorne links                     | Kratzer              | Lackieren                                 |
| 2  | Alufelge hinten links               | Kratzer              | Ersetzen<br>Sicherheitsrelevanter Schaden |
| 3  | Tür hinten links                    | Kratzer              | Lackieren                                 |
| 4  | Vorbereitungszeit Metall-Lackierung | Lack Vorbereitung    | Ausführen                                 |
| 5  | Heckklappe                          | Delle(n)             | Kaltdrücken                               |
| 6  | Türdichtung vorne links             | Gerissen             | Ersetzen                                  |
| 7  | Türdichtung hinten links            | Gerissen             | Ersetzen                                  |
| 8  | Alufelge vorne rechts               | Kratzer              | Optische Wertminderung                    |
| 9  | Außenspiegel Gehäuse rechts         | Kratzer              | Smart Repair                              |
| 10 | Tür vorne rechts                    | Delle(n)             | Kaltdrücken                               |
| 11 | Motorhaube Dämmmatte                | Beschädigt           | Ersetzen                                  |
| 12 | Sitzbezug vorne links               | Fleck                | Reinigen                                  |
| 13 | Kotflügel vorne links               | Kratzer              | Auslegen + Polieren                       |

## » Gebrauchsspuren

| Nr | Bauteil               | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung        |
|----|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| 1  | Kotflügel vorne links | Delle(n)             | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |



## » Merkantile Wertminderung

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Vorschäden bekannt:</b>                    | Nein                                   |
| <b>Vorschäden feststellbar:</b>               | Nein                                   |
| <b>Nachlackierungen vorhanden:</b>            | Nein                                   |
| <b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b> | Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen |

### **ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG**

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum  
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

VSSZZZKM0RR006938

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gereinigt

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein



## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -  
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne  
links



Räder - Rad montiert vorne  
rechts




Räder - Rad montiert hinten  
links




Räder - Rad montiert hinten  
rechts




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/  
Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Unterbodenscan





Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio



## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 - Tür vorne links - Kratzer - Lackieren



2 - Alufelge hinten links - Kratzer - Ersetzen  
Sicherheitsrelevanter Schaden






3 - Tür hinten links - Kratzer - Lackieren



4 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen



5 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken




#### 6 - Türdichtung vorne links - Gerissen - Ersetzen



#### 7 - Türdichtung hinten links - Gerissen - Ersetzen





#### 8 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Optische Wertminderung



#### 9 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Kratzer - Smart Repair




#### 10 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken





## 11 - Motorhaube Dämmmatte - Beschädigt - Ersetzen

Kommentar



Isolierung Links und Rechts



## 12 - Sitzbezug vorne links - Fleck - Reinigen



## 13 - Kotflügel vorne links - Kratzer - Auslegen + Polieren



## GEBRAUCHSSPUREN

### 1 - Kotflügel vorne links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

