CarOnSale

Mercedes-Benz 220/250/300 d extralang

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 12*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2023	44.632km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 220/250/300 d extralang [DE - Bs4 V 250 d EU6d, extralang, (Facelift) 2021 - 2024]	KATEGORIE Van
FIN W1VVMLEZ7P4235946	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 44.632km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 33.703km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 8	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2023	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 168g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außentemperaturanzeige
- Bodenbelag: Teppich im Fahrerraum
- Bremssystem mit ABS+ASR
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Einstiegsleuchten
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Haltegriffe im Fond
- Heckklappe mit Verglasung
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum
- Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW CDI KAT
- PTC Heater
- Radvollabdeckung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sitzausstattung: Isofix-Kindersitz-System
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Zul. Gesamtgewicht 3,10 t
- Airbag Beifahrerseite
- Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beleuchtung im Haltegriff Fond
- Bodenbelag: Teppich im Lade-/Fahrgastraum
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)
- Handschuhfach abschließbar
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie/Aufbau: extra lang
- Kombiinstrument mit Farbdisplay
- Kommunikationsmodul Mercedes me connect (Internetbasierende Dienste)
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Original Fahrzeug Farbe: SELENITGRAU
- Partikelfilter
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger / Stoßf.-Leiste seitlich + Griff an Heckklappe lackiert
- Vorbereitung Navigationssystem (für Multimediasystem MBUX)
- Wegfahrsperre
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armlehnen Fahrgastraum
- Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
- BlueEfficiency-Paket
- Bremsassistent
- Dachverkleidung / Innenhimmel Stoff grau
- Einstiegsgriff hinten
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Feststeller Schiebetür (Aktiv)
- Gurtstraffer
- Harnstofftank (AdBlue): 24 Ltr.
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Kindersicherung
- Komfort-Fahrwerk
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner
- Modellpflege
- PKW-Zulassung
- Radstand 3430 mm
- Rückspiegel innen
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage Motor
- Tagfahrlicht
- Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
- Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung

- 3-Tasten-Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Beleuchtung im Haltegriff Fond mit Lesespot
- Diebstahl-Warnanlage
- Einstiegsleisten mit Schriftzug Mercedes-Benz (beleuchtet)
- Fahrassistenz-Paket
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Fußmatten Velours
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Hold-Funktion
- Innenraumlicht-Paket
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Kamerasystem 360 Grad
- Kraftstofftank: vergrößert
- Lenkrad (Leder)
- Metallic-Lackierung
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25")
- Navigationssystem für Multimediasystem MBUX
- PRE-SAFE-System
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Parktronic-System (PTS)
- Raucher-Paket
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Schiebetür rechts elektrisch
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort
- Spiegel-Paket
- Tankdeckel rot
- Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas
- WLAN-Hotspot

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















R
N
D
44632
15.0°C
09:58





MERCEDES-BENZ AG
WVWMLE27P4235946
3100 kg
1550 kg
1550 kg
1550 kg

CarOnSale







Straße nicht erfasst
TMC
Wohin?
MENU

MENU


Digitaler Servicebericht

Fahrzeugdaten

Fahrzeug Mercedes-Benz V 250 (V/X)

Erstzulassung 06.04.2023

VIN W1VVMLEZ7P4235946

Nächster Service 01.2028 73'705 km

Servicebericht 2

Mercedes-Benz Daimler Truck AG Datum 07.01.2026
Niederlassung Berlin Nutzfahrzeugzentrum Mercedes-Benz Berlin Brandenburg Neudecker Weg 6 Berlin Laufleistung 33'703 km

Durchgeführter Service

Service Großer Service

Reifen/Felgen -24 Tage

Reifen/Felgen 0 km

Zusatzarbeiten

Service 8 durchführen

Zusatz zum Service: KraftstoffFilter erneuert

Qualität/Viskosität

Beschreibung Motor Öl

Qualität 229.52

Viskosität

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo


Garantie gegen Durchrostung

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der

Daimler Truck AG


Servicehistorie

Mercedes-Benz Daimler Truck AG Nutzfahrzeugzentrum Mercedes-Benz Berlin Brandenburg Neudecker Weg 6 Berlin Datum 07.01.2026 Laufleistung 33703 km Service Großer Service

Mercedes-Benz Mercedes-Benz AG Niederlassung Berlin Seeburger Straße 27 Berlin Datum 11.11.2024 Laufleistung 17950 km Service Kleiner Service





Mercedes-Benz

FAHRZEUGBRIEF ERSTELLT

2128158 224070

W1VVMLEZ7P4235946 016-797-359

00720 -CoC Dokument


06.04.2023 2222 ABR012986
M1 AF
W1VVMLEZ7P4235946 1
Mercedes-Benz
639/2
KLU6L310NXX
3GJSDX28BEXX
V-Klasse
Mercedes-Benz
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002 36AP 1950
ZU 18: MAX.5499*ZU 20: MAX.1960*F.1/F.2:+100 B.ANH.BET
R.*AHK LT. EGTG*S.1:MAX. S-PL.*P.4: MIN.3800MIN-1*
2 1 140/4200 205
5370 1928
1866 2167-2379
100
204 3100 3100
1550 1550
1550 1550
75 3150 70
2000 750 8
235/55R 17XL103/V
235/55R 17XL103/V
Grau 7
E1*2007/46*0457*34
15.08.2022 K HU726804
ausgestellt am 04.08.2026



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)