



Peugeot 107 Filou

EZ 12/2006 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 238.676km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 48***

Fahrzeug aufgenommen am: 15.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung 107 Filou [DE - LimS5 1.0, Filou 70, 2006 - 2008]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VF3PNCFAC88107490	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 238.676km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 68 PS (50 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 44.644km	Letzter Service am 11/2012
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2006	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 109g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	1250 
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	-	Seitenteil hinten rechts	-
Motorhaube	150	Heckklappe	-
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Schließzylinder Fahrertür und Beifahrertür defekt,

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ausstellfenster hinten
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, rechts
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: ZU LACKIEREN ROT 3P0/DECKENDE LACKIERUNG
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe getönt
- Servolenkung elektrisch
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, links
- Außenspiegel teilweise lackiert
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Innenausstattung: schwarz
- Karosserie: 5-türig
- Motor 1,0 Ltr. - 50 kW
- Reserverad in Fahrbereifung
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten durchgefärbt
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- Drehzahlmesser


- Klimaanlage

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









* 20.12.2006	P0003	PACR00003	2	1	P:50/6000	h57
M1	AB		3430		1630	
VF3PNCFA88107490		2	1470		875-930	
PEUGEOT						
PNCFA*			109	1190	1190	
PNCFAC			695	695		
			83	4500	170	
PEUGEOT 107						
PEUGEOT (F)						
F2 2 PERS.BEEB. & SPL						
SCHRAGHECKLIMOUSINE						
70/220*2003/768/EG						
EURO 4.5L						
BENZIN						
0001	0463	998				
ZU O.1/O.2 KEINE DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 20.12.2006*						

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)




Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Steinschlag)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Lackschaden)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrertür (Anderer Schaden): Türgriff lose,



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)


Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)