



Mercedes-Benz GLC 250 d 4Matic

EZ 05/2015 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 119.692km
 Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
 Fahrzeugstandort: 69***
 Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ/Verkaufsbezeichnung		
Mercedes-Benz	GLC 250 d 4Matic [DE - SUV5 GLC 250 d EU6, 4Matic, 2015 - 2019]		
Kategorie	FIN	Kennzeichen	Laufleistung laut Tacho
Geländewagen	WDC2539091F000415	-	119.692km
HU bis / HU-Bericht vorhanden	Polster	Leistung	Kraftstoff
04/2028 / Nicht Vorhanden	Teilleder	204 PS (150 KW)	Diesel
Anzahl Schlüssel	Serviceheft	Scheckheftgepflegt	
1	Ja	Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum	Bordmappe	Letzter Service	Letzter Service am
2.143 ccm	liegt nicht vor	115.538km	04/2026
Emissionsklasse	Sitze	Türen	Getriebe-Typ
Euro 6b	5	4/5	Automatikgetriebe
EZ	Farbe	Gesamtzahl der bekannten Halter	
05/2015	Weiß	2	
Importfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden	Land der letzten Zulassung	
Kein Reimportfahrzeug	Nein	Deutschland	
Untypische Vornutzung	CO2-Emissionen		Kraftstoffverbrauch
Keine	129g/km (NEFZ)		5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)

Kerben,
Kratzer



(2 mm)

Kerben,
Kratzer



(4 mm)

Kerben,
Kratzer



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	470 
Kotflügel vorne links	285 	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	145	Türe hinten rechts	475 
Seitenteil hinten links	170 	Seitenteil hinten rechts	300 
Motorhaube	100	Heckklappe	115
Dach	145		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Schiebedach lässt sich nicht öffnen; Sonnenrollo im Dach schließt sich nicht;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Bremsassistent
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Motorhaube
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Feststellbremse elektrisch
- Getränkehalter vorn
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem

• Motor 2,1 Ltr. - 150 kW CDI KAT	• Radstand 2873 mm
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Reiserechner
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzlehne geteilt / klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Scheibenwischer mit Regensensor
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Seitenairbag (Sidebag) vorn
• Sitz vorn links elektr. verstellbar	• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß)	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Tempomat	• Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Original Fahrzeug Farbe: DIAMANTWEISS



Sonderausstattung


• Ablage-Paket	• Air-Balance-Paket
• Ambiente-Beleuchtung	• Armaturentafel in Ledernachbildung Artico
• Audiosystem Audio 20 (mit Farbdisplay)	• Dachreling (Aluminium)
• Fahrassistenz-Paket: Spur	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
• Feuerlöscher	• Fußmatten Velours
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
• Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz	• Innenhimmel schwarz
• Innenraumlicht-Paket	• Intelligent Light System LED
• Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung	• Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik 3-Zonen)
• Kraftstofftank: vergrößert	• Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
• Panorama-Schiebedach	• Park-Paket
• PRE-SAFE-System	• Reifen-Reparaturset (Tirefit)
• Scheibenwaschanlage beheizt	• Sitz-Komfort-Paket
• Sitzheizung hinten	• Sitzheizung vorn
• Sonderlackierung Diamant-Weiß Bright (designo-Lack)	• Spiegel-Paket
• Sport-Fahrwerk	• Steckmodul Gepäckraum (Teleskopstangen)
• Touchpad mit Drehknopf (Mittelkonsole)	• Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig	• USB-Anschluss im Fond
• Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
• Keyless Go Startanlage	• Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
• Rückfahrkamera	• Lendenwirbelstützen vorn
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Verformung)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Anderer Schaden, Lackschaden): Lackunterschied



Beifahrertür (Anderer Schaden, Lackschaden): Lackunterschied



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Verformung)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Anderer Schaden): Lackunterschied



Türe hinten rechts (Lackschaden, Anderer Schaden):
Lackunterschied



Türe hinten rechts (Verformung)



Türe hinten rechts (Verformung)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)




Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Delle)



Schweller links (Delle)



Schweller rechts (Delle)



Schweller rechts (Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Ohne Funktion)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)