



Ford B-MAX Trend

EZ 07/2016 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 63.706km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 34***

Fahrzeug aufgenommen am: 10.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung B-MAX Trend [DE - Van5 1.0 EcoBoost Start/Stop EU6, Trend Start/Stopp, 2015 - 2017]		
Kategorie Van	FIN WF0KXXERJKGC40270	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 63.706km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 101 PS (74 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 23.324km	Letzter Service am 07/2021
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2016	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 114g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links


(3 mm)

Vorne rechts


(3 mm)

Hinten links


(3 mm)

Hinten rechts


(3 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Leseleuchte vorn
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Flexibles Sitzsystem FFS
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- Gurtstraffer
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Laderaumboden verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelkonsole

- | | |
|--|---|
| • Motor 1,0 Ltr. - 74 kW EcoBoost KAT | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitz geteilt / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schiebetüren beidseitig |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektrisch |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Zusatzheizung | |



Sonderausstattung


- | | |
|---|--|
| • AUX-IN-Anschluss | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Audiosystem: Radio/CD-Player mit Ford SYNC (farbig / grafikfähig) | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Cool & Sound-Paket | • Easy-Driver-Paket |
| • Frontscheibe heizbar | • Fußmatten Velours |
| • Klimaanlage | • Metallic-Lackierung |
| • Parkpilotsystem hinten | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Sitzheizung vorn | • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle |
| • USB-Anschluss | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle |
| • Winter-Paket | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible]

Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Wartung	
Ablieferungs-Inspektion ☒ Datum: 21.07.2017 ☒ Kilometerstand: 40 ☒ Kontrolliert von: [Signature] ☐ Nachfolgende Wartungstermin: ☐	
Ford Auto-Schein Autorisierter Ford-Partner VW, Skoda, Skoda n. K. Bahnhofstr. 72 - 24844 Bad Slesvig ☎ 0 486 91 / 15 00-0 - Fax 0486 91 15 00-10 www.auto-schein.de ☒ Kilometerstand: 1.500	
Ford Auto-Schein Autorisierter Ford-Partner VW, Skoda, Skoda n. K. Bahnhofstr. 72 - 24844 Bad Slesvig ☎ 0 486 91 / 15 00-0 - Fax 0486 91 15 00-10 www.auto-schein.de ☐ Kilometerstand: 2.600 km / 08.2017	
Ford Auto-Schein Autorisierter Ford-Partner VW, Skoda, Skoda n. K. Bahnhofstr. 72 - 24844 Bad Slesvig ☎ 0 486 91 / 15 00-0 - Fax 0486 91 15 00-10 www.auto-schein.de ☐ Kilometerstand: 14.933 ☒ Nachfolgende Wartungstermin: 21.2017	
Ford Auto-Schein Autorisierter Ford-Partner VW, Skoda, Skoda n. K. Bahnhofstr. 72 - 24844 Bad Slesvig ☎ 0 486 91 / 15 00-0 - Fax 0486 91 15 00-10 www.auto-schein.de ☐ Kilometerstand: 11.2017	
Ford Auto-Schein Autorisierter Ford-Partner VW, Skoda, Skoda n. K. Bahnhofstr. 72 - 24844 Bad Slesvig ☎ 0 486 91 / 15 00-0 - Fax 0486 91 15 00-10 www.auto-schein.de ☐ Kilometerstand: 17.2017	
Ford Auto-Schein Autorisierter Ford-Partner VW, Skoda, Skoda n. K. Bahnhofstr. 72 - 24844 Bad Slesvig ☎ 0 486 91 / 15 00-0 - Fax 0486 91 15 00-10 www.auto-schein.de ☐ Kilometerstand: 17.2017	
Ford Auto-Schein Autorisierter Ford-Partner VW, Skoda, Skoda n. K. Bahnhofstr. 72 - 24844 Bad Slesvig ☎ 0 486 91 / 15 00-0 - Fax 0486 91 15 00-10 www.auto-schein.de ☐ Kilometerstand: 17.2017	



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)