



Fiat Panda Base

EZ 05/2024 | Kleinwagen | Benzin-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid) |
Schaltgetriebe | 11.453km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 04***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ/Verkaufsbezeichnung		
Fiat	Panda Base [DE - LimS5 1.0 Mild Hybrid EU6d, Base, 2022 - 2024]		
Kategorie	FIN	Kennzeichen	Laufleistung laut Tacho
Kleinwagen	ZFABF5BJ7R3K79220	-	11.453km
HU bis / HU-Bericht vorhanden	Polster	Leistung	Kraftstoff
05/2027 / Nicht Vorhanden	Stoff	71 PS (52 KW)	Benzin-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)
Anzahl Schlüssel	Serviceheft	Scheckheftgepflegt	
2	Ja	Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum	Bordmappe	Letzter Service	Letzter Service am
999 ccm	liegt vor	7.327km	01/2026
Emissionsklasse	Sitze	Türen	Getriebe-Typ
Euro 6d	4	4/5	Schaltgetriebe
EZ	Farbe	Gesamtzahl der bekannten Halter	
05/2024	Weiß	Unbekannt	
Importfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden	Land der letzten Zulassung	
Kein Reimportfahrzeug	Nein	Deutschland	
Untypische Vornutzung	CO2-Emissionen		Kraftstoffverbrauch
Keine	116g/km (NEFZ)		5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(6 mm)

(6 mm)

(6 mm)

(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel mit Abdeckkappen schwarz
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Mild-Hybrid 51 kW (Motor 1,0 Ltr. - 51 kW)
- Original Fahrzeug Farbe: BIANCO DIVINO/ZENIT/GHIACCIO/GELATO
- Radiovorbereitung
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Wegfahrsperre
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Elektrische Servolenkung Dual-Drive
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kofferraumleuchte
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,0 Ltr. - 51 kW (Mild-Hybrid)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radiovorbereitung, 2 Lautsprecher
- Rücksitzbank klappbar
- Seitenaufprallschutz
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- Reifen-Reparaturkit
- Uni-Lackierung (Sonderfarbe)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











17.05.2024	1727	AUC002600	2	1	52	52/5500	164
M1		AF	3653-3653			3643-1643	
ZFABF56JTR3K79220		1	1551-1551			1045-1089	
FIAT							
312			108		1410	1410	
PYD1B			770		760		
AA4			770		760		
			83		3750	68	
PANDA						4	
FCA Italy (I)			175/65R14 82T				
Fz z.Pers.bef.b. 8 Spl.			175/65R14 82T				
Mehrzweckfahrzeug			Weiß			0	
715/2007*2018/1832AP			63*200/7146*0064*72				
EURO6 WLTP AP P11C M N11			20.10.2023		K	HD881036	
Hybr. Benzin/E							
0008		36AP					

WARTUNGSNACHWEISE

Bitte überprüfen Sie in der dem Fahrzeug beiliegenden Kurzanleitung bzw. in der Online-Betriebsanleitung welche Wartungsintervalle für Ihr Fahrzeug vorgesehen sind. Ihr Servicepartner bestätigt jede durchgeführte Wartung jeweils in einem der folgenden Felder.

Modell: Panda

Version: 1700

Chassisnummer: 648758723K79220

Farbe: 11.16.06

Hersteller: Autoshaus-Greif und Knie GmbH

Adresse: Autoshaus-Greif und Knie GmbH

Postfach: 17552 Greif

Telefon: 0365 516 190 10

Modell: Antara

Version: 7327

Chassisnummer: Nieberg 226

Farbe: Steffens

Hersteller: Steffens

Adresse: Steffens

Postfach: Steffens

Telefon: Steffens

STAMPF UND UNTERSCHRIFT

15



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)