



Mitsubishi Outlander PHEV Plus Spirit 4WD

EZ 08/2020 | Geländewagen | Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid) |
Automatikgetriebe | 93.506km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 33***
Fahrzeug aufgenommen am: 18.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mitsubishi	Typ/Verkaufsbezeichnung Outlander PHEV Plus Spirit 4WD [DE - SUV5 2.4 PHEV Plug-in Hybrid EU6d-T, Plus Spirit 4WD, (Facelift 2) 2020 - 2]		
Kategorie Geländewagen	FIN JMBXDGG3WLZ031989	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 93.506km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 135 PS (99 KW)	Kraftstoff Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 2.360 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 82.999km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2020	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 40g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 1.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	680 	Seitenteil hinten rechts	160 
Motorhaube	100	Heckklappe	100
Dach	100		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Laut Bordcomputer: Fehler elektrischer Antrieb, Motortemperatur bei Motor aus, zu hoch. Motorlampe Leuchte sporadisch auf. ; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bi-LED-Scheinwerfer
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bluetooth-/Audio-Schnittstelle
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Dachhimmel schwarz
- Dachreling silber
- Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektromotor VA 60 kW / HA 70 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts- und Traktionskontrolle (MASC + MATC)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe

• Fahrassistenz-System: Eco-Drive	• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
• Fahrassistenz-System: Warnsystem Totwinkel (Blind Spot Warning, BSW)	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Fernentriegelung Tankklappe	• Freisprecheinrichtung Bluetooth
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe Automatik stufenlos - CVT
• Getränkehalter vorn und hinten	• Gurtstraffer vorn
• Heckklappenöffnung elektrisch	• Heckleuchten LED
• Heckscheibe heizbar	• Hybrid 165 kW (Motor 2,4 Ltr. - 99 kW)
• Infotainment-System: Mitsubishi Remote Services	• Innen-/ Außentemperaturanzeige
• Innenausstattung: Cockpitverkleidung in Klavierlack-Optik	• Innenausstattung: Dekorleisten Lasergravur schwarz
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Kindersicherung
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Knieairbag
• Kopf-Airbag-System hinten	• Kopf-Airbag-System vorn
• Kopfstützen verstellbar	• Laderaumabdeckung
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Lenkrad heizbar	• Lenkrad mit Schaltwippen
• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	• Liegesitz-Funktion, Sitze vorn
• Mittelarmlehne vorn	• Mittelkonsole mit Ablagefach
• Modellpflege (2)	• Multifunktionsanzeige
• Nebelscheinwerfer LED	• Nebelschlussleuchte
• Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion	• Radioempfang digital (DAB)
• Radstand 2670 mm	• Regen-/Lichtsensor
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rückfahrkamera
• Rücksitz geteilt / klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Schließ-/Startsystem Smart Key	• Schnellladevorrichtung
• Seitenairbag vorn	• Seitenaufprallschutz
• Seitenschweller Wagenfarbe	• Servolenkung
• Sicherheitsgurte höhenverstellbar	• Sitz vorn links elektr. verstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzausstattung: 5-Sitzer
• Sitzbezug / Polsterung: Leder	• Sitzheizung vorn
• SmartphoneLink Display Audio II (SDA II)	• Standheizung
• Start-Stop-Knopf	• Start/Stop-Anlage (ASG)
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelarmlehne / Mittelkonsole	• Stoßfänger teilweise Wagenfarbe
• Tagfahrlicht LED	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Unterfahrschutz (Silber)	• USB-/Audio-Schnittstelle
• Verglasung hinten abgedunkelt	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung getönt	• Zeituhr (digital)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Elektr. Bremskraftverteilung
• Lenkrad (Leder)	• Regensensor
• Kamerasystem 360 Grad	• Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player

- Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)

- Navigationssystem TomTom

- Original Fahrzeug Farbe: BLACK

- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)

- Heckscheibe abgedunkelt



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











12.08.20	17107	M	AFN000146	2	02	99	4500	170
M1	AC			4695				1800
JMBXDGG3W	Z031989	3		1696				1965
MITSUBISHI					75			
CWO				46	2390			2390
GGP21				1200	1255			
AVEJRRCSBAAA				1200	1255			
				75	2375			66
Mitsubishi Outlander				1500	750	5		
MITSUBISHI (J)				225/55R18 98H				
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.				225/55R18 98H				
Kombilimousine								
715/2007*2018/1832DG				SCHWARZ		9/-		
EURO6;WLP;D6;P1/CI;M. N.				e1*2001/116*0406*33				
Hybr. 8/E ext. aufl.				29.01.20	KM	FS598606		
0025	M	36DG	M 2360					
F.1/F.2:+80 u.7.2/8.2:+110 b. Anhängetrieb*P.2:155 kW								
/30 min;ix60 kW,ix70 kW*Batteriekapazität 13,8 kWh*								

[illegible]

Ende der Garantiezeit: 11.09.2025
Kilometer: 112444

Stempel des Vertragshändlers:
Auto Behrendt GmbH
Mitsubishi-Vertragshändler
Wisbyring 15a · 59494 Soest
Telefon 0 29 21 / 7 50 61
Telefax 0 29 21 / 7 42 11



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Rücklicht (links) (Undicht)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)