



Kia Venga Vision

EZ 05/2011 | Van | Benzin | Automatikgetriebe | 176.144km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 32***

Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Kia	Typ/Verkaufsbezeichnung Venga Vision [DE - Van5 1.6 CVVT EU5, Vision, 2009 - 2012]		
Kategorie Van	FIN TMAEK812BBJ072446	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 176.144km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.591 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 70.402km	Letzter Service am 10/2017
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2011	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 164g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	90	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	200 
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	120	Heckklappe	95
Dach	102		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Klappern;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem KIA CD/MP3-Radio
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernentriegelung Tankklappe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäcksicherungsnetz
- Getriebe Automatik - (4-Stufen)
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- iPod-Anschluss
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Kühlergrill verchromt
- Laderaumabdeckung
- Laderaumboden variabel
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 1,6 Ltr. - 92 kW KAT

- | | |
|--|--|
| • Multifunktionsanzeige / Bordcomputer | • Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher |
| • Reserverad als Notrad | • Rücksitz geteilt / verschiebbar |
| • Seitenairbag | • Servolenkung elektronisch gesteuert |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Stau-/Ablagefach im Laderaumboden | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zeituhr (digital) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Original Fahrzeug Farbe: (QU) CHAMPAGNE SILVER |



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible][illegible]

Serviceanweisung

12 Monate/15.000km/20.000km/25.000km
nach dem letzten Service

je nachdem, was zuerst eintrifft

Durchgeführt wurde: ja ☒ nein ☐

Jahresservice: ja ☒ nein ☐

Zurückgeführt wurde: ja ☐ nein ☒

Zurückgeführt wurde: ja ☐ nein ☒

Zurückgeführt wurde: ja ☐ nein ☒

Zurückgeführt wurde: ja ☐ nein ☒

Zurückgeführt wurde: ja ☐ nein ☒

Datum: 15.10.87

KM: 70402

Serviceanweisung des Kfz-Herstellers

Serviceanweisung des Kfz-Herstellers

Serviceanweisung des Kfz-Herstellers

Serviceanweisung des Kfz-Herstellers

Serviceanweisung des Kfz-Herstellers

Serviceanweisung des Kfz-Herstellers

Serviceanweisung des Kfz-Herstellers

Serviceanweisung des Kfz-Herstellers

Serviceanweisung des Kfz-Herstellers

12 Monate/15.000km/20.000km/25.000km
nach dem letzten Service

je nachdem, was zuerst eintrifft

Durchgeführt wurde: ja ☐ nein ☐

Jahresservice: ja ☐ nein ☐

Zurückgeführt wurde: ja ☐ nein ☐

Zurückgeführt wurde: ja ☐ nein ☐

Zurückgeführt wurde: ja ☐ nein ☐

Zurückgeführt wurde: ja ☐ nein ☐

Zurückgeführt wurde: ja ☐ nein ☐

Datum:

KM:

Serviceanweisung des Kfz-Herstellers

Serviceanweisung des Kfz-Herstellers

Serviceanweisung des Kfz-Herstellers

Serviceanweisung des Kfz-Herstellers

Serviceanweisung des Kfz-Herstellers

Serviceanweisung des Kfz-Herstellers

Serviceanweisung des Kfz-Herstellers

Serviceanweisung des Kfz-Herstellers

Serviceanweisung des Kfz-Herstellers

12 Monate/15.000km/20.000km/25.000km
nach dem letzten Service

je nachdem, was zuerst eintrifft

Durchgeführt wurde: ja ☐ nein ☐

Jahresservice: ja ☐ nein ☐

Zurückgeführt wurde: ja ☐ nein ☐

Zurückgeführt wurde: ja ☐ nein ☐

Zurückgeführt wurde: ja ☐ nein ☐

Zurückgeführt wurde: ja ☐ nein ☐

Datum:

KM:

Serviceanweisung des Kfz-Herstellers

Serviceanweisung des Kfz-Herstellers

Serviceanweisung des Kfz-Herstellers

Serviceanweisung des Kfz-Herstellers

Serviceanweisung des Kfz-Herstellers

Serviceanweisung des Kfz-Herstellers

Serviceanweisung des Kfz-Herstellers

Serviceanweisung des Kfz-Herstellers

Serviceanweisung des Kfz-Herstellers

Nächstes Service

Datum: 15.10.87

KM: 70402

je nachdem, was zuerst eintrifft

Nächstes Service

Datum:

KM:

je nachdem, was zuerst eintrifft

Nächstes Service

Datum:

KM:

je nachdem, was zuerst eintrifft

21

A photograph of the back seat of a car. On the seat, there is a KIA warranty book titled 'GARANTIE & SERVICE' and 'KIA MOTORS', a KIA owner's manual titled 'OWNER'S MANUAL', and a leather pouch with the KIA logo. A car key is also visible on the seat.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Türe hinten links (Lackschaden, Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Dach (Rost)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung)




Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)