



BMW 520 d

EZ 04/2014 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 134.974km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 520 d [DE - Kb5 520 d EU6, DPF, (Facelift) 2013 - 2014]		
Kategorie Kombi	FIN WBA5J31010D712848	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 134.974km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 130g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	140	Heckklappe	100
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Tür hinten rechts öffnet nicht

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Aktive Kopfstützen
• Aktive Motorhaube	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Automatische Fahrlichtschaltung	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Außentemperaturanzeige	• Bi-Xenon-Scheinwerfer
• Blinkleuchten LED	• Bordcomputer
• Bremsassistent	• Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
• Check-Control-System	• Control-Display mit Farbmonitor (6,5 Zoll)
• Drehzahlmesser	• Dynamische Bremsleuchte
• Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)	• Exterieurumfänge Wagenfarbe
• Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Fußmatten Velours	• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
• Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)	• Getränkehalter vorn und hinten
• Heckklappenbetätigung automatisch	• Heckscheibenwischer
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 5-türig
• Kopf-Airbag-System hinten	• Kopf-Airbag-System vorn
• Luftfederung Hinterachse	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelarmlehne vorn	• Modellpflege

- | | |
|---|---|
| • Motor 2,0 Ltr. - 135 kW Turbodiesel | • Multifunktionsarmlehne im Fond |
| • NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance) | • Niveauregulierung |
| • Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ | • Parkbremse elektrisch |
| • Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack) | • Reifenpannen-Anzeige |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Seitenairbag vorn | • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices |
| • Servolenkung Servotronic | • Sitze vorn teilelekt. verstellbar |
| • Soft-Close-Automatik für Kofferraum / Heckklappe | • Start-Stop-Knopf |
| • Start/Stop-Anlage (Funktion) | • Steckdose (12V-Anschluß) 3-fach |
| • Tagfahrlicht LED | • Wegfahrsperre |
| • Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Adaptives Kurvenlicht | • Ambiente-Beleuchtung |
| • Audio-Navigationssystem Professional | • Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig) |
| • Dachreling Aluminium satiniert | • Design- und Ausstattungslinie Luxury |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent | • Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung | • Innenausstattung: Edelholz Fineline |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang |
| • Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem) | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar |
| • Lenkrad (Sport/Leder) | • Metallic-Lackierung |
| • Multimedia Apple iPhone Applikationen (Apps) | • Navigations-Paket ConnectedDrive |
| • Nebelscheinwerfer LED | • Panoramadach (Glas) |
| • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten | • Service-System: Concierge Services |
| • Service-System: ConnectedDrive Services | • Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI) |
| • Service-System: Remote Services | • Sitzbezug / Polsterung: Exklusiv-Leder Dakota mit Farbnaht |
| • Sitzheizung vorn | • Sound-System Harman-Kardon |
| • Sprachbediensystem | • Standheizung |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Fahrtür (Kratzer)




Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten rechts (Rost)



Türe hinten rechts (Rost)