



Ford Custom 310 L1 Tourneo Trend

EZ 01/2020 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 159.689km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 45***
Fahrzeug aufgenommen am: 09.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Custom 310 L1 Tourneo Trend [DE - Bs5 2.0 TDCi EU6d-T, 310 L1 Trend, (Facelift) 2018 - 2019]		
Kategorie Van	FIN WF03XXTTG3KE44933	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 159.689km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 8	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2020	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch 7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(3 mm)	(3 mm)
Kerben, Kratzer	Kerben, Kratzer		Kerben, Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(4 mm)	(4 mm)
Reifenschäden: Kratzer und Macken			

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	130	Heckklappe	110
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Heckklappe Taster defekt lässt sich nicht öffnen

Zusatzinformationen

Kofferraumabdeckung fehlt; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Hintere Sitzreihe konnte nicht kontrolliert werden, da Heckklappe sich nicht öffnet und Bereifung im Kofferraum liegt

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. Batterie
- Abbiegelicht im Scheinwerfer
- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Ford SYNC (Monochrom / grafikfähig)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel in Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bodenbelag: Teppich im Lade-/Fahrgastraum
- Bordcomputer
- Dachverkleidung Himmel im Fahrgastraum
- Einstiegsleuchten
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Notrufsystem
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - ausstellbar
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe rechts
- Fensterheber elektrisch
- Ford SYNC 3
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

• Getriebe Automatik SelectShift - (6-Stufen)	• Haltegriff B-Säule
• Haltegriffe vorn	• Handschuhfach abschließbar
• Heckklappe mit Verglasung	• Heckscheibenwischer
• Innenraumfilter: Pollenfilter	• Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
• Karosserievariante: Normaldach	• Klimaanlage
• Kopf-Schulter-Airbag vorn	• Kühlergrill mit Chromleiste
• Lenkrad (Leder)	• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
• Modellpflege	• Motor 2,0 Ltr. - 96 kW TDCi KAT
• Nebelscheinwerfer	• Original Fahrzeug Farbe: SHADOW BLACK
• Radstand 2933 mm	• Radvollabdeckungen
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Reserverad in Fahrbereifung
• Rußpartikelfilter	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	• Schmutzfänger vorn
• Schmutzfänger vorn und hinten	• Seitenairbag
• Seitenschutzleisten in Wagenfarbe	• Servolenkung
• Sitz-Paket 16: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrereinzelsitz (3-fach verstellbar) Seitenairbag und Sitzheizung	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrereinzelsitz	• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2-fach kippbar
• Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 2-fach kippbar	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, Doppelsitz
• Sitze im Lade-/FG-Raum: 3.Reihe, Einzelsitz rechts, Doppelsitz links	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum
• Stoßfänger in Wagenfarbe	• Style-Farb-Paket
• Trend	• Trittstufe unter Schiebetür rechts
• Türgriffe außen und Heckklappengriff in Wagenfarbe	• Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Kunststoff
• Verzurrösen (2)	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Zusatzheizung (Warmwasser)	• Zusatzheizung elektrisch
• Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung klappbar	



Sonderausstattung

• Armlehnen vorn	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Doppelschließanlage
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)	• Frontscheibe heizbar
• Klimaanlage im Lade-/Fahrgastraum	• Metallic-Lackierung
• Nebelscheinwerfer	• Parkpilotsystem vorn und hinten

- | | |
|---|--|
| • Rückfahrkamera mit Farbdisplay | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor | • Sicht-Paket 2 |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze | • Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben Fahrgastraum |
| • Steckdose 230V / 150 Watt | • Touchscreen-Farbdisplay (8 Zoll) |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | • Verglasung stark getönt |
| • Wärmeschutzverglasung Lade-/Fahrgastraum, mittlerer Tönungsgrad | • Zentralverriegelung mit Doppelverriegelung |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)




Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)




Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)




Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)




Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)




Dach (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Dach (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Dach (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Lackschaden, Kratzer)



Schweller rechts (Riss/Bruch)



Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)