



Mini Clubman One

EZ 04/2018 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 155.290km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 41***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mini	Typ/Verkaufsbezeichnung Clubman One [DE - Kb5 One 1.5 EU6, One, 2015 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN WMWLU910602H37230	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 155.290km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 154.200km	Letzter Service am 05/2026
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2018	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 121g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.


Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts




Kerben,
Kratzer Kerben,
Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



Reifenschäden: Zwei Felgen haben Kerben und Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	110	Heckklappe	125
Dach	170 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Außentemperaturanzeige
- Bremsenergierückgewinnung
- Drehzahlmesser
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Exterieurumfänge Sidescuttles mit integrierten Blinkern
- Getränkehalter
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 1,5 Ltr. - 75 kW 12V
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schaltpunktanzeige
- Sitz vorn links mechanisch höhenverstellbar
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Blinkleuchten Weiß
- Dach Wagenfarbe
- Dynamische Bremsleuchte
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Türverkleidungen und Seitenverkleidung Carbon Black
- Kopfstützen
- Leuchtweitenregelung
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: MELTING SILVER
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Sitzausstattung: 5-Sitzer

- | | |
|--|--|
| • Sonnenblenden mit Spiegel | • Türgriffe innen verchromt |
| • Warndreieck | • Zentralinstrument mit LED-Ring |
| • Außenspiegel elektr. verstellbar | • Außenspiegel heizbar |
| • Dachspoiler | • Fensterheber elektrisch vorn + hinten |
| • Licht- und Regensensor | • Wärmeschutzverglasung getönt |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • AUX-IN-Anschluss (AUX-IN) |
| • Bordcomputer | • Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle |
| • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices | • USB-Schnittstelle |
| • Airbag Beifahrerseite abschaltbar | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Anti-Blockier-System (ABS) | • Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home) |
| • Bremsassistent | • Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) |
| • Dynamische Traction Control (DTC) | • Fahrassistentz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Kopf-Airbag-System hinten |
| • Kopf-Airbag-System vorn | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Seitenairbag vorn | • Start-Stop-Knopf |
| • Start/Stop-Anlage (Funktion) | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Tagfahrlicht | • Getriebe 6-Gang |
| • Servolenkung Servotronic | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Ablage-Paket | • Audiosystem MINI Visual Boost (inkl. LC-Display) |
| • Ausstattungs-Paket: Chili | • Außenspiegel Wagenfarbe |
| • Außenspiegel-Paket | • Dachhimmel Anthrazit |
| • Excitement-Paket | • Fußmatten Velours |
| • Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Piano Black | • Licht-Paket |
| • MINI Driving Modes | • Sicht-Paket |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts | • Frontscheibe heizbar |
| • Metallic-Lackierung | • Sonnenschutzverglasung |
| • Armauflage vorn | • Lenkrad (Sport/Leder) |
| • Multifunktion für Lenkrad | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Cord |
| • Sitzheizung vorn | • Sportsitze vorn |
| • Audio-Navigationssystem | • MINI Connected (Schnittstelle) |
| • Fahrassistentz-System: Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC) | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control | • Komfortzugang (Schließ-/Startsystem) |
| • Park-Distance-Control (PDC) | • Nebelscheinwerfer LED |

- Scheinwerfer LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)




Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Kratzer, Delle)



Motorhaube (Kratzer, Delle)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)