



Audi S5 Sportback

EZ 11/2016 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 115.219km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 61***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung S5 Sportback [DE - LimS5 3.0 TFSI quattro EU6, (Facelift) 2014 - 2016]		
Kategorie Limousine	FIN WAUZZZ8T4GA072532	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 115.219km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 333 PS (245 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2016	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 182g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(3 mm)	(3 mm)
Kerben, Kratzer		Kerben, Kratzer	

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(3 mm)	(3 mm)
Reifenschäden: Felgen sind korrodiert und verschrammt			

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	145	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	145
Seitenteil hinten links	155	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	160	Heckklappe	145
Dach	150		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Nachgerüstete Abgasanlage;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Fahrzeug ist tiefergelegt;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Aluminium / Chromfarben
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Bremsassistent
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Glanz-Paket
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion und S-Emblem
- Licht-Paket
- Mittelarmlehne vorn

- | | |
|---|--|
| • Modellpflege | • Monochrom-Display (6,5 Zoll) |
| • Motor 3,0 Ltr. - 245 kW V6 24V TFSI | • Nebelscheinwerfer integriert |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Seitenairbag vorn | • Sitze vorn elektr. verstellbar |
| • Sitzheizung vorn | • Sport-Fahrwerk S / RS spezifisch |
| • Tagfahrlicht LED | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Modellpflege / Facelift ab Modelljahr 2012 |
| • Original Fahrzeug Farbe: IBISWEISS | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Audi Drive Select | • Audi music interface |
| • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar | • Durchladeeinrichtung mit Skisack |
| • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch mit Rückfahrkamera (APS Advanced) | • Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung |
| • Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist) | • Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) |
| • Innenausstattung: Leder Feinnappa | • Licht- und Regensensor |
| • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus | • Radioempfang digital (DAB) |
| • Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel) | • Sonderlackierung Ibis-Weiß |
| • Sound-System DSP / Audi Sound-System | • Türarmlehnen beledert |
| • Universal-Schnittstelle Bluetooth | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) |
| • Xenon-Scheinwerfer Plus adaptive light (Abbiegelicht integriert) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Kotflügel vorne links (Verformung)