



Opel Astra Business Start/Stop

EZ 10/2019 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 183.229km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 92***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra Business Start/Stop [DE - Kb5 1.6 CDTI EU6d-T, Business Start/Stop, 2018 - 2019]		
Kategorie Kombi	FIN W0VBD8EG2K8071521	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 183.229km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 144.880km	Letzter Service am 02/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2019	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 143g/km (WLTP) 118g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (WLTP) 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(4 mm)	(4 mm)
Kerben			Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	160
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	120	Heckklappe	110
Dach	120		



Technischer Zustand

Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Motorschaden;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Motorschaden aufgrund von zu wenig Öldruck; Unterfahrschutz defekt;

Zusatzinformationen

Kofferraum und zweiter Radsatz konnten nicht begutachtet werden da kein Platz war zum Öffnen des Kofferraums.

Verschleißteile


Bremsanlage	Bremse verschlissen (Eisen): hinten;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Multimedia
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bremsassistent
- Dachreling schwarz
- Ecoflex
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch hinten
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad mit Multifunktion
- Leseleuchten im Fond

- | | |
|--|--|
| • Licht-Paket | • MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy |
| • Motor 1,6 Ltr. - 100 kW CDTI DPF | • Nebelscheinwerfer |
| • Original Fahrzeug Farbe:
SchneeWeiss/SummitWhite/Arctic | • PowerFlex Bar Adapter |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig | • Sicht-Paket |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung | • Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung |
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) ohne Werkzeug | • Audio-Navigationssystem Navi RF 900 Europa Touch (IntelliLink 8"-Display) |
| • Audiosystem R 4.0 IntelliLink | • Business-Upgrade-Paket Executive |
| • Business-Upgrade-Paket Komfort | • Business-Upgrade-Paket Navigation Plus |
| • Business-Upgrade-Paket Travel | • DAB-Tuner (Radioempfang digital) |
| • Dach, Design-Ausführung (Chrom) | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Ergonomiesitz vorn links | • Fahrassistenz-System: Abstandswarner |
| • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem | • Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung |
| • Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung | • Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar |
| • Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom | • Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom |
| • Feststellbremse elektrisch | • Frontkamera |
| • Fußmatten Velours | • Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenkrad heizbar | • Lenkrad heizbar |
| • Leseleuchten im Fond | • Leseleuchten im Fond |
| • Licht-Paket | • Licht-Paket |
| • Mittelarmlehne vorn verschiebbar | • Nebelscheinwerfer |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Reserverad als Notrad |
| • Rückfahrkamera | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer LED | • Sicht-Paket |
| • Sitzheizung vorn | • Sitzheizung vorn |
| • Sonderlackierung Schnee-Weiß | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Winter-Paket |

- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)