



Audi A4 Avant

EZ 06/2023 | Kombi | Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid) |
Automatikgetriebe | 109.708km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 28***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ/Verkaufsbezeichnung		
Audi	A4 Avant [DE - Kb5 35 2.0 TDI EU6d, advanced, (Facelift) 2020 - 2023]		
Kategorie	FIN	Kennzeichen	Laufleistung laut Tacho
Kombi	WAUZZZF45PA065228	-	109.708km
HU bis / HU-Bericht vorhanden	Polster	Leistung	Kraftstoff
06/2026 / Nicht Vorhanden	Stoff	163 PS (120 KW)	Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)
Anzahl Schlüssel	Serviceheft	Scheckheftgepflegt	
2	Ja (digital)	Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum	Bordmappe	Letzter Service	Letzter Service am
1.968 ccm	liegt vor	89.888km	02/2026
Emissionsklasse	Sitze	Türen	Getriebe-Typ
Other	5	4/5	Automatikgetriebe
EZ	Farbe	Gesamtzahl der bekannten Halter	
06/2023	Schwarz	1	
Importfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden	Land der letzten Zulassung	
Kein Reimportfahrzeug	Nein	Deutschland	
Untypische Vornutzung	CO2-Emissionen		Kraftstoffverbrauch
Keine	148g/km (WLTP)		5.7l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Reifenschäden: Einige Felgen haben Bordsteinschäden

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	120	Heckklappe	50 
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel Stoff
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Fensterzierleisten schwarz
- Frontscheibe Akustikglas
- Funkschlüssel
- Fußmatten Velours
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel schwarz matt
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau
- Karosserie: 4-türig
- Mild-Hybrid 120 kW (Motor 2,0 Ltr. - 120 kW 16V TDI)
- Mild-Hybrid-Technologie
- Modellpflege
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSCHWARZ
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer Basis (LED - Technologie)
- Sitze vorn manuell einstellbar
- Stoßfänger Ausführung: advanced
- Uni-Lackierung
- Wendeladeboden (Ladeboden)
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Audi music interface
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Universal-Schnittstelle Bluetooth

- | | |
|--|---|
| • Airbag Beifahrerseite abschaltbar | • Anti-Blockier-System (ABS) |
| • Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) | • Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City) |
| • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Klimaautomatik |
| • Kopf-Airbag-System (Sideguard) | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Seitenairbag vorn | • Start/Stop-Anlage |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Heckleuchten LED |
| • Tagfahrlicht LED | • Rußpartikelfilter |
| • SCR-System (AdBlue-Technologie) | • Antriebsart: Frontantrieb |
| • Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic | • Servolenkung elektro-mechanisch |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Audi connect (Internetbasierende Dienste) | • Business-Paket |
| • Fzg. ohne Leichtlaufreifen | • Glanz-Paket |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Kraftstofftank: 54 Ltr. |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff System | • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik |
| • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts | • Dachreling (Aluminium) |
| • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) |
| • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion | • Sitzheizung vorn |
| • Sportsitze vorn | • Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box) |
| • Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay | • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch |
| • Einparkhilfe hinten (APS) | • Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus) |
| • Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist) | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| • Harnstofftank (SCR): 24 Ltr. | • Sport-Fahrwerk |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrertür (Lackschaden, Rost)



Beifahrertür (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)