



Volkswagen Tiguan Highline BMT/Start-Stopp 4Motion

EZ 07/2018 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 154.928km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 21***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Tiguan Highline BMT/Start-Stopp 4Motion [DE - SUV5 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6, 4Motion Highline, 2016 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN WVGZZZ5NZJW444782	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 154.928km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2018	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	180 	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	180 
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	100
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach auf Instrumententafel mit Deckel
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Frontklappe
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Paket
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Dachreling silber
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)

• Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung	• Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion	• Fensterheber elektrisch vorn und hinten
• Frontscheibe Verbundglas getönt	• Fußmatten Textil
• Fußraumbeleuchtung vorn	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Gepäckraumbeleuchtung	• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
• Handschuhfach abschließbar und beleuchtet	• Handschuhfach mit Kühlfunktion
• Heckleuchten LED, abgedunkelt	• Heckscheibenwischer
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Insassen-Schutzsystem proaktiv	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
• Karosserie: 4-türig	• Kennzeichenbeleuchtung LED
• Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert	• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Kühlergrill im Stoßfänger verchromt	• Lendenwirbelstützen vorn
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
• Motor 2,0 Ltr. - 140 kW TDI	• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Nebelschlussleuchte
• Parkbremse elektrisch	• Radstand 2677 mm
• Rußpartikelfilter	• Rücksitz geteilt / klappbar und verschiebbar
• Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer LED	• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
• Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies ArtVelours	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sitze: Top-Komfortsitze vorn	• Sitzlehne vorn rechts umklappbar
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Spiegel-Paket
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verbandkasten und Warndreieck
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Winter-Paket	• Wärmeschutzverglasung grün getönt
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Einstiegsleisten (Aluminium) beleuchtet
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Grid	• Türgriffe innen beleuchtet, vorn
• Ambiente-Beleuchtung	• Leseleuchten vorn und hinten LED
• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion	• Leuchtweitenregelung automatisch
• Tagfahrlicht LED	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel mit Umfeldleuchte	• Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Sitzheizung vorn	• Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital) | • Audio-Navigationssystem Discover Pro (Touchscreen, CD/DVD, MP3, Festplattenspeicher, Bluetooth) |
| • Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl | • Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) inkl. Rückfahrkamera |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung | • Fahrwerk: Sportliche Fahrwerksabstimmung |
| • Fzg. ohne Reifen-Reparaturkit | • Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion |
| • Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) inkl. AUX-IN und 1 x USB-Ladeanschluß | • Perleffekt-Lackierung |
| • Progressivlenkung | • Raucher-Paket |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) |
| • Antennen-Diversity | • Audiosystem: CD-Player |
| • Sprachsteuerungs-System | • Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN |
| • Volkswagen Media Control und App-Connect / MirrorLink | • Volkswagen Media Control |
| • App-Connect | • Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN |
| • Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) | • Einparkhilfe vorn und hinten |
| • Rückfahrkamera (Rear View) | • Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











30.07.2018	0803	BZJ00154 7	2	2	140/3500	212
M1	AC		4486-1606		1839	
WVGZ77SNZ-W444782			1634-1663		1735	
VOLKSWAGEN VW				100		
SN			148	2270	2270	
ACDFHAX1			1200	1120		
AD7AD7DL003GN5N4TVR27MM61			1200	1120		
			70	2375	70	
TIGUAN			2200	750	5	
VOLKSWAGEN-VW			215/65 R17 99V			
Fz.2 Pers.bef.b. 8 Spl.			215/65 R17 99V			
Kernbilinsolune						
715/2007/201545W			Schwarz		9	
EUROCE-W.FUCL M. N.1			412001/1100450-35			
Diesel			12.03.2018	K	FL685469	
0002	36W0	1988				
F.1/F.2:0 U. 7.2/8.2:15 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MA						
SSE D.ZUGKOMBINATION:4470KG*BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK:						
ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETA.F.TEMP.100 KM/H GE						
M.3.AEND.VO.2.9.AUSN.VO.2.STVO*MM.AHK LT.EGTG*						

Formular zur Überprüfung der Fahrzeugdaten und -dokumente. Es enthält Felder für die Fahrzeugkennung (z.B. M1, AC, BZJ00154 7), die Fahrzeugbeschreibung (z.B. VOLKSWAGEN VW, TIGUAN), die Fahrzeugdaten (z.B. 215/65 R17 99V, 215/65 R17 99V), die Fahrzeugfarbe (Schwarz), die Fahrzeugkennung (412001/1100450-35), die Fahrzeugkennung (12.03.2018), die Fahrzeugkennung (K), die Fahrzeugkennung (FL685469), die Fahrzeugkennung (0002), die Fahrzeugkennung (36W0), die Fahrzeugkennung (1988), die Fahrzeugkennung (F.1/F.2:0 U. 7.2/8.2:15 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MA), die Fahrzeugkennung (SSE D.ZUGKOMBINATION:4470KG*BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK:), die Fahrzeugkennung (ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETA.F.TEMP.100 KM/H GE), die Fahrzeugkennung (M.3.AEND.VO.2.9.AUSN.VO.2.STVO*MM.AHK LT.EGTG*).

Formular zur Überprüfung der Fahrzeugdaten und -dokumente. Es enthält Felder für die Fahrzeugkennung (z.B. M1, AC, BZJ00154 7), die Fahrzeugbeschreibung (z.B. VOLKSWAGEN VW, TIGUAN), die Fahrzeugdaten (z.B. 215/65 R17 99V, 215/65 R17 99V), die Fahrzeugfarbe (Schwarz), die Fahrzeugkennung (412001/1100450-35), die Fahrzeugkennung (12.03.2018), die Fahrzeugkennung (K), die Fahrzeugkennung (FL685469), die Fahrzeugkennung (0002), die Fahrzeugkennung (36W0), die Fahrzeugkennung (1988), die Fahrzeugkennung (F.1/F.2:0 U. 7.2/8.2:15 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MA), die Fahrzeugkennung (SSE D.ZUGKOMBINATION:4470KG*BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK:), die Fahrzeugkennung (ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETA.F.TEMP.100 KM/H GE), die Fahrzeugkennung (M.3.AEND.VO.2.9.AUSN.VO.2.STVO*MM.AHK LT.EGTG*).

Formular zur Überprüfung der Fahrzeugdaten und -dokumente. Es enthält Felder für die Fahrzeugkennung (z.B. M1, AC, BZJ00154 7), die Fahrzeugbeschreibung (z.B. VOLKSWAGEN VW, TIGUAN), die Fahrzeugdaten (z.B. 215/65 R17 99V, 215/65 R17 99V), die Fahrzeugfarbe (Schwarz), die Fahrzeugkennung (412001/1100450-35), die Fahrzeugkennung (12.03.2018), die Fahrzeugkennung (K), die Fahrzeugkennung (FL685469), die Fahrzeugkennung (0002), die Fahrzeugkennung (36W0), die Fahrzeugkennung (1988), die Fahrzeugkennung (F.1/F.2:0 U. 7.2/8.2:15 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MA), die Fahrzeugkennung (SSE D.ZUGKOMBINATION:4470KG*BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK:), die Fahrzeugkennung (ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETA.F.TEMP.100 KM/H GE), die Fahrzeugkennung (M.3.AEND.VO.2.9.AUSN.VO.2.STVO*MM.AHK LT.EGTG*).

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)