

Fiat

FIAT SCUDO (506) KASTEN (2022->) L1 BASIS MOTOR 1,5 LTR. - 75 KW MULTIJET KAT KASTEN

VIN: VXFVFEHTMPZ078255




Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum 08/11/2023	Laufleistung 86548 km
Farbe -	Jahr 2021	Polster -
Anzahl der Türen 4	Anzahl der Sitze 2	Generation -
Karosserietyp Van	Hubraum 1499 cc	Getriebe Schaltgetriebe
Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Diesel	Anzahl Gänge 6
Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)	Max. Leistung 75 KW	

Bewertungsdetails

Bewertungsort
TGC Wegberg

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
			
002	Türzierleiste / Vorne Links	Kratzer	Smart Repair
			
003	Tür / Vorne Links	Kratzer	Smart Repair



004

Stoßfänger unterhalb / Vorne

Gebrochen

Ersetzen






005

Unterfahrschutz / Vorne

Gebrochen

Ersetzen



006

Sitz komplett / Vorne Rechts

Fleck

Reinigen



007

Sitz komplett / Vorne Links

Fleck

Reinigen



008

Windschutzscheibe / Vorne
Regensensor : Ja

Steinschlag

Akzeptabel

009

Motorhaube / Vorne

Steinschlag

Akzeptabel

010

Stoßfänger / Hinten

Kratzer

Ersetzen



Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe

☐ Hutablage

☐ Laderaumabdeckung

☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Ersatzrad

☒ In-Car-Werkzeuge

☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)

☒ Serviceheft
- ☐ Füllflasche Nothilfekit

☒ Kompressor Nothilfe

☐ Pannenset

☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	MAXXIS	215 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	5 mm
Vorne Rechts	MAXXIS	215 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	5 mm
Hinten Links	MAXXIS	215 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Rechts	MAXXIS	215 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	6 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation




Spare Tyre



Vin



Sonstige



Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Türzierleiste / Vorne Links / Kratzer




Türzierleiste / Vorne Links / Kratzer



Türzierleiste / Vorne Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Kratzer



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Gebrochen




Stoßfänger unterhalb / Vorne / Gebrochen




Stoßfänger unterhalb / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Gebrochen



Unterfahrschutz / Vorne / Gebrochen



Unterfahrschutz / Vorne / Gebrochen



Unterfahrschutz / Vorne / Gebrochen



Unterfahrschutz / Vorne / Gebrochen



Unterfahrschutz / Vorne / Gebrochen




Sitz komplett / Vorne Rechts / Fleck



Sitz komplett / Vorne Rechts / Fleck



Sitz komplett / Vorne Rechts / Fleck



Sitz komplett / Vorne Links / Fleck



Sitz komplett / Vorne Links / Fleck



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer