



## Hyundai i20 Comfort

EZ 07/2009 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 101.145km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 16\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 22.07.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                   |                                              |                                        |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Hersteller<br>Hyundai                                      | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>i20 Comfort [DE - LimS5 1.4 EU4, Comfort, 2009 - 2010] |                                              |                                        |
| Kategorie<br>Limousine                                     | FIN<br>MALBB51CP9M012437                                                          | Kennzeichen<br>-                             | Laufleistung laut Tacho<br>101.145km   |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>12/2026 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                  | Leistung<br>101 PS (74 KW)                   | Kraftstoff<br>Benzin                   |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                      | Serviceheft<br>Ja                                                                 | Scheckheftgepflegt<br>Nein                   |                                        |
| Hubraum<br>1.396 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt vor                                                            | Letzter Service<br>22.694km                  | Letzter Service am<br>07/2012          |
| Emissionsklasse<br>Euro 4                                  | Sitze<br>5                                                                        | Türen<br>4/5                                 | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe         |
| EZ<br>07/2009                                              | Farbe<br>Blau                                                                     | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>Unbekannt |                                        |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                   | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland    |                                        |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             |                                                                                   | CO2-Emissionen<br>142g/km (NEFZ)             | Kraftstoffverbrauch<br>6l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links



(4 mm)

Kratzer

Vorne rechts



(4 mm)

Kratzer

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)

### 2. Satz

Reifentyp: Winterreifen  
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)

## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 105                      | Beifahrertür             | 105                                                                                       |
| Kotflügel vorne links   | 105                      | Kotflügel vorne rechts   | 222  |
| Türe hinten links       | 100                      | Türe hinten rechts       | 105                                                                                       |
| Seitenteil hinten links | 120                      | Seitenteil hinten rechts | 115                                                                                       |
| Motorhaube              | 145                      | Heckklappe               | 115                                                                                       |
| Dach                    | 100                      |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

|                                          |                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| • 3. Bremsleuchte                        | • 4 Lautsprecher                           |
| • Airbag Beifahrerseite abschaltbar      | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite            |
| • Aktive Kopfstützen vorn                | • Anti-Blockier-System (ABS)               |
| • Audiosystem PA710 (Radio/CD-Player)    | • Außenspiegel elektr. verstellbar, beide  |
| • Außenspiegel lackiert                  | • Bremsassistent                           |
| • Elektr. Bremskraftverteilung           | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)     |
| • Getriebe 5-Gang                        | • Gurtstraffer                             |
| • Heckscheibe heizbar                    | • Heckscheibenwischer                      |
| • Innenraumfilter: Pollenfilter          | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz          |
| • Karosserie: 5-türig                    | • Klimaanlage                              |
| • Kopf-Airbag-System                     | • Kühlergrill Wagenfarbe                   |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar   | • Leuchtweitenregelung                     |
| • Licht-aus-Automatik                    | • Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter |
| • Mittelkonsole mit Metall-Applikationen | • Motor 1,4 Ltr. - 74 kW KAT               |
| • Nebelschlussleuchte                    | • Original Fahrzeug Farbe: SPARKLE BLUE    |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar         | • Seitenairbag                             |
| • Seitenaufprallschutz                   | • Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor   |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar         |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff          | • Sonnenblenden mit Spiegel                |

- |                                    |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| • Türgriffe außen Wagenfarbe       | • Türgriffe innen verchromt             |
| • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss | • Verglasung getönt                     |
| • Wegfahrsperre                    | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



## Sonderausstattung

---

- |                                                     |                                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| • Alarmanlage mit Fernbedienung                     | • Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad   |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide | • Außenspiegel elektr. verstellbar, beide |
| • Color-Paket                                       | • Elektrik-Paket                          |
| • Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz           | • Fensterheber elektrisch vorn + hinten   |
| • Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher                 |                                           |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos












|                         |      |           |   |                      |      |           |     |
|-------------------------|------|-----------|---|----------------------|------|-----------|-----|
| 02.07.09                | 8357 | AAI000027 | 2 | 01                   | 74   | /5500     | 180 |
| M1                      | AF   |           |   | 3940                 |      | 1710      |     |
| MALBB51CP9M012437       |      | 2         |   | 1490                 |      | 1110-1202 |     |
| Hyundai                 |      |           |   |                      | 50   |           |     |
| PB                      |      |           |   | 142                  | 1565 | 1565      |     |
| F5P21                   |      |           |   | 850                  | 840  |           |     |
| M52BZ1                  |      |           |   | 850                  | 840  |           |     |
|                         |      |           |   | 80                   | 4125 | 71        |     |
| 120                     |      |           |   | 1000                 | 450  | 5         |     |
| HYUNDAI MOTOR (IND)     |      |           |   | 175/70R14 B4T        |      |           |     |
| Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. |      |           |   | 175/70R14 B4T        |      |           |     |
| Mehrzweckfahrzeug       |      |           |   |                      |      |           |     |
| 70/220*2003/768         |      |           |   |                      |      |           |     |
| EURO 4                  |      |           |   | BLAU                 |      | 5/-       |     |
| Benzin                  |      |           |   | e11*2001/116*0333*00 |      |           |     |
| 0001                    | 0462 | 1396      |   | 05.09.08             | K    | DR400722  |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>15.000-km-Wartung (Benziner)</b><br><b>20.000-km-Wartung (Diesel)</b><br>Durchgeföhrt nach 15.000 km (Benziner) / 20.000 km (Diesel) / Fahrzeug oder nach 12 Monaten, whichever is later.<br>Datum: 30.07.10<br>Kilometerstand: 8855<br>Unterschrift: [Signature]<br>HYUNDAI 1916<br>Autozentrum Treckow GmbH<br>Erich-Dieckhoff-Straße 52<br>16816 Nuthren<br>Telefon: 03391-50 58 00 | <b>35.000-km-Wartung (Benziner)</b><br><b>40.000-km-Wartung (Diesel)</b><br>Durchgeföhrt nach 35.000 km (Benziner) / 40.000 km (Diesel) / Fahrzeug oder nach 12 Monaten, whichever is later.<br>Datum: 27.12<br>Kilometerstand: 22.644<br>Unterschrift: [Signature]<br>HYUNDAI 1916<br>Autozentrum Treckow GmbH<br>Erich-Dieckhoff-Straße 52<br>16816 Nuthren<br>Telefon: 03391-50 58 00 | <b>55.000-km-Wartung (Benziner)</b><br><b>60.000-km-Wartung (Diesel)</b><br>Durchgeföhrt nach 55.000 km (Benziner) / 60.000 km (Diesel) / Fahrzeug oder nach 12 Monaten, whichever is later.<br>Datum:<br>Kilometerstand:<br>Unterschrift:<br>HYUNDAI 1916<br>Autozentrum Treckow GmbH<br>Erich-Dieckhoff-Straße 52<br>16816 Nuthren<br>Telefon: 03391-50 58 00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Achtung: An Termin für Kerosin- und Unterboden-Prüfung sowie Bremsflüssigkeitswechsel denken. Des Weiteren ist die Schwenkflügelfeige auf Seite 7 zu beachten!



# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Verformung)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)




Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)