



BMW 218 d Luxury Line

EZ 05/2023 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 166.477km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 21***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 218 d Luxury Line [DE - Van5 218d EU6d, Luxury Line, 2021 - 2024]		
Kategorie Van	FIN WBA21BY0307M63146	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 166.477km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 157.567km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2023	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 126g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 4.8l/100km (WLTP)



Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Reifenschäden: Einige Felgen haben Bordsteinschäden



Lackwerte



 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	60
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	240
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	390	Seitenteil hinten rechts	90
Motorhaube	30	Heckklappe	100
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Hutablage gebrochen

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
 - Airbag Fahrerseite
 - Anti-Blockier-System (ABS)
 - BMW Curved Display
 - DAB-Tuner (Radioempfang digital)
 - Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
 - Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
 - Fahrassistenz-System: Einparkhilfe Seite
 - Fahrassistenz-System: Park-Assistent
 - Fahrassistenz-System: Performance Control
 - Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent
 - Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
 - Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe mit Steptronic
 - Heckklappenbetätigung automatisch
 - Innenausstattung: Interieurleisten Quarz-Silber matt genarbt
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
 - Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
 - Ausstattungs-Paket: Connected Professional
 - BMW Live Cockpit Plus
 - Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
 - Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
 - Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
 - Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
 - Fahrassistenz-System: Parken Anfahrüberwachung
 - Fahrassistenz-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion
 - Fahrassistenz-System: Rückfahrhilfe Notbremsfunktion (Active PDC)
 - Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
 - Harnstofftank (SCR): 13,5 Ltr.
 - HiFi-Lautsprechersystem
 - Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz

• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control	• Kopf-Airbag-System hinten
• Kopf-Airbag-System vorn	• Luxury Line
• Länder-AV Deutschland	• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V Turbodiesel
• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V Turbodiesel KAT (B47)	• Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ II/BONNET FLUID BLACK
• Park-Distance-Control (PDC)	• Parkassistent-Paket
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Rückfahrkamera	• SCR-System (AdBlue-Technologie)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Scheinwerfer LED
• Seitenairbag hinten	• Seitenairbag vorn
• Serien-Fahrwerk	• Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung)
• Service-System: Concierge Services	• Service-System: ConnectedDrive Services
• Service-System: Gesetzlicher Notruf	• Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
• Service-System: Remote Services	• Servolenkung Servotronic
• Sitzbezug / Polsterung: Leder-Optik / Sensatec	• Start/Stop-Anlage (Funktion)
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach)	• Uni-Lackierung
• Warndreieck	• Widescreen Display
• Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashesensor	



Sonderausstattung

• Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten	• Fahrassistenz-System: Driving Assistant
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	• Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
• Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent	• Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
• Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Instrumententafel Luxury	• Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
• Kraftstofftank: vergrößert	• Premium-Paket
• Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)	• Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
• Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)	• Spiegel-Paket
• Vorbereitung Driving Assistant Plus	• Vorbereitung Lenkradheizung
• Vorbereitung Sitzheizung vorn	


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












11.05.23	0005	DHJ000386	2	01	110 / 4000	220
M1	AC		4386		1824	
WBA21BY0307M63146	0		1576		1620-1620	
BMW			-	75	-	
U2AT			126	2085	2085	
21BY			1115	1030	-	
IAL500L0			1115	1030	-	
-			76	3000	68	
218d Active Tourer			1400	750	5	
BAYER.MOT.WERKE-BMW			205/60 R17 97W			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			205/60 R17 97W			
Kombilimousine			-			
715/2007*2018/1832AP					9/-	
EURO6:WLTP:AP:PI/CI: M. N			e1*2018/858*00117*04			
Diesel			13.10.22	K	QQ071254	
0002	36AP	1995				
7.2/8.2: +101 b.Anhängebetrieb *ww.AHK lt.EGTG *						



[illegible]

The image shows a car's infotainment screen with the following content:

- Service History (SERVICE HISTORIE):**
 - Am 02.04.2026 bei 165204 km
Service Partner: BMW 43942
 - OK Service:**
Am 26.03.2026 bei 165121 km
Service Partner: BMW 43942
 - OK Service:**
Am 10.11.2025 bei 157567 km
Service Partner: BMW 43942
- Service Items:**
 - OK Motoröl**
Service durchgeführt
 - OK Mikrofilter**
Service durchgeführt
- Navigation Menu (Left Sidebar):**
 - MEDIA
 - TEL
 - NAV
- Bottom Status Bar:**
 - LOW T_{ext} + (Left)
 - KLIMA (Center)
 - LOW T_{ext} + (Right)



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)