



Volkswagen Golf Lounge BMT

EZ 07/2015 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 231.070km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 34***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Lounge BMT [DE - Kb5 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6, Lounge, 2015 - 2016]		
Kategorie Kombi	FIN WVWZZZAUZGP511222	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 231.070km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 215.585km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 108g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)

Kratzer,
Rost



(6 mm)

Rost



(8 mm)

Kratzer,
Rost



(8 mm)

Rost, Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	250 
Motorhaube	250 	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Motorhaube und Seitenwand rechts fachgerecht instandgesetzt.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, mit Memory
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Chrom-Paket 2
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Dachhimmel Stoff, grau
- Dachreling silber
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS

- | | |
|---|--|
| • Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake) | • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung |
| • Fensterheber elektrisch vorn und hinten | • Frontscheibe Verbundglas getönt |
| • Fußmatten Textil | • Gepäckraumabdeckung / Rollo |
| • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Getriebe 6-Gang | • Getränkehalter vorn |
| • Handschuhfach mit Kühlfunktion | • Heckscheibenwischer |
| • Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver seidenmatt | • Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz |
| • Karosserie: 4-türig | • Kennzeichenbeleuchtung LED |
| • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen | • Knieairbag Fahrerseite |
| • Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn | • Kopfstützen hinten (3-fach) |
| • Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten | • Lendenwirbelstützen vorn |
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion | • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung |
| • Leseleuchten vorn | • Leseleuchten vorn und hinten |
| • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) | • Mittelarmlehne vorn klappbar |
| • Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI | • Multifunktionsanzeige Plus |
| • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht | • Nebelschlussleuchte |
| • Nichtraucher-Paket | • Original Fahrzeug Farbe: NIGHT BLUE |
| • Parkbremse elektrisch | • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt | • Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitze: Komfortsitze vorn |
| • Sitzheizung vorn | • Sitzlehne vorn rechts umklappbar |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Spiegel-Paket |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verbandkasten und Warndreieck | • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--------------------------------|--|
| • Antennen-Diversity | • Antennen-Diversity |
| • Anzeige für Waschwasserstand | • Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth) |

• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht	• Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
• Business-Paket Premium mit Navigation	• Fernbedienung für Standheizung / Zusatzheizung
• Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)	• Insassen-Schutzsystem proaktiv
• Leuchtweitenregelung automatisch	• Lounge-Paket Plus
• Metallic-Lackierung	• Mobiltelefon Schnittstelle Comfort (inkl. Bluetooth-/Audio-Schnittstelle)
• Multimediabuchse AUX-IN	• Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
• Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)	• Rückfahrkamera (Rear View)
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Schlechtwege-Fahrwerk
• Tagfahrlicht LED	• Unterfahrschutz Triebwerk (Motor und Getriebe) mit Steinschlagschutz
• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)	• Zusatzheizung (Standheizung)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












[illegible][illegible][illegible]

Service-Nachweise 11	
Als Name eingetragen wurde	Als Name eingetragen wurde
✓ 1) <u>Wachstein Service</u>	2) 1) <u>Auftrag</u>
2) 1) <u>Impressum</u>	2) 2) <u>Erhaltungsfrist</u>
3) 1) <u>ad Maschinenschulung</u>	2) 3) <u>Ölwechselfrist</u>
4) 1) <u>anweisungsbefugte Person</u>	2) 4) <u>Wartungsfrist</u>
✓ 5) <u>Long life-Motorenöl</u>	2) 5) <u>Halbeschliff Öl</u>
6) 1) <u>Einweisung und Schulung zur Bed.</u>	2) 6) <u>Reinigungsplan</u>
7) 1) <u>Prüfung der Schulungsergebnisse</u>	✓ 7) <u>Lithiumseife</u>
8) 1) <u>Reparaturanweisung</u>	2) 7) <u>Reinigungsplan</u>
9) 1) <u>Reinigungsplan</u>	✓ 8) <u>Rein- und Wartungsplan</u>
10) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 8) <u>Reinigungsplan</u>
11) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 9) <u>Reinigungsplan</u>
12) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 10) <u>Reinigungsplan</u>
13) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 11) <u>Reinigungsplan</u>
14) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 12) <u>Reinigungsplan</u>
15) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 13) <u>Reinigungsplan</u>
16) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 14) <u>Reinigungsplan</u>
17) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 15) <u>Reinigungsplan</u>
18) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 16) <u>Reinigungsplan</u>
19) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 17) <u>Reinigungsplan</u>
20) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 18) <u>Reinigungsplan</u>
21) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 19) <u>Reinigungsplan</u>
22) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 20) <u>Reinigungsplan</u>
23) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 21) <u>Reinigungsplan</u>
24) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 22) <u>Reinigungsplan</u>
25) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 23) <u>Reinigungsplan</u>
26) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 24) <u>Reinigungsplan</u>
27) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 25) <u>Reinigungsplan</u>
28) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 26) <u>Reinigungsplan</u>
29) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 27) <u>Reinigungsplan</u>
30) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 28) <u>Reinigungsplan</u>
31) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 29) <u>Reinigungsplan</u>
32) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 30) <u>Reinigungsplan</u>
33) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 31) <u>Reinigungsplan</u>
34) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 32) <u>Reinigungsplan</u>
35) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 33) <u>Reinigungsplan</u>
36) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 34) <u>Reinigungsplan</u>
37) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 35) <u>Reinigungsplan</u>
38) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 36) <u>Reinigungsplan</u>
39) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 37) <u>Reinigungsplan</u>
40) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 38) <u>Reinigungsplan</u>
41) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 39) <u>Reinigungsplan</u>
42) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 40) <u>Reinigungsplan</u>
43) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 41) <u>Reinigungsplan</u>
44) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 42) <u>Reinigungsplan</u>
45) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 43) <u>Reinigungsplan</u>
46) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 44) <u>Reinigungsplan</u>
47) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 45) <u>Reinigungsplan</u>
48) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 46) <u>Reinigungsplan</u>
49) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 47) <u>Reinigungsplan</u>
50) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 48) <u>Reinigungsplan</u>
51) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 49) <u>Reinigungsplan</u>
52) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 50) <u>Reinigungsplan</u>
53) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 51) <u>Reinigungsplan</u>
54) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 52) <u>Reinigungsplan</u>
55) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 53) <u>Reinigungsplan</u>
56) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 54) <u>Reinigungsplan</u>
57) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 55) <u>Reinigungsplan</u>
58) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 56) <u>Reinigungsplan</u>
59) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 57) <u>Reinigungsplan</u>
60) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 58) <u>Reinigungsplan</u>
61) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 59) <u>Reinigungsplan</u>
62) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 60) <u>Reinigungsplan</u>
63) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 61) <u>Reinigungsplan</u>
64) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 62) <u>Reinigungsplan</u>
65) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 63) <u>Reinigungsplan</u>
66) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 64) <u>Reinigungsplan</u>
67) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 65) <u>Reinigungsplan</u>
68) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 66) <u>Reinigungsplan</u>
69) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 67) <u>Reinigungsplan</u>
70) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 68) <u>Reinigungsplan</u>
71) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 69) <u>Reinigungsplan</u>
72) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 70) <u>Reinigungsplan</u>
73) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 71) <u>Reinigungsplan</u>
74) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 72) <u>Reinigungsplan</u>
75) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 73) <u>Reinigungsplan</u>
76) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 74) <u>Reinigungsplan</u>
77) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 75) <u>Reinigungsplan</u>
78) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 76) <u>Reinigungsplan</u>
79) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 77) <u>Reinigungsplan</u>
80) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 78) <u>Reinigungsplan</u>
81) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 79) <u>Reinigungsplan</u>
82) 1) <u>Reinigungsplan</u>	2) 80) <u>Reinigungsplan</u>
83) 1) <u>Reinigungsplan</u>	

Service-Nachweise	
1a) Rechn. Durchgeführte wurde	Ja / Nein: Zahlverbleib - Wechsel etc.
1(1) Dreifach-Service	1(1) Aktiv
1(2) Inspektion	1(2) Ersatzteiltausch
1(3) Hydrauliksystem	1(3) Druckluftprüfung
1(4) und eventuelle Injektorkontamination	1(4) Gabelstapler, DAP, ATZ
1(5) Langfr. Motoröl versenken	1(5) Halbleitungsprüfung
1(6) Batterien und Lichtschaltung der Endgerätee	1(6) Kuppelgehäuse
1(7) Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	1(7) Lichtschalter
1(8) Pleuerwechselprüfung	1(8) Pleierschalter (Steuerpumpe)
1(9) Pleuerwechsel	1(9) Steu- und Pleuermechanismus
1(10) Pleuer auf sein Aufhängen (wechseln)	1(10) Zylinderkopf + Pleuer
Service-Durchgeführt von: <u>18.02.2004</u>	1(11) Zylinderkopf
Werkst.-Stand: <u>202478</u>	1(12)
Ausführungsgewerk:	1(13)
Service-Durchgeführt von:	1(14)
A.K.S.	1(15)
WEG Maschinenbau	1(16)
Georg	1(17)
INTELLIGENTEN	1(18)
INTELLIGENTEN	1(19)
Standort des <u>Service</u>	1(20)
Service-Intervall-Anzeige	1(21)
Service-Intervall-Anzeige	1(22)
Service-Intervall-Anzeige	1(23)
Service-Intervall-Anzeige	1(24)
Service-Intervall-Anzeige	1(25)
Service-Intervall-Anzeige	1(26)
Service-Intervall-Anzeige	1(27)
Service-Intervall-Anzeige	1(28)
Service-Intervall-Anzeige	1(29)
Service-Intervall-Anzeige	1(30)
Service-Intervall-Anzeige	1(31)
Service-Intervall-Anzeige	1(32)
Service-Intervall-Anzeige	1(33)
Service-Intervall-Anzeige	1(34)
Service-Intervall-Anzeige	1(35)
Service-Intervall-Anzeige	1(36)
Service-Intervall-Anzeige	1(37)
Service-Intervall-Anzeige	1(38)
Service-Intervall-Anzeige	1(39)
Service-Intervall-Anzeige	1(40)
Service-Intervall-Anzeige	1(41)
Service-Intervall-Anzeige	1(42)
Service-Intervall-Anzeige	1(43)
Service-Intervall-Anzeige	1(44)
Service-Intervall-Anzeige	1(45)
Service-Intervall-Anzeige	1(46)
Service-Intervall-Anzeige	1(47)
Service-Intervall-Anzeige	1(48)
Service-Intervall-Anzeige	1(49)
Service-Intervall-Anzeige	1(50)
Service-Intervall-Anzeige	1(51)
Service-Intervall-Anzeige	1(52)
Service-Intervall-Anzeige	1(53)
Service-Intervall-Anzeige	1(54)
Service-Intervall-Anzeige	1(55)
Service-Intervall-Anzeige	1(56)
Service-Intervall-Anzeige	1(57)
Service-Intervall-Anzeige	1(58)
Service-Intervall-Anzeige	1(59)
Service-Intervall-Anzeige	1(60)
Service-Intervall-Anzeige	1(61)
Service-Intervall-Anzeige	1(62)
Service-Intervall-Anzeige	1(63)
Service-Intervall-Anzeige	1(64)
Service-Intervall-Anzeige	1(65)
Service-Intervall-Anzeige	1(66)
Service-Intervall-Anzeige	1(67)
Service-Intervall-Anzeige	1(68)
Service-Intervall-Anzeige	1(69)
Service-Intervall-Anzeige	1(70)
Service-Intervall-Anzeige	1(71)
Service-Intervall-Anzeige	1(72)
Service-Intervall-Anzeige	1(73)
Service-Intervall-Anzeige	1(74)
Service-Intervall-Anzeige	1(75)
Service-Intervall-Anzeige	1(76)
Service-Intervall-Anzeige	1(77)
Service-Intervall-Anzeige	1(78)
Service-Intervall-Anzeige	1(79)
Service-Intervall-Anzeige	1(80)
Service-Intervall-Anzeige	1(81)
Service-Intervall-Anzeige	1(82)
Service-Intervall-Anzeige	1(83)
Service-Intervall-Anzeige	1(84)
Service-Intervall-Anzeige	1(85)
Service-Intervall-Anzeige	1(86)
Service-Intervall-Anzeige	1(87)
Service-Intervall-Anzeige	1(88)
Service-Intervall-Anzeige	1(89)
Service-Intervall-Anzeige	1(90)
Service-Intervall-Anzeige	1(91)
Service-Intervall-Anzeige	1(92)
Service-Intervall-Anzeige	1(93)
Service-Intervall-Anzeige	1(94)
Service-Intervall-Anzeige	1(95)
Service-Intervall-Anzeige	1(96)
Service-Intervall-Anzeige	1(97)
Service-Intervall-Anzeige	1(98)
Service-Intervall-Anzeige	1(99)
Service-Intervall-Anzeige	1(100)



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer, Rost)




Rad (Rost)



Rad (Kratzer, Rost)



Rad (Rost, Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Rost, Lackschaden)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Kratzer)


Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung)