



Toyota RAV4 Executive

EZ 04/2006 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 121.607km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 83***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung RAV4 Executive		
Kategorie Geländewagen	FIN JTMBB31V906007542	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 121.607km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 177 PS (130 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.231 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 117.880km	Letzter Service am 06/2024
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2006	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 186g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kerben



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)

Reifenschäden: Felgen verschrammt;

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	145	Heckklappe	130
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Außenspiegel lackiert
- Hecktür ohne Reserve-/Notrad
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: DARK GREY
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Schleudertrauma-Schutzsystem
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad (Leder)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitzheizung
- Audiosystem: Radio mit CD-Player und CD-Wechsler (6-fach)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fernentriegelung Tankklappe
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kühlergrill mit Chromrand
- Motor 2,2 Ltr. - 130 kW D-CAT
- Radstand 2560 mm
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Kotflügelverbreiterung
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Audiobedienung am Lenkrad
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (8-fach)
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- CD-Wechsler (6-fach)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Automatische Stabilitäts-Control und Traktion (ASC + T)

- | | |
|--|---|
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC / DAC) |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| • Klimaautomatik | • Knieairbag Fahrerseite |
| • Kopf-Airbag-System | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Seitenairbag | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive | • Nebelscheinwerfer |
| • Antriebsart: Allradantrieb permanent | • Getriebe 6-Gang |
| • Servolenkung | |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













09.04.2006	M 5048	M AAG00003	02	M 02	M 0130/23600	M 200
M	M AR		04315	M 04126	M	1555
ATMBR31VAG6007512	M 6		1665	M 01670		
TOYOTA			M 00000	M		
YASIA			M 105	M 002100	M 002100	
ALAD(WH)			M 01150	M 01150	M 002100	
ALAD(WH)			M 01150	M 01150	M 002100	
TOYOTA RAV4			M 0075	M 01700	M 005	
TOYOTA MEM (B)			M 02000	M 0750	M 005	
ES-M.PES.BEF.B. 8 SPL.			M 235/55R18 99H			
MEHRZWECKFAHRZEUG			M 235/55R18 99H			
EUR11-05			M GR80	M 17		
EURO 4			M 26*2001/116*030*AD			
DISEL			M 16.11.2005	M M 05525178		
0002	M 0162	M 02231				
KW-AHK LT.BGTG*						

Check des Herstellers Kundennummer: 50723 Datum: 07.11.07	Check des Herstellers Kundennummer: 401523 Datum: 07.11.07
Check des Herstellers Kundennummer: 100751 Datum: 10.11.07	Check des Herstellers Kundennummer: 101104 Datum: 10.11.07
Check des Herstellers Kundennummer: 11423 Datum: 14.11.07	Check des Herstellers Kundennummer: 11780 Datum: 13.6.24
Staber Report Kfz Staber	Staber Report Kfz Staber



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Rad (Kerben)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden, Rost)



Schweller links (Lackschaden, Rost)



Schweller rechts (Rost, Lackschaden)



Schweller rechts (Rost, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)