



Volkswagen Transporter Kasten FWD EcoProfi

EZ 06/2017 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 80.380km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 32***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter Kasten FWD EcoProfi [DE - Ka4 2.0 TDI EU6, EcoProfi, 2015 - 2019]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WV1ZZZ7HZJX000675	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 80.380km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2017	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 156g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	150	Heckklappe	120
Dach	140		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Zischendes Geräusch ;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Fahrzeug foliert.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abdeckung Schiebetürleiste
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- EcoProfi
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Handschuhfach abschließbar
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Motor 2,0 Ltr. - 75 kW TDI
- Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER
- Rußpartikelfilter
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Dachverkleidung Himmel Komfort im Fahrerhaus
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fensterheber elektrisch
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserievariante: Normaldach
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 3000 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung

- | | |
|--------------------------------|--|
| • Start/Stop-Anlage Motor | • Tagfahrlicht |
| • Türablagekasten vorn | • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Audiosystem Composition Audio (Radio, SD-Karten-Schnittstelle, MP3-Wiedergabefunktion) | • Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Gummi |
| • Heckflügeltüren mit Verglasung | • Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage |
| • Innenentriegelung Heckklappe / Heckflügeltüren | • Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten |
| • Innenspiegel abblendbar | • Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) |
| • LKW-Zulassung | • Lackierung: Metallic-Lackierung |
| • Laderaumtrennwand hoch mit Fenster feststehend | • Lautsprecher (2) |
| • Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Simora | • Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar |
| • Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung |
- Zul. Gesamtgewicht 2,60 t

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
19.06.2017 19.06.2017 DEUTZD  Werk Leipzig Der Leunitz Pl. 20 Oberweitzsch 07794 Deutschedorf im Auftrage <i>J. Schmidt</i>  Werk Leipzig Der Leunitz Pl. 20 Oberweitzsch 07794 Deutschedorf im Auftrage <i>Handwritten signature</i>																																																																																																			
E TT92940 																																																																																																			
Rechnung der Zulassungsbefreiung 1. Fahrzeug: VOLKSWAGEN, VW 2. Typ: T4B 3. Baujahr: 0608240019 4. Motor: WNT0521110NVX271W02310223 5. Trans: TRANS2016 6. Zulassung: VOLKSWAGEN, VW 7. Motor: 0602 8. Motor: WNT12227M2JX060675 9. Motor: AF5403020 10. Motor: X 11. Motor: N1 12. Motor: F.2.1.09.197. 9. 3.3.1 13. Motor: V4N 14. Motor: 09AX 15. Motor: 1508 16. Motor: 018881 17. Motor: 018881 18. Motor: 018881 19. Motor: 018881 20. Motor: 018881 21. Motor: 018881 22. Motor: 018881 23. Motor: 018881 24. Motor: 018881 25. Motor: 018881 26. Motor: 018881 27. Motor: 018881 28. Motor: 018881 29. Motor: 018881 30. Motor: 018881 31. Motor: 018881 32. Motor: 018881 33. Motor: 018881 34. Motor: 018881 35. Motor: 018881 36. Motor: 018881 37. Motor: 018881 38. Motor: 018881 39. Motor: 018881 40. Motor: 018881 41. Motor: 018881 42. Motor: 018881 43. Motor: 018881 44. Motor: 018881 45. Motor: 018881 46. Motor: 018881 47. Motor: 018881 48. Motor: 018881 49. Motor: 018881 50. Motor: 018881 51. Motor: 018881 52. Motor: 018881 53. Motor: 018881 54. Motor: 018881 55. Motor: 018881 56. Motor: 018881 57. Motor: 018881 58. Motor: 018881 59. Motor: 018881 60. Motor: 018881 61. Motor: 018881 62. Motor: 018881 63. Motor: 018881 64. Motor: 018881 65. Motor: 018881 66. Motor: 018881 67. Motor: 018881 68. Motor: 018881 69. Motor: 018881 70. Motor: 018881 71. Motor: 018881 72. Motor: 018881 73. Motor: 018881 74. Motor: 018881 75. Motor: 018881 76. Motor: 018881 77. Motor: 018881 78. Motor: 018881 79. Motor: 018881 80. Motor: 018881 81. Motor: 018881 82. Motor: 018881 83. Motor: 018881 84. Motor: 018881 85. Motor: 018881 86. Motor: 018881 87. Motor: 018881 88. Motor: 018881 89. Motor: 018881 90. Motor: 018881 91. Motor: 018881 92. Motor: 018881 93. Motor: 018881 94. Motor: 018881 95. Motor: 018881 96. Motor: 018881 97. Motor: 018881 98. Motor: 018881 99. Motor: 018881 100. Motor: 018881																																																																																																			
2018 002803 3047E2 06U90 CDE JA 240930073 6J1J20 00091 AL 150 182 VOLKSWAGEN AG 05.06.2017 <i>Handwritten signature</i> Neu-Deutscher Automobil-Verlag																																																																																																			

[illegible]

1.	Anzahl der Achsen / Hölzer	2 / 4	27.	Hinrichtung	
1.1.	Anzahl und Lage des Achsen mit Doppelbefahrung		27.1	Hölzliche Nennleistung [kW bei min ²] (Verfahrensumgebung)	75,00 / 3000
2.	Anzahl der Antriebseinheiten		27.2	Hölzliche Nennleistung [kW] (Elektromotor)	
3.	Länge der Antriebseinheiten	Achse 1	27.3	Nennleistung [kW] (Elektromotor)	
4.	Gesamtlänge / Verlebung der Antriebseinheiten		27.4	Hölzliche Nennleistung [kW] (Elektromotor)	
5.	Radabstand [mm]	3000	28.	Gestänge [Tst.]	Handgestänge
6.	Achsenabstand [mm]	4000	29.	Hinrichtungsbefahrung [km/h]	157
7.	Länge [mm]	3004	30.	Spezialste Achse 107 [mm]	1820 / 1620
8.	Breite [mm]	1404	31.	Rahmen / Radabstand	Achse 1
9.	Welle [mm]	1970	32.	Einbauelemente	250x80 HWS 1237 / KLASSE E101
10.	Substratmaterial des Substratführungsrolle [mm]		33.	Einbauelemente	110/101 HWS 1070
11.	Anzahl zwischen der Fahrzeugspur und dem Substrat der Antriebsvermittlung [mm]	4961	37.	Druck in der Verriegelungsstellung des Antriebsvermittlung [mm]	
12.	Länge der Leuchte [mm]	2486	38.	Code des Aufbaus	060
13.	Masse in Nennwert (Zustand 0) [kg]	1953	40.	Farbe des Fahrzeug	9842
13.1.	Belastung dieses Masse auf der Achse 1 (2) [kg]	1261 / 727	41.	Anzahl und Anordnung der Tiere	1-2/1, 1-2 / 1-2, 1-2 / 1-2, 1-2
13.2.	Technische Masse des Fahrzeug [kg]	1953	42.	Anzahl der Sitzplätze (maximal Fahrzeug)	3
14.	Technisch zulässige Höchstlast		43.	Gesamtlänge der Antriebsvermittlung vor / nach der Antriebsvermittlung	813, 558-01 1870
15.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenen Zustand [kg]	2900	40.1.	Kennwerte (D, V, X)	120
16.	Technisch zulässige maximale Masse der Achse 1 (2) [kg]	1500 / 1430	40.	Gesamtlänge	80,00 / 2375
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugspur [kg]	1800	41.	Fahrerplatz [mm]	74,00
17.	Technisch zulässige max. Antriebsleistung bei Beladung [mm]		42.	Abgesenken [mm]	R400 8 Y
18.	Technisch zulässige max. Antriebsleistung bei Beladung [mm]		43.	Abgesenken	715/2007/2015/459
19.1.	Deckenabstand [mm]	2200	1.2.	Probekategorie: Typ 1 (Zust. 5 oder 6) / WMS (ELRO V)	
19.2.	Substratabstand [mm]		1.3.	Probekategorie: Typ 1 (Zust. 5 oder 6) / WMS (ELRO V)	137, 8
19.3.	Zentralabstand [mm]	2200	1.4.	Probekategorie: Typ 1 (Zust. 5 oder 6) / WMS (ELRO V)	
19.4.	Untergesamter Abstand [mm]		1.5.	Probekategorie: Typ 1 (Zust. 5 oder 6) / WMS (ELRO V)	
20.	Technisch zulässige Stützlast am Aufhängepunkt [kg]	150	1.6.	Probekategorie: Typ 1 (Zust. 5 oder 6) / WMS (ELRO V)	
21.	Hersteller der Antriebseinheit	Werkzeugbau AG	1.7.	Probekategorie: Typ 1 (Zust. 5 oder 6) / WMS (ELRO V)	
22.	Beurteilungsbefahrung gemäß Kennzeichnung am Motor	*K3077777*	1.8.	Probekategorie: Typ 1 (Zust. 5 oder 6) / WMS (ELRO V)	
23.	Verfahrensumgebung	Salz- / Zinklösung / 4-Takt	1.9.	Probekategorie: Typ 1 (Zust. 5 oder 6) / WMS (ELRO V)	
24.	Isoliert (Elektromotor)	nein	1.10.	Probekategorie: Typ 1 (Zust. 5 oder 6) / WMS (ELRO V)	
25.	Isoliert (Elektromotor) / Isoliert	nein	1.11.	Probekategorie: Typ 1 (Zust. 5 oder 6) / WMS (ELRO V)	
26.	Anzahl und Anordnung der Zylinder	4 in 2-Wege	1.12.	Probekategorie: Typ 1 (Zust. 5 oder 6) / WMS (ELRO V)	
27.	Hubraum [cm ³]	1856	1.13.	Probekategorie: Typ 1 (Zust. 5 oder 6) / WMS (ELRO V)	
28.	Kraftstoff	Diesel	1.14.	Probekategorie: Typ 1 (Zust. 5 oder 6) / WMS (ELRO V)	
29.1.	Einbauelement / Einbauelement / Einbauelement	Einbauelement / Einbauelement	1.15.	Probekategorie: Typ 1 (Zust. 5 oder 6) / WMS (ELRO V)	
29.2.	Einbauelement / Einbauelement / Einbauelement	Einbauelement / Einbauelement	1.16.	Probekategorie: Typ 1 (Zust. 5 oder 6) / WMS (ELRO V)	
29.3.	Einbauelement / Einbauelement / Einbauelement	Einbauelement / Einbauelement	1.17.	Probekategorie: Typ 1 (Zust. 5 oder 6) / WMS (ELRO V)	
29.4.	Einbauelement / Einbauelement / Einbauelement	Einbauelement / Einbauelement	1.18.	Probekategorie: Typ 1 (Zust. 5 oder 6) / WMS (ELRO V)	
29.5.	Einbauelement / Einbauelement / Einbauelement	Einbauelement / Einbauelement	1.19.	Probekategorie: Typ 1 (Zust. 5 oder 6) / WMS (ELRO V)	
29.6.	Einbauelement / Einbauelement / Einbauelement	Einbauelement / Einbauelement	1.20.	Probekategorie: Typ 1 (Zust. 5 oder 6) / WMS (ELRO V)	
29.7.	Einbauelement / Einbauelement / Einbauelement	Einbauelement / Einbauelement	1.21.	Probekategorie: Typ 1 (Zust. 5 oder 6) / WMS (ELRO V)	
29.8.	Einbauelement / Einbauelement / Einbauelement	Einbauelement / Einbauelement	1.22.	Probekategorie: Typ 1 (Zust. 5 oder 6) / WMS (ELRO V)	
29.9.	Einbauelement / Einbauelement / Einbauelement	Einbauelement / Einbauelement	1.23.	Probekategorie: Typ 1 (Zust. 5 oder 6) / WMS (ELRO V)	
29.10.	Einbauelement / Einbauelement / Einbauelement	Einbauelement / Einbauelement	1.24.	Probekategorie: Typ 1 (Zust. 5 oder 6) / WMS (ELRO V)	
29.11.	Einbauelement / Einbauelement / Einbauelement	Einbauelement / Einbauelement	1.25.	Probekategorie: Typ 1 (Zust. 5 oder 6) / WMS (ELRO V)	
29.12.	Einbauelement / Einbauelement / Einbauelement	Einbauelement / Einbauelement	1.26.	Probekategorie: Typ 1 (Zust. 5 oder 6) / WMS (ELRO V)	
29.13.	Einbauelement / Einbauelement / Einbauelement	Einbauelement / Einbauelement	1.27.	Probekategorie: Typ 1 (Zust. 5 oder 6) / WMS (ELRO V)	
29.14.	Einbauelement / Einbauelement / Einbauelement	Einbauelement / Einbauelement	1.28.	Probekategorie: Typ 1 (Zust. 5 oder 6) / WMS (ELRO V)	
29.15.	Einbauelement / Einbauelement / Einbauelement	Einbauelement / Einbauelement	1.29.	Probekategorie: Typ 1 (Zust. 5 oder 6) / WMS (ELRO V)	
29.16.	Einbauelement / Einbauelement / Einbauelement	Einbauelement / Einbauelement	1.30.	Probekategorie: Typ 1 (Zust. 5 oder 6) / WMS (ELRO V)	
29.17.	Einbauelement / Einbauelement / Einbauelement	Einbauelement / Ein			

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)




Motorhaube (Delle)



Beifahrertür (Kratzer)




Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Riss/Bruch)



Heckklappe (Kratzer, Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)