



Land Rover Discovery Sport Pure

EZ 09/2017 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 174.277km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 80***
Fahrzeug aufgenommen am: 09.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Land Rover	Typ/Verkaufsbezeichnung Discovery Sport Pure [AT - SUV5 2.0 eD4 EU6, Pure Start/Stopp, 2015 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN SALCB2DN3HH688445	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 174.277km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2017	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 123g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Reifenschäden: Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	190 	Beifahrertür	200 
Kotflügel vorne links	210 	Kotflügel vorne rechts	220 
Türe hinten links	200 	Türe hinten rechts	300 
Seitenteil hinten links	200 	Seitenteil hinten rechts	200 
Motorhaube	170 	Heckklappe	180 
Dach	190 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abschlepphaken hinten
- Allwetter-/ Ganzjahresreifen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Fahrwerk mit Schraubenfederung
- Fußgänger-Schutzsystem: Airbag für Fußgänger
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn
- Infotainment mit Touchscreen
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dach Wagenfarbe
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Efficient Driveline
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Departure Warning)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Adaptiver Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Infotainment-System: Pivi
- Instrumentenanzeige analog
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz

- | | |
|--|---|
| • Karosserie: 5-türig | • Kindersicherung elektrisch |
| • Klimaanlage | • Knieairbag Fahrerseite |
| • Kopf-Airbag-System (Windowbag) | • Kurvenbremskontrolle (Corner-Brake-Control, CBC) |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar | • Mittelkonsole mit Ablagefachabdeckung |
| • Motor 2,0 Ltr. - 110 kW ed4 KAT | • Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR / EDC) |
| • Multifunktions-Touchscreen | • Nebelschlussleuchte |
| • Original Fahrzeug Farbe: FUJI WHITE | • Parkbremse elektrisch |
| • Radstand 2741 mm | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzbank teilbar (60:40) nicht verschiebbar | • Rücksitze geteilt / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektrisch | • Sonnenblende links mit Spiegel, zweiteilig (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel, zweiteilig (beleuchtet) | • Start-Stop-Knopf (Start/Stop-Anlage ohne Schlüssel) |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Steckdose (12V-Anschluß) mit USB-Anschlüsse (2) in Mittelkonsole | • Tagfahrlicht |
| • Telefonsystem integriert (mit Bluetooth-Option) | • Terrain-Response-System |
| • Traktionskontrolle | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • USB-Anschluss in Mittelkonsole | • Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss) |
| • Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC) | • Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Audio-Navigationssystem | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer | • Dachhimmel Sonderfarbe Cirrus, Ivory |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Fahrassistent-System: Park-Assistent (erweiterter Umfang) |
| • Felgenschlösser | • Frontscheibe heizbar |
| • Innenausstattung: Aluminium | • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion |
| • Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion | • Nebelscheinwerfer |
| • Park-Distance-Control hinten | • Park-Distance-Control vorn |
| • Premium-Paket | • Rücksitze verschiebbar und Lehne verstellbar |
| • Rücksitzlehnen mit Durchlademöglichkeit | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Sicht-Paket | • Sitzbezug / Polsterung: Teilleder |
| • Sitzheizung vorn | • Surround-Kamerasystem |
| • Teppich-Fußmatten | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |
| • Winter-Komfort-Paket | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)